
ผู้ผลิต

INTERROLL (Suzhou) Co. LTD.
NO. 16 Huipu Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, P. R. China
Zip code: 215126
www.interroll.com

เนื้อหา

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์และได้เรียบเรียงเนื้อหาในเอกสารนี้อย่างระมัดระวัง เราไม่รับผิดชอบอันตรายที่เกิดจากข้อมูลนี้ในทุกกรณี เราไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ และเสียหายที่เป็นผลตามมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารนี้ ในทุกกรณี เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเอกสารและข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ ทุกเมื่อ

สงวนลิขสิทธิ์ / ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อความ ภาพประกอบ กราฟิก และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันรวมถึงการจัดวางองค์ประกอบถูกสงวนลิขสิทธิ์และเป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองอื่นๆ ห้ามไม่ให้คัดลอก เปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน หรือเผยแพร่เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในทุกรูปแบบ เอกสารฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานเท่านั้นและไม่อนุญาตให้ลอกเลียนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ (เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เช่น โลโก้และชื่อทางธุรกิจ) เป็นกรรมสิทธิ์ของ Interroll Trommelmotoren GmbH หรือบุคคลที่สามและห้ามนำมาใช้ คัดลอก หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

1	ข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้คำแนะนำการใช้งาน	7
2	ความปลอดภัย	8
2.1	ระดับของเทคโนโลยีปัจจุบัน	8
2.2	ข้อกำหนดที่เหมาะสมแก่การใช้งาน	8
2.3	การใช้งานที่ผิดไปจากข้อกำหนด	8
2.4	คุณสมบัติส่วนบุคคล	8
2.5	อันตราย	9
2.6	อินเตอร์เฟซที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆ	10
2.7	กฎหมาย	10
3	ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป	11
3.1	คำอธิบายผลิตภัณฑ์	11
3.2	ตัวเลือกต่างๆ	11
3.3	ขนาดของดรัมมอเดอร์ซีรีส์ DM	12
3.4	ข้อมูลทางเทคนิค	14
3.5	ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์	14
3.6	การป้องกันอุณหภูมิ	15
4	ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส	17
4.1	ป้ายระบุรุ่น ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส	17
4.2	ข้อมูลระบบไฟฟ้าสำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส	19
4.2.1	DM 0080 ที่ไม่มีการชิ่งโคร ไนซ์ แบบ 1 เฟส	19
4.2.2	DM 0113 ที่ไม่มีการชิ่งโคร ไนซ์ แบบ 1 เฟส	20
4.3	แผนผังการเชื่อมต่อสำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส	20
4.3.1	จุดเชื่อมต่อสายเคเบิล	20
4.3.2	จุดเชื่อมต่อในกล่องขั้ว	21
5	ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส	22
5.1	ป้ายระบุรุ่น ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส	22
5.2	ข้อมูลระบบไฟฟ้าสำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส	24
5.2.1	DM 0080 ที่ไม่มีการชิ่งโคร ไนซ์ แบบ 3 เฟส	24
5.2.2	DM 0080 ที่ไม่มีการชิ่งโคร ไนซ์ แบบเพิ่มประสิทธิภาพ m โหลดของชิ้นส่วน	26
5.2.3	DM 0113 ที่ไม่มีการชิ่งโคร ไนซ์ แบบ 3 เฟส	26
5.2.4	DM 0113 ที่ไม่มีการชิ่งโคร ไนซ์ แบบเพิ่มประสิทธิภาพ m โหลดของชิ้นส่วน	28
5.2.5	DM 0138 ที่ไม่มีการชิ่งโคร ไนซ์ แบบ 3 เฟส	28
5.2.6	DM 0165 ที่ไม่มีการชิ่งโคร ไนซ์ แบบ 3 เฟส	30
5.2.7	DM 0217 ที่ไม่มีการชิ่งโคร ไนซ์ แบบ 3 เฟส	32
5.3	แผนผังการเชื่อมต่อสำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส	33
5.3.1	จุดเชื่อมต่อสายเคเบิล	34
5.3.2	การเชื่อมต่อพร้อมปลั๊ก	35

สารบัญ

5.3.3	จุดเชื่อมต่อในกล่องชีว	37
5.3.4	จุดเชื่อมต่อใน FC 1000	39
6	ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิงโครไนซ์	40
6.1	ป้ายระบุรุ่นสำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิงโครไนซ์	40
6.2	ข้อมูลระบบไฟฟ้าสำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิงโครไนซ์	42
6.2.1	DM 0080 แบบชิงโครไนซ์	42
6.2.2	DM 0113 แบบชิงโครไนซ์	43
6.2.3	DM 0138 แบบชิงโครไนซ์	43
6.3	ข้อมูลระบบไฟฟ้าสำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิงโครไนซ์ แบบไม่มีน้ำมัน	44
6.3.1	DM 0080 แบบชิงโครไนซ์ แบบไม่มีน้ำมัน	44
6.3.2	DM 0113 แบบชิงโครไนซ์ แบบไม่มีน้ำมัน	45
6.3.3	DM 0138 แบบชิงโครไนซ์ แบบไม่มีน้ำมัน	45
6.4	แผนผังการเชื่อมต่อสำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิงโครไนซ์	46
6.4.1	จุดเชื่อมต่อสายเคเบิล	46
6.4.2	การเชื่อมต่อพร้อมปลั๊ก	47
6.4.3	จุดเชื่อมต่อในกล่องชีว	48
6.4.4	จุดเชื่อมต่อใน FC 1000	49
7	ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม	50
7.1	ระบบเบรกแบบแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส	50
7.2	ระบบเบรกกระแสตรงสำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส	52
7.2.1	วงจรเรียงกระแสเบรก - จุด เชื่อมต่อ	52
7.2.2	ตัวปรับสมดุลของเบรก - การ วัดค่าต่างๆ	55
7.3	ดรัมมอเตอร์แบบไม่ชิงโครไนซ์พร้อมทั้งเครื่องแปลงความถี่	58
7.3.1	กำลังบิดที่ขึ้นอยู่กับความถี่ขาเข้า	58
7.3.2	พารามิเตอร์เครื่องแปลงความถี่	58
7.4	เครื่องแปลงความถี่ FC 1000	59
7.4.1	ข้อมูลทางเทคนิค	60
7.4.2	ข้อมูลทางไฟฟ้า	60
7.4.3	ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า	61
7.5	ประเภทเอนโค๊ดเดอร์ BMB-6202 และ BMB-6205 SKF	61
7.5.1	ข้อมูลทางเทคนิค	62
7.5.2	การเชื่อมต่อต่างๆ	62
7.5.3	ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อ	63
7.6	ประเภทเอนโค๊ดเดอร์ RM44IC & RM44IA RLS	64
7.6.1	ข้อมูลทางเทคนิค	64
7.6.2	การเชื่อมต่อต่างๆ	65
7.6.3	สัญญาณการเชื่อมต่อ	66

7.7	ประเภทตัวเข้ารหัส RM44SC RLS.....	66
7.7.1	ข้อมูลทางเทคนิค.....	66
7.7.2	การเชื่อมต่อต่างๆ.....	67
7.7.3	สัญญาณการเชื่อมต่อ.....	67
7.8	รีโซลเวอร์รุ่น RE-15-1-LTN	67
7.8.1	ข้อมูลทางเทคนิค.....	68
7.8.2	การเชื่อมต่อต่างๆ.....	68
7.8.3	อิมพีแดนซ์.....	69
7.9	ประเภทเอนโคเดอร์ Hiperface SKS36/SEK37	70
7.9.1	ข้อมูลทางเทคนิค.....	70
7.9.2	การเชื่อมต่อต่างๆ.....	71
8	การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษา	72
8.1	การเคลื่อนย้าย	72
8.2	การเก็บรักษา	73
9	ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า	74
9.1	ค่าเดือนการติดตั้ง	74
9.2	การติดตั้งดรัมมอเตอร์	74
9.2.1	กำหนดตำแหน่งของดรัม มอเตอร์.....	74
9.2.2	การติดตั้งมอเตอร์พร้อมกับ อุปกรณ์ยึด.....	75
9.3	การประกอบติดตั้งสายพาน	77
9.3.1	การทำกรปรับแต่งสายพาน	77
9.3.2	ความตึงของตัวสายพาน	78
9.4	ความตึงของสายพาน.....	79
9.4.1	การยึดตัวของสายพาน	79
9.4.2	วิธีการยึดตัวของสายพาน.....	80
9.4.3	การคำนวณการยึดตัวของสายพาน	81
9.5	การเคลือบผิวดรัม	82
9.6	ล้อเฟือง.....	82
9.7	ข้อควรระวังในการติดตั้งระบบไฟฟ้า	82
9.8	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของดรัมมอเตอร์	83
9.8.1	การเชื่อมต่อดรัมมอเตอร์ - ด้วยสายเคเบิล	83
9.8.2	เชื่อมต่อดรัมมอเตอร์ - พร้อมปลั๊กต่อ.....	83
9.8.3	เชื่อมต่อดรัมมอเตอร์ - กับกล่องชีว	83
9.8.4	มอเตอร์แบบ 1 เฟส.....	84
9.8.5	อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ภายนอก	84
9.8.6	เครื่องป้องกันอุณหภูมิที่ติดตั้งเอาไว้ด้วย	85
9.8.7	ตัวปรับสมดุลของความถี่.....	85

สารบัญ

9.8.8	การล็อกป้องกันการถอยกลับ	85
9.8.9	ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า	86
10	การเริ่มเปิดใช้งานและการปฏิบัติงาน	87
10.1	การตรวจสอบก่อนการเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก	87
10.2	การเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรก	87
10.3	ทำการตรวจสอบทุกๆ ครั้งก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน	87
10.4	ค่าเตือนการปฏิบัติงาน	88
10.5	การปฏิบัติงาน	88
10.6	วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุขัดข้อง	88
11	การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด	89
11.1	ข้อควรระวังในการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด	89
11.2	การเตรียมสำหรับการรักษาบำรุงและการทำความสะอาดด้วยมือ	89
11.3	การตรวจสอบข้อมบำรุง	89
11.4	การตรวจสอบดรัมมอเตอร์	89
11.5	เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นที่ดรัมมอเตอร์	90
11.6	การทำความสะอาด	90
11.6.1	ทำความสะอาดดรัมด้วยเครื่อง ทำความสะอาดแรงดันสูง	91
11.6.2	การทำความสะอาดที่ถูกลูกสูxonามัย	92
12	รบกวนช่วยด้วย	93
12.1	ค่าเตือนการแก้ไขปัญหา	93
12.2	ตารางข้อผิดพลาด	94
13	การหยุดทำงานและการดูแลขั้นสุดท้าย	105
13.1	การหยุดทำงานของเครื่องจักร	105
13.2	การดูแลขั้นสุดท้าย	105
14	ภาคผนวก	106
14.1	สารบัญคำย่อ	106
14.2	ค่าแปลค่าประกาศความสอดคล้องดั้งเดิม (CE)	109

1 ข้อแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้คำแนะนำการใช้งาน

ในคำแนะนำการใช้งานนี้จะมีการบรรยายถึงดรัมมอดเดอร์ในรุ่นต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- ซีรีส์ DM

เนื้อหาของคู่มือฉบับนี้

คู่มือฉบับนี้มีคำแนะนำและข้อมูลที่สำคัญสำหรับเฟสการทำงานต่างๆ ของดรัมมอดเดอร์

ในคำแนะนำจะบรรยายคุณสมบัติของดรัมมอดเดอร์ขณะที่ได้รับการส่งมอบจาก Interroll

สำหรับรุ่นพิเศษนอกจากคู่มือการใช้งานฉบับนี้แล้วยังมีข้อตกลงตามสัญญาและเอกสารทางเทคนิคพิเศษ ด้วย

คู่มือการใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์

- สำหรับการทำงานโดยไม่มีข้อขัดข้องและปลอดภัยและบรรลุข้อเรียกร้องด้านการรับประกันที่อาจมี ขึ้นแรกให้อ่านคู่มือการใช้งานก่อน และปฏิบัติตามคำแนะนำ
- เก็บรักษาคู่มือการใช้งานไว้ใกล้ๆ กับดรัมมอดเดอร์
- ส่งต่อคู่มือการใช้งานให้กับเจ้าของรายต่อๆ มาหรือผู้ใช้งานทุกคน
- ข้อควรระวัง! สำหรับความเสียหายและข้อขัดข้องในการทำงาน ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ การใช้งานฉบับนี้ ผู้ผลิตจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ
- หากยังคงมีคำถามหลังจากที่อ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้ Interroll โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า สามารถค้นหาผู้ติดต่อที่อยู่ใกล้กับคุณได้ในอินเทอร์เน็ตที่ www.interroll.com/contact.

ความปลอดภัย

2 ความปลอดภัย

2.1 ระดับของเทคโนโลยีปัจจุบัน

ดรัมมอดเตอร์ถูกสร้างขึ้นตามระดับเทคโนโลยีปัจจุบันและมีการจัดส่งที่ปลอดภัยต่อการทำงาน อย่างไรก็ตามอาจเกิดอันตรายระหว่างการใช้งานได้

การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ถึงแก่ชีวิตได้!

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานทั้งหมดอย่างระมัดระวังและรับรู้ถึงเนื้อหา
- ปฏิบัติตามข้อบังคับการป้องกันอุบัติเหตุในท้องที่และข้อบังคับความปลอดภัยทั่วไปที่ใช้บังคับกับพื้นที่ ใช้งาน

2.2 ข้อกำหนดที่เหมาะสมแก่การใช้งาน

ดรัมมอดเตอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ชุปเปอร์มาร์เก็ต และท่อ อากาศยาน และทำหน้าที่ขนส่งพัสดุที่เป็นชิ้น เช่น ชิ้นส่วน กล้อง หรือสิ่ง รวมทั้งการขนส่งพัสดุที่มีจำนวนมาก เช่น เมล็ด แป้ง และพัสดุอื่นๆ ที่ไหลได้. ดรัมมอดเตอร์นี้จะต้องทำการติดตั้งเชื่อมโยงไปยังส่วนที่จะ

นำส่ง หรือ Conveyor เข้าไว้ด้วยกัน การใช้งานในแบบอื่นๆ ให้ถือว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เหมาะสม

ดรัมมอดเตอร์มีไว้เพื่อใช้งานสำหรับพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเอาไว้ในบทข้อมูลของการผลิตเท่านั้น

การกระทำการดัดแปลงใดๆ ที่จะทำให้ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นั้นมีผลกระทบจะไม่อนุญาตให้ กระทำได้

อนุญาตให้ใช้งานดรัมมอดเตอร์นี้ภายใต้ขีดกำลังความสามารถที่กำหนดไว้เท่านั้น

2.3 การใช้งานที่ผิดไปจากข้อกำหนด

ไม่อนุญาตให้ใช้งานดรัมมอดเตอร์นี้สำหรับการเคลื่อนย้ายบุคคล ไม่อนุญาตให้ใช้งานดรัมมอดเตอร์นี้สำหรับการรับภาระชนหรือการรับแรงกระแทกใดๆ

ไม่อนุญาตให้ใช้งานดรัมมอดเตอร์นี้สำหรับการปฏิบัติงานได้นำ ลักษณะการใช้งานเช่นนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลจากไฟฟ้าช็อตรวมทั้งการแทรกซึมของน้ำซึ่งทำให้เกิดการลัดวงจรหรือความเสียหาย ต่อมอดเตอร์

ไม่อนุญาตให้ใช้งานดรัมมอดเตอร์นี้สำหรับการขับเคลื่อนคอน หรือเครื่องทุ่นแรงยก หรือสายยก สาย เคเบิล และโซ่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

การใช้งานที่นอกเหนือออกไปจากข้อกำหนดของดรัมมอดเตอร์จะต้องได้รับการยินยอมจาก Interroll

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือกำหนดไว้ในข้อเสนอ Interroll และ ผู้จัดการจำหน่าย ไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายหรืออุบัติเหตุต่อผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการไม่สนใจข้อมูล จำเพาะและข้อจำกัด (โปรดดูหัวข้อ "ข้อมูลทางไฟฟ้า" ของแต่ละซีรีส์)

2.4 คุณสมบัติส่วนบุคคล

บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติไม่สามารถรับรู้ถึงความเสี่ยงและทำให้เกิดอันตรายที่สูงขึ้น

- มอบหมายการทำงานที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้น
- ผู้ประกอบการต้องแน่ใจว่าบุคลากรปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎที่มีสำหรับการทำงานที่ปลอดภัย และคำนึงถึงอันตราย

มีการกล่าวถึงกลุ่มเป้าหมายต่อไปในคู่มือฉบับนี้:

ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานได้รับมอบหมายให้ใช้งานและทำความสะอาดดรัมมอดเตอร์และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

พนักงานบริการ

พนักงานบริการได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคเฉพาะด้านหรือผ่านการฝึกอบรมจากผู้ผลิตและทำงาน ด้านการบำรุงรักษาและการซ่อมบำรุง

ช่างไฟฟ้า

บุคคลที่ทำงานที่องค์กรทางด้านไฟฟ้าต้องได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิค

2.5 อันตราย

ในที่นี้ท่านจะพบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับชนิดของอันตรายต่างๆ หรือความเสียหายที่มีความสัมพันธ์กับ การปฏิบัติงานของเครื่องมือเดือร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ความเสียหายต่อบุคคล

- การบำรุงรักษาและการทำการซ่อมแซมที่เครื่องมือเดือร์จะต้องดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับ อนุญาตภายใต้การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บังคับใช้เท่านั้น
- ก่อนที่จะทำการเปิดสวิตซ์ของเครื่องมือเดือร์ให้ทำให้แน่ใจเสียก่อนว่าไม่มีพนักงานผู้ซึ่งไม่ได้รับ อนุญาตอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงของส่วนน่าสง

ไฟฟ้า

ดำเนินการติดตั้งและบำรุงรักษาเฉพาะหลังปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยห้าข้อดังต่อไปนี้ แล้ว:

- ปลดปลอก
- ป้องกันการเปิดสวิตซ์เชื่อมต่อใหม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทุกขั้วไม่มีแรงดันไฟอยู่
- เดินสายกราวด์และป้องกันการลัดวงจร
- ปิดครอบหรือปิดคลุมชิ้นส่วนที่ยังคงทำงานอยู่

น้ำมันหล่อลื่น

- ไม่กลืนน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้อาจมีสารที่เป็นอันตรายได้ การกลืนกินอาจทำให้เกิดการ คลื่นเหียน อาเจียนและ/หรือท้องร่วงได้ หากกลืนน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา การสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานานหรือสัมผัสบ่อยๆ โดยไม่ ได้ทำความสะอาดอย่างถูกวิธีอาจทำให้เกิดความผิดปกติของผิวหนังเช่นสิ่วและผิวหนังอักเสบได้
- เช็ดน้ำมันเครื่องที่หกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อหลีกเลี่ยงพิษผิวหนังที่สิ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า น้ำมันหล่อลื่นไม่ออกไปสู่สภาพแวดล้อม กำจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดที่สกปรก เพื่อ หลีกเลี่ยงการติดไฟและการเกิดเพลิงไหม้
- ดับไฟที่เกิดจากน้ำมันหล่อลื่นด้วยโฟม น้ำสเปรย์ หรือหมอกน้ำ แบ่งเคมีที่แห้ง หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ ห้ามดับไฟด้วยการฉีดน้ำ ทำการสวมใส่ชุดป้องกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งใส่ หน้ากากออกซิเจนชนิด
- ดูใบรับรองที่สอดคล้องกันที่ www.interroll.com

ชิ้นส่วนที่ทำการหมุน

- ห้ามจับระหว่างเครื่องมือเดือร์และสายพานขนส่งหรือโซ่ของลูกกลิ้ง
- มัดผมที่ยาวไว้รวมกัน
- ให้ใส่เสื้อผ้าที่รัดรูป

ความปลอดภัย

- ไม่ให้ใส่สร้อยคอหรือสร้อยข้อมือ
- ความปลอดภัย

ชิ้นส่วนมอเตอร์ที่ร้อน

- ห้ามสัมผัสกับพื้นผิวของดรัมมอเตอร์ แม้แต่ขณะที่มีฉนวนหุ้มการทำงานปกติก็อาจทำให้เกิดการไหม้ ได้
- ให้ติดตั้งป้ายเตือนที่เกี่ยวข้องตรงบริเวณส่วนทางด้านหน้า

สถานที่ใกล้เคียงที่ทำงาน

- ไม่ใช้งานดรัมมอเตอร์ในสถานที่ ที่มีอันตรายต่อการเกิดระเบิดได้
- ให้นำเอาวัสดุหรือสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไปจากพื้นที่ที่ทำงาน
- ใส่รองเท้าความปลอดภัย
- การวางของวัสดุล้าเสี่ยงให้ถูกจัดและเฝ้าระวัง

เกิดการขัดข้องในการปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบดรัมมอเตอร์อย่างสม่ำเสมอว่ามีการชำรุดเสียหายที่มองเห็นได้หรือไม่
- เมื่อเกิดควันไฟ เสียงที่ผิดปกติแปลกออกไปจากปกติ การติดขัดหรือความเสียหายของวัสดุล้าเสี่ยง ให้หยุดดรัมมอเตอร์ลงโดยทันทีและทำการป้องกันมิให้เกิดการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ให้ติดต่อไปยังพนักงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสาเหตุของการขัดข้อง
- ระหว่างการทำงานห้ามเหยียบบนดรัมมอเตอร์หรือสายพานขนส่ง/ระบบขนส่งที่ติดตั้งดรัมมอเตอร์ อยู่

การตรวจซ่อมบำรุง

- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอว่ามีความชำรุดเสียหายที่มองเห็นได้ หรือเสียงที่ผิดปกติหรือไม่ ตรวจสอบจุดยึดสกรู น็อตว่าแน่นหนาดีหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเพิ่มเติม
- ห้ามเปิดดรัมมอเตอร์

การติดตั้งของมอเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ

- ใช้ความระมัดระวังในระหว่างการติดตั้ง บำรุงรักษา และทำความสะอาด หรือในกรณีที่ดรัมมอเตอร์ ไม่ทำงาน: ดรัมมอเตอร์สามารถทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ

2.6 อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆ

ในการรวมดรัมมอเตอร์ในระบบทั้งหมดอาจทำให้เกิดจุดที่เป็นอันตรายได้ ตำแหน่งที่ไม่ใช้ส่วนประกอบ ของคู่มือการใช้งานฉบับนี้และต้องทำการวิเคราะห์การติดตั้งและการใช้งานระบบโดยรวมโดยนักพัฒนา

- หลังจากรวมดรัมมอเตอร์กับระบบสายพานขนส่ง ให้ตรวจสอบระบบโดยรวมก่อนการเปิดเครื่องว่ามี ตำแหน่งที่เป็นอันตรายใหม่ๆ เกิดขึ้นหรือไม่
- ในบางกรณีให้ใช้มาตรการด้านโครงสร้างเพิ่มเติม

2.7 กฎหมาย

ระเบียบการออกแบบเชิงนิเวศ (EU) 2019/1781

Interroll ดรัมมอเตอร์ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อบังคับการออกแบบเชิงนิเวศน์



Interroll ดรัมมอเตอร์ไม่รวมอยู่ในขอบเขตของข้อบังคับ (EU) 2019/1781 ตามข้อ 2 ย่อหน้า 2 ตัวอักษร a เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวไม่สามารถทดสอบและทำงานโดยอิสระจากกระปุกเกียร์ได้

3 ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป

3.1 คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ดรัมมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องไดรฟ์แบบกลมที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งมีการปิดอย่างมิดชิดทั้งหมด มัน สามารถนำไปใช้แทนที่ชิ้นส่วนที่ประกอบภายนอกเช่น เครื่องมอเตอร์และเกียร์ซึ่งจำเป็นจะต้องทำการ บำรุงรักษาบ่อยๆ ได้

ดรัมมอเตอร์สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองขนาดใหญ่และละเอียดจำนวนมาก รวมทั้ง ทนต่อการฉีดน้ำ และละอองน้ำ และยังทนทานต่อเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ควรติดตั้งมอเตอร์ที่ทำ จากเหล็กกล้าไร้สนิมในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมที่มีน้ำเค็ม ต้องขอขอบคุณระดับการ ป้องกัน IP69k และโครงสร้างที่ทำจากโลหะที่ไม่เป็นสนิม (ตามความต้องการ) ทำให้ดรัมมอเตอร์ เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและยา รวมทั้งงานที่ต้องการมาตรฐานด้านสุขอนามัย สูง สามารถติดตั้งดรัมมอเตอร์โดยมีหรือไม่มีการเคลือบผิวดรัมมอเตอร์เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานระหว่าง ดรัมมอเตอร์และสายพานขนส่ง หรือใช้การเคลือบผิวแบบไปร็อฟสำหรับการขับเคลื่อนแบบเฟืองขับเคลื่อนกับ สายพานที่ถูกขับเคลื่อน

ดรัมมอเตอร์เฟส 1 และ 3 ซีรีส์ DM ถูกขับเคลื่อนจากมอเตอร์เหนี่ยวนำกระแสสลับแบบไม่ซิงโครไนซ์ ซึ่งสิ่งนี้คือการใช้ความแรงหลายระดับที่แตกต่างกันและสามารถใช้งานได้กับแรงดันไฟฟ้าในประเทศส่วนใหญ่ในโลก

ดรัมมอเตอร์ซีรีส์ DM ถูกขับเคลื่อนโดยมอเตอร์แบบซิงโครไนซ์และต้องติดตั้งกับชุดควบคุมการขับเคลื่อนที่เหมาะสมสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดควบคุมการขับเคลื่อนในคู่มือที่เกี่ยวข้องได้

ดรัมมอเตอร์จะใช้น้ำมันหล่อลื่นเป็นสารหล่อลื่นและระบายความร้อน ซึ่งความร้อนจะถูกระบายออกไป ทางดรัมและสายพานนำส่ง

3.2 ตัวเลือกต่างๆ

การป้องกันความร้อนสูงเกินในตัว

สวิตช์ป้องกันความร้อนที่อยู่ในส่วนหัวของขดลวดจะป้องกัน ความร้อนสูงเกิน สวิตช์จะทำการปิดเมื่อมอเตอร์เกิดความร้อนมากเกินไป แต่ต้องติดตั้งกับชุดควบคุม ภายนอกที่เหมาะสม โดยตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ในกรณีที่มีความร้อนสูงเกิน.

เบรกไฟฟ้าแม่เหล็กในตัว

เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวสามารถหยุดโหลดได้ โดยจะเบรกที่เพลารอเตอร์ของ ดรัมมอเตอร์โดยตรงและขับเคลื่อนผ่านวงจรเรียงกระแส ต้องคำนวณแรงเบรกที่ใช้ในการหยุดของ ดรัมมอเตอร์ทุกชุดก่อน และจะไม่เท่ากับแรงดึงสายพานของมอเตอร์เสมอไป มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า จำหน่ายเฉพาะสำหรับมอเตอร์แบบซิงโครไนซ์และไม่ซิงโครไนซ์ 3 เฟส ซีรีส์ DM.

การล็อคการถอยกลับด้วยกลไก

ล็อคป้องกันการเคลื่อนที่ย้อนกลับแบบแมกเนติกที่ติดตั้งกับเพลารอเตอร์ สามารถใช้กับสายพานที่ลาดชันได้ มันจะช่วยป้องกันไม่ให้สายพานเคลื่อนที่ย้อนกลับ เมื่อไม่มี กระแสไฟฟ้า มีล็อคป้องกันการเคลื่อนที่ย้อนกลับสำหรับมอเตอร์ที่ไม่มีการซิงโครไนซ์ ซีรีส์ DM ทุกรุ่น

เอ็นโค้ดเดอร์

สัญญาณของเอ็นโค้ดเดอร์สามารถใช้ในการระบุตำแหน่งและการควบคุมความเร็วและ ทิศทางการหมุน.

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป


3.3 ขนาดของดรัมมอเตอร์ซีรีส์ DM

บางขนาดจะระบุเป็น "FW+" FW เป็นค่าย่อสำหรับ "หน้ากว้าง" (ความกว้างของดรัม) ดูข้อมูลนี้ได้บน ป้ายประเภทของดรัมมอเตอร์

ขนาดที่ขึ้นกับความยาวทั้งหมดในแคตตาล็อกและในคู่มือการใช้งานฉบับนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ DIN/ISO 2768 (คุณภาพปานกลาง)



ระยะห่างที่แนะนำระหว่างส่วนรองรับการประกอบ (EL) ภายใต้การคำนึงถึงการขยายตัวสูงสุดจาก ความร้อน และค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตภายในคือ $EL + 2$ มม.



ขนาดของดรัมมอเตอร์ซีรีส์ DM

รุ่น	A	B	C	D	E	F	P	SL	EL	AGL
	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.
DM 0080 แบบทรงกลม	81,5	80,5	12,5	30	2,5	25	3,5	FW - 7	FW + 55	FW + 305
DM 0080 แบบทรงกลม	81,5	80,5	12,5	25	2,5	20	3,5	FW - 7	FW + 5	FW + 30
DM 0080 แบบทรงกลม	81,5	80,5	12,5	17	2,5	13,5	3,5	FW - 7	FW + 5	FW + 30
DM 0080 แบบทรงกระบอก	81	81	12,5	30	2,5	25	3,5	FW - 7	FW + 5	FW + 30
DM 0080 แบบทรงกระบอก	81	81	12,5	25	2,5	20	3,5	FW - 7	FW + 5	FW + 30
DM 0080 แบบทรงกระบอก	81	81	12,5	17	2,5	13,5	3,5	FW - 7	FW + 5	FW + 30
DM 0080 แบบทรงกระบอก + สปริง	81,7	81,7	12,5	30	2,5	25	3,5	FW - 7	FW + 5	FW + 30
DM 0080 แบบทรงกระบอก + สปริง	81,7	81,7	12,5	25	2,5	20	3,5	FW - 7	FW + 5	FW + 30

รุ่น	A	B	C	D	E	F	P	SL	EL	AGL
	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.
DM 0080 แบบทรงกระบอก + สปริง	81,7	81,7	12,5	17	2,5	13,5	3,5	FW - 7	FW + 5	FW + 30
DM 0113 แบบทรงกลม	113,5	112	25	30	6,5	25	3,5	FW - 7	FW + 13	FW + 63
DM 0113 แบบทรงกลม	113,5	112	25	25	6,5	20	3,5	FW - 7	FW + 13	FW + 63
DM 0113 แบบทรงกระบอก	112	112	25	30	6,5	25	3,5	FW - 7	FW + 13	FW + 63
DM 0113 แบบทรงกระบอก	112	112	25	25	6,5	20	3,5	FW - 7	FW + 13	FW + 63
DM 0113 แบบทรงกระบอก + สปริง	113	113	25	30	6,5	25	3,5	FW - 7	FW + 13	FW + 63
DM 0113 แบบทรงกระบอก + สปริง	113	113	25	25	6,5	20	3,5	FW - 7	FW + 13	FW + 63
DM 0138 แบบทรงกลม	138	136	25	30	11,5	25	3,5	FW - 7	FW + 23	FW + 73
DM 0138 แบบทรงกลม	138	136	25	30	11,5	20	3,5	FW - 7	FW + 23	FW + 73
DM 0138 แบบทรงกระบอก	136	136	25	30	11,5	25	3,5	FW - 7	FW + 23	FW + 73
DM 0138 แบบทรงกระบอก	136	136	25	30	11,5	20	3,5	FW - 7	FW + 23	FW + 73
DM 0138 แบบทรงกระบอก + สปริง	137	137	25	30	11,5	25	3,5	FW - 7	FW + 23	FW + 73
DM 0138 แบบทรงกระบอก + สปริง	137	137	25	30	11,5	20	3,5	FW - 7	FW + 23	FW + 73
DM 0165 แบบทรงกลม	164	162	45	40	16,5	30	3,5	FW - 7	FW + 33	FW + 123
DM 0165 แบบทรงกลม	164	162	25	30	16,5	25	3,5	FW - 7	FW + 33	FW + 123
DM 0165 แบบทรงกระบอก	162	162	45	40	16,5	30	3,5	FW - 7	FW + 33	FW + 123
DM 0165 แบบทรงกระบอก	162	162	25	30	16,5	25	3,5	FW - 7	FW + 33	FW + 123
DM 0165 แบบทรงกระบอก + สปริง	162	162	45	40	16,5	30	3,5	FW - 7	FW + 33	FW + 123
DM 0165 แบบทรงกระบอก + สปริง	162	162	25	30	16,5	25	3,5	FW - 7	FW + 33	FW + 123
DM 0217 แบบทรงกลม	217,5	215,5	45	40	16,5	30	5	FW - 10	FW + 33	FW + 123
DM 0217 แบบทรงกลม	217,5	215,5	45	30	16,5	25	5	FW - 10	FW + 33	FW + 123
DM 0217 แบบทรงกระบอก	215,5	215,5	45	40	16,5	30	5	FW - 10	FW + 33	FW + 123
DM 0217 แบบทรงกระบอก	215,5	215,5	45	30	16,5	25	5	FW - 10	FW + 33	FW + 123

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป

3.4 ข้อมูลทางเทคนิค

ระดับชั้นของการป้องกัน	IP69k
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการทำงาน ปกติ ¹⁾	+2 °C ถึง +40 °C
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการทำงาน ปกติ ¹⁾	-25 °C ถึง +15 °C
เวลาในการทำงานหนึ่งรอบ	เริ่ม / หยุดสูงสุด 3 ครั้งต่อนาที ²⁾
เวลาทางลาด	ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส: ≥ 0.5 วินาที ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส: ≥ 1 วินาที ซีรีส์ DM ที่มีการชิ่งโครไนซ์: ≤ 0.5 วินาที
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลของจุดติดตั้ง	สูงสุด 1000 เมตร

¹⁾ สำหรับอุณหภูมิแวดล้อมที่ต่ำกว่า +1 °C Interroll แนะนำให้ใช้เครื่องทำความร้อนแบบอยู่กับที่และ สายเคเบิลพิเศษ หรือแคลมป์ยึดพลาสติก

²⁾ เพื่อเริ่ม/หยุดแอปพลิเคชัน ตำแหน่งการเคลื่อนของมอเตอร์จะต้องปลดระยะคลอนโดยสมบูรณ์ หาก สังเกตพบลักษณะดังกล่าว จะสามารถใช้เวลารอบสูงขึ้นโดยที่การเริ่ม/หยุดมากกว่า 3 ครั้งต่อนาทีได้ Interroll แนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้เครื่องแปลงความถี่ (FU) ที่มีการปรับทางลาดการวิ่งขึ้นหรือลง หรือ ติดตั้งรุ่นพิเศษ ซึ่งจะนำไปเพื่อลดแรงบิดเริ่มต้น เช่น เพื่อป้องกันความเสียหายในการส่งกำลัง หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อ Interroll

3.5 ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ในการระบุข้อมูลสำหรับดรัมมอเตอร์ ให้ใช้หมายเลขลำดับการผลิต หรือสามารถใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ สามารถรอกค่าสำหรับดรัมมอเตอร์เฉพาะในคอลัมน์สุดท้าย

ข้อมูล	ค่าที่นำจะเป็นไปได้	ค่าของตัวเอง
ป้ายชนิดของดรัม มอเตอร์	ชนิดมอเตอร์และดีไซน์: ความเร็วเส้นรอบวง v_N : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ \varnothing : ความกว้างของดรัม FW: จำนวนขั้ว p_p : กำลังไฟ P_N :	
รูปแบบดรัม (รูปแบบท่อ)	เช่น วัสดุสำหรับดรัม ประเภทการเคลื่อน (สี วัสดุ โปรไฟล์ ร่อง)	
ตัวเรือน	วัสดุ คุณสมบัติที่แตกต่างจากมาตรฐาน	
เพลลา	วัสดุ คุณสมบัติที่แตกต่างจากมาตรฐาน	
คอนเน็คเตอร์	สำหรับปลั๊กแบบนี้ จุดเชื่อมต่อสกรูจะมีสัญลักษณ์ ปลั๊กกำกับอยู่	

แอปผลิตภัณฑ์ Interroll

ข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์สามารถอ่านได้ผ่านรหัส QR ที่พิมพ์บนป้ายชื่อ Interroll Product App มีให้บริการในร้านแอปที่รู้จักทั้งหมด:



3.6 การป้องกันอุณหภูมิ

ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานตามปกติ จะมีสวิทช์ควบคุมอุณหภูมิติดตั้งอยู่ภายในส่วนการพันขดสายไฟ ฟิวของสเดเตอร์ติดตั้งรวมเอาไว้ด้วยแล้ว เมื่อถึงอุณหภูมิจำกัดของมอเตอร์ (ความร้อนสูงเกิน) สวิตช์จะ เปิดสำหรับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อมอเตอร์


คำเตือน

สวิตช์ป้องกันความร้อนจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ เมื่อมอเตอร์เย็นตัวลง

การทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจของมอเตอร์

- เปิดสวิตช์ป้องกันความร้อนด้วยรีเลย์ที่เหมาะสมหรือป้องกันแบบอนุกรม เพื่อให้การจ่ายกระแส ไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ถูกตัดอย่างปลอดภัย เมื่อสวิตช์ทำงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะเปิดสวิตช์มอเตอร์ได้อีกครั้งหลังจากความร้อนสูงเกินผ่านปุ่มยืนยันเท่านั้น
- หลังจากทีสวิตช์ทำงานให้รอจนกระทั่งมอเตอร์เย็นตัวลง และตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะเปิดสวิตช์ อีกครั้งว่าไม่มีอันตรายต่อบุคคล

ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป



ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่นำเสนอ: ตัวจำกัดขอบเขตของอุณหภูมิ ปรับคืนสวิตช์ด้วยตนเอง

อายุการใช้งาน: 10,000 วงรอบ

AC	$\cos \varphi = 1$	2,5 A	250 V AC
	$\cos \varphi = 0,6$	1,6 A	250 V AC
DC		1,6 A	24 V DC
		1,25 A	48 V DC

อายุการใช้งาน: 2,000 วงรอบ

AC	$\cos \varphi = 1$	6,3 A	250 V AC
อุณหภูมิของการปรับคืนสวิตช์		40 K \pm 15 K	
ความต้านทาน		< 50 m Ω	
เวลาการสัมผัสตั้งตัว		< 1 ms	

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส


4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส

4.1 ป้ายระบุรุ่น ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส

ข้อมูลที่ติดอยู่บนป้ายระบุรุ่นของดรัมมอเตอร์มีไว้ใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของฉนวน ด้วยวิธีนี้เท่านั้น ที่ทำให้สามารถเลือกใช้งานดรัมมอเตอร์ได้ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ


สำหรับดรัมมอเตอร์ของซีรีส์ DM มีป้ายระบุรุ่นที่มีรูปแบบต่างๆ:

1. ป้ายระบุรุ่นแบบกลม (1) บนฝาครอบส่วนปลายของดรัมมอเตอร์ (ติดกาวหรือยิงเลเซอร์)
2. ป้ายระบุรุ่นแบบสี่เหลี่ยม (2) บนกล่องต่อสายไฟ (ถ้ามี ติดกาวหรือยิงเลเซอร์)
3. ป้ายระบุรุ่นแบบสี่เหลี่ยม (3) บนมอเตอร์




ป้ายระบุรุ่น (1) สำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 1 เฟส



ป้ายระบุรุ่น (2) สำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 1 เฟส



ป้ายระบุรุ่น (3) สำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 1 เฟส

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส

1 หมายเลขแผนผังวงจร	17 สัญลักษณ์ UKCA/EAC
2 กำลังที่จ่าย	18 สัญลักษณ์ UL
3 จำนวนขั้ว + ลักษณะการทำงาน	19 คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วย มาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์: มาตรฐาน สำหรับดรัมมอเตอร์
4 ความถี่พิกัด ¹⁾	20 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อดรัม
5 แรงดันไฟฟ้าพิกัดที่ความถี่พิกัด	21 ความกว้างของดรัม
6 กระแสไฟฟ้าพิกัดที่ความถี่พิกัด	22 นำหนัก
9 รอบการหมุนพิกัดของโรเตอร์ ¹⁾	23 ระดับการชิ่งและระดับการป้องกัน
10 พาวเวอร์แฟกเตอร์	24 ความเร็วเส้นรอบวงของดรัมมอเตอร์ ¹⁾
11 ระดับมาตรฐาน UL	25 สปีดนาห์/ปี/ประเทศที่ผลิต
12 หมายเลขลำดับการผลิต	26 ชนิดน้ำมันและปริมาณ
13 หมายเลขใบสั่งซื้อ + ตำแหน่ง	27 ชนิด + ดีไซน์
14 หมายเลขสินค้าของลูกค้า	28 คิวอาร์โค้ด
15 ที่อยู่ผู้ผลิต	29 ทิศทางการขับเคลื่อน (เฉพาะเมื่อย้อนกลับ)
16 สัญลักษณ์ CE	

¹⁾ ค่าจะขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในงาน ทุกค่าในวงเล็บจะอ้างอิงจากแรงดันไฟฟ้าพิกัดในวงเล็บ

4.2 ข้อมูลระบบไฟฟ้าสำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส

ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

4.2.1 DM 0080 ที่ไม่มีการชิ่งโคร ไนซ์ แบบ 1 เฟส

P_N	n_p	n_n	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_s/I_N	M_s/M_N	M_b/M_N	M_p/M_N	M_N	R_p	$U_{SH \sim}$	C_R
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	μF
25	4	1320	50	230	0,39	1	0,28	1,11	2,19	1,11	1,37	1,11	0,18	150	44	3
50	2	2750	50	230	0,54	1	0,4	0,74	3,08	0,94	1,71	0,94	0,17	82	33	3
75	2	2750	50	230	0,68	1	0,48	0,89	3,19	0,74	1,37	0,74	0,26	66	34	4
75	2	3300	60	230	0,68	1	0,48	1,11	4,89	1	1,83	1	0,22	38	19	6
85	2	2750	50	230	0,73	0,98	0,52	1,11	2,5	0,88	1,77	0,88	0,30	52	28	6
85	2	3300	60	230	0,72	1	0,52	1,3	4,89	1	1,83	1	0,25	38	20	6
110	2	2750	50	230	0,94	1	0,51	1,11	1,97	0,73	1,15	0,73	0,38	52	37	8

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส


4.2.2 DM 0113 ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_s/I_N	M_s/M_N	M_b/M_N	M_p/M_N	M_N	R_p	$U_{SH \sim}$	C_R
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	μF
250	4	1360	50	230	2,4	0,97	0,47	7,2	1,25	1,1	1,1	1,1	1,76	12,7	22	12

4.3 แผนผังการเชื่อมต่อสำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส

ในคำแนะนำของการปฏิบัติการของเครื่องจะมีแสดงให้เห็นเพียงเฉพาะแผนผังการเชื่อมต่อแบบ มาตรฐานเท่านั้น สำหรับการเชื่อมต่อในแบบอื่นๆ จะมีแผนผังการเชื่อมต่อที่แยกออกต่างหากส่งมอบให้ พร้อมกับคู่มือมอเตอร์ ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

4.3.1 จุดเชื่อมต่อสายเคเบิล




1 เฟส, สายเคเบิล 7 คอร์

* นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อตัวเก็บประจุสำหรับเริ่มทำงานและรีเลย์วงจรถูกเข้ากันได้ เพื่อ ปรับปรุงแรงบิดเริ่มต้นของมอเตอร์เฟสเดียว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 1 เฟส

4.3.2 จุดเชื่อมต่อในกล่องชีว



1 เฟส, สายเคเบิล 7 คอว์

* นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อตัวเก็บประจุสำหรับเริ่มทำงานและรีเลย์วงจรที่เข้ากันได้ เพื่อ ปรับปรุงแรงบิดเริ่มต้นของมอเตอร์เฟสเดียว

แรงบิดสำหรับสกรูปิดฝากล่องชีว: 1.5 Nm

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส


5 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

5.1 ป้ายระบุรุ่น ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

ข้อมูลที่ติดอยู่บนป้ายระบุรุ่นของดรัมมอเตอร์มีไว้ใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของมัน ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ ทำให้สามารถเลือกใช้งานดรัมมอเตอร์ได้ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ


สำหรับดรัมมอเตอร์ของซีรีส์ DM มีป้ายระบุรุ่นที่มีรูปแบบต่างๆ:

1. ป้ายระบุรุ่นแบบกลม (1) บนฝาครอบสว่านปลายของดรัมมอเตอร์ (ติดกาวหรือยิงเลเซอร์)
2. ป้ายระบุรุ่นแบบสี่เหลี่ยม (2) บนกล่องต่อสายไฟ (ถ้ามี ติดกาวหรือยิงเลเซอร์)
3. ป้ายระบุรุ่นแบบสี่เหลี่ยม (3) บนมอเตอร์




ป้ายระบุรุ่น (1) สำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการขึงโครโนซ์ แบบ 3 เฟส



ป้ายระบุรุ่น (2) สำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการขึงโครโนซ์ แบบ 3 เฟส



ป้ายระบุรุ่น (3) สำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการขึงโครโนซ์ แบบ 3 เฟส

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

1 หมายเลขแผนผังวงจร	16 สัญลักษณ์ CE
2 กำลังที่จ่าย	17 สัญลักษณ์ UKCA/EAC
3 จำนวนขั้ว + ลักษณะการทำงาน	18 สัญลักษณ์ UL
4 ความถี่ที่กัก ¹⁾	19 คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วย มาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์: มาตรฐาน สำหรับดรัมมอเตอร์
5 แรงดันไฟฟ้าที่กักที่ความถี่ที่กัก	20 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อดรัม
6 กระแสไฟฟ้าที่กักที่ความถี่ที่กัก	21 ความกว้างของดรัม
7 (แรงดันไฟฟ้าที่กักที่ความถี่ที่กัก) ¹⁾	22 นำหนัก
8 (กระแสไฟฟ้าที่กักที่ความถี่ที่กัก) ¹⁾	23 ระดับการชิลและระดับการป้องกัน
9 รอบการหมุนที่กักของโรเตอร์ ¹⁾	24 ความเร็วเส้นรอบวงของดรัมมอเตอร์ ¹⁾
10 พาวเวอร์แฟกเตอร์	25 สปีดนำ/ปี/ประเทศที่ผลิต
11 ระดับมาตรฐาน UL	26 ชนิดน้ำมันและปริมาณ
12 หมายเลขลำดับการผลิต	27 ชนิด + ดีไซน์
13 หมายเลขใบสั่งซื้อ + ตำแหน่ง	28 คิวอาร์โค้ด
14 หมายเลขสินค้าของลูกค้า	29 ทิศทางการขับเคลื่อน (เฉพาะเมื่อย้อนกลับ)
15 ที่อยู่ผู้ผลิต	

¹⁾ ค่าจะขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ทุกค่าในวงเล็บจะอ้างอิงจากแรงดันไฟฟ้าที่กักในวงเล็บ

5.2 ข้อมูลระบบไฟฟ้าสำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

5.2.1 DM 0080 ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

P_N	n_p	n_n	f_n	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_S/I_N	M_S/M_N	M_B/M_N	M_P/M_N	M_N	R_m	U_{SH}	C_{SH}
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	V DC
40	4	1278	50	230	0,38	0,72	0,37	0,59	1,93	1,31	1,51	1,31	0,30	294,5	40,3	
40	4	1278	50	400	0,22	0,72	0,36	0,59	1,93	1,31	1,51	1,31	0,30	294,5		70,0
40	4	1550	60	230	0,33	0,72	0,42	0,59	1,89	1,34	1,43	1,34	0,25	294,5	35,0	
40	4	1644	60	460	0,21	0,61	0,39	0,59	1,98	1,85	2,08	1,85	0,23	294,5		56,6
40	4	1625	60	575	0,17	0,76	0,31	0,59	1,86	1,53	1,91	1,53	0,24	465		90,1
40	4	1627	60	380	0,23	0,65	0,41	0,59	2,01	1,53	1,84	1,53	0,23	215		48,2
40	4	1627	60	220	0,40	0,65	0,40	0,59	2,01	1,53	1,84	1,53	0,23	215	28,0	
40	4	1570	60	208	0,39	0,69	0,41	0,59	1,92	1,31	1,66	1,31	0,24	215	28,9	
40	4	1300	50	200	0,45	0,71	0,36	0,59	1,73	1,26	1,53	1,26	0,29	215	34,3	

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_s/I_N	M_s/M_N	M_b/M_N	M_p/M_N	M_N	R_M	U_{SH} delta	C_{SH} star
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	V DC
80	4	1308	50	230	0,64	0,68	0,46	1,11	2,20	1,46	1,65	1,46	0,58	132,5	28,8	
80	4	1308	50	400	0,37	0,68	0,46	1,11	2,20	1,46	1,65	1,46	0,58	132,5		50,0
80	4	1571	60	230	0,55	0,69	0,53	1,11	2,17	1,42	1,55	1,42	0,49	132,5	25,1	
80	4	1658	60	460	0,34	0,57	0,52	1,11	2,40	2,09	2,25	2,09	0,46	132,5		38,5
80	4	1643	60	575	0,27	0,60	0,5	1,11	2,22	1,92	2,05	1,92	0,47	231,3		56,2
80	4	1630	60	380	0,41	0,63	0,47	1,11	2,08	1,74	1,87	1,74	0,47	102		39,5
80	4	1630	60	220	0,71	0,63	0,47	1,11	2,08	1,74	1,87	1,74	0,47	102	22,8	
80	4	1561	60	208	0,65	0,68	0,5	1,11	2,14	1,28	1,62	1,28	0,49	102	22,5	
80	4	1309	50	200	0,78	0,68	0,44	1,11	1,87	1,48	1,56	1,48	0,58	102	27,1	
75	2	2659	50	230	0,46	0,82	0,50	0,59	3,04	1,48	1,70	1,48	0,27	164,4	31,0	
75	2	2659	50	400	0,27	0,82	0,49	0,59	3,04	1,48	1,70	1,48	0,27	164,4		54,6
75	2	3248	60	230	0,37	0,85	0,60	0,59	3,00	1,54	1,68	1,54	0,22	164,4	25,9	
75	2	3376	60	460	0,21	0,73	0,61	0,59	3,52	2,03	2,39	2,03	0,21	164,4		37,8
75	2	3310	60	575	0,17	0,60	0,74	0,59	3,06	1,76	2,01	1,76	0,22	270		41,3
75	2	3358	60	380	0,27	0,77	0,55	0,59	3,04	1,76	2,09	1,76	0,21	120		37,4
75	2	3358	60	220	0,47	0,77	0,54	0,59	3,04	1,76	2,09	1,76	0,21	120	21,7	
75	2	3257	60	208	0,44	0,82	0,58	0,59	3,18	1,51	1,94	1,51	0,22	120	21,6	
75	2	2745	50	200	0,50	0,78	0,56	0,59	2,85	1,53	1,86	1,53	0,26	120	23,4	
140	2	2796	50	230	0,65	0,79	0,68	1,11	3,86	1,88	2,03	1,88	0,49	72,7	18,7	
140	2	2796	50	400	0,38	0,79	0,67	1,11	3,86	1,88	2,03	1,88	0,49	72,7		32,7
140	2	3354	60	230	0,63	0,81	0,69	1,11	3,84	1,75	1,91	1,75	0,40	72,7	18,5	
140	2	3430	60	460	0,37	0,69	0,69	1,11	4,45	2,48	2,67	2,48	0,39	72,7		27,8
140	2	3394	60	575	0,27	0,76	0,69	1,11	3,70	1,89	2,41	1,89	0,39	120		36,9
140	2	3415	60	380	0,44	0,74	0,65	1,11	3,89	2,15	2,51	2,15	0,39	51		24,9
140	2	3415	60	220	0,76	0,74	0,65	1,11	3,89	2,15	2,51	2,15	0,39	51	14,3	
140	2	3387	60	208	0,74	0,78	0,67	1,11	4,12	2,06	2,36	2,06	0,39	51	14,7	
140	2	2798	50	200	0,85	0,75	0,63	1,11	3,26	1,82	2,09	1,82	0,48	51	16,3	

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชั่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

5.2.2 DM 0080 ที่ไม่มีการชั่งโครไนซ์ แบบเพิ่มประสิทธิภาพ m โหลดของชิ้นส่วน

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_S/I_N	M_S/M_N	M_B/M_N	M_P/M_N	M_N	R_M	U_{SH} delta	C_{SH} star
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	V DC
116	2	2793	50	230	0,54	0,82	0,66	1,11	3,79	1,78	1,85	1,78	0,4	93	20,6	
116	2	2793	50	400	0,31	0,82	0,66	1,11	3,79	1,78	1,85	1,78	0,4	93		35,5

5.2.3 DM 0113 ที่ไม่มีการชั่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_S/I_N	M_S/M_N	M_B/M_N	M_P/M_N	M_N	R_M	U_{SH} delta	C_{SH} star
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	V DC
160	4	1397	50	400	0,54	0,7	0,61	3,51	3,05	1,92	2,13	1,92	1,09	64		36,3
160	4	1397	50	230	0,94	0,7	0,61	3,51	3,05	1,92	2,13	1,92	1,09	64	21,1	
160	4	1714	60	460	0,5	0,63	0,64	3,51	3,63	2,24	2,74	2,24	0,89	64		30,2
160	4	1667	60	230	0,83	0,75	0,65	3,51	3,26	1,74	2	1,74	0,92	64	19,9	
160	4	1390	50	200	1,12	0,69	0,6	3,51	2,87	1,93	2,21	1,93	1,1	59	22,8	
160	4	1698	60	380	0,59	0,66	0,62	3,51	3,27	2,22	2,57	2,22	0,9	59		34,5
160	4	1698	60	220	1,02	0,66	0,62	3,51	3,27	2,22	2,57	2,22	0,9	59	19,9	
160	4	1682	60	208	1	0,7	0,63	3,51	3,16	1,97	2,27	1,97	0,91	59	20,7	
160	4	1355	50	500	0,39	0,78	0,61	3,51	2,62	1,53	1,73	1,53	1,14	124		56,6
160	4	1678	60	575	0,35	0,71	0,65	3,51	3,16	1,96	2,24	1,96	0,91	124		46,2
225	2	2758	50	400	0,56	0,86	0,67	2,28	4,32	2,57	2,62	2,57	0,78	39,3		28,4
225	2	2758	50	230	0,96	0,86	0,68	2,28	4,32	2,57	2,62	2,57	0,78	39,3	16,2	
225	2	3385	60	460	0,49	0,83	0,69	2,28	5,5	3,31	3,31	3,13	0,64	39,3		24
225	2	3294	60	230	0,9	0,9	0,7	2,28	4,6	2,45	2,45	2,31	0,65	39,3	15,9	
225	2	2744	50	200	1,08	0,87	0,69	2,28	4,25	2,27	2,52	2,27	0,78	29,1	13,7	
225	2	3358	60	380	0,56	0,87	0,7	2,28	5,03	2,59	2,96	2,59	0,64	29,1		21,3
225	2	3358	60	220	0,97	0,87	0,7	2,28	5,03	2,59	2,96	2,59	0,64	29,1	12,3	
225	2	3321	60	208	1	0,89	0,7	2,28	4,6	2,29	2,62	2,29	0,65	29,1	12,9	
225	2	2605	50	500	0,43	0,93	0,65	2,28	3,26	1,66	1,83	1,66	0,82	76,6		45,9
225	2	3288	60	575	0,36	0,9	0,7	2,28	4,33	2,14	2,44	2,14	0,65	76,6		37,2
300	4	1371	50	400	0,81	0,76	0,7	6,22	3,28	1,8	1,95	1,8	2,09	33,45		30,9
300	4	1371	50	230	1,4	0,76	0,71	6,22	3,28	1,8	1,95	1,8	2,1	33,45	17,8	
300	4	1688	60	460	0,7	0,74	0,73	6,22	3,87	2,39	2,53	2,39	1,7	33,45		26

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_s/I_N	M_s/M_N	M_B/M_N	M_p/M_N	M_N	R_M	U_{SH} delta	C_{SH} star
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	V DC
300	4	1634	60	230	1,29	0,81	0,72	6,22	3,14	1,74	1,84	1,74	1,75	33,45	17,5	
370	4	1388	50	400	1,1	0,71	0,68	6,22	3,67	2,35	2,43	2,29	2,55	22,1		25,9
370	4	1388	50	230	1,9	0,71	0,69	6,22	3,67	2,35	2,43	2,29	2,55	22,1	14,9	
370	4	1704	60	460	0,99	0,66	0,71	6,22	4,46	2,94	3,09	2,9	2,07	22,1		21,7
370	4	1662	60	230	1,7	0,77	0,71	6,22	3,88	2,12	2,26	2,07	2,13	22,1	14,5	
370	2	2779	50	400	0,82	0,87	0,75	4,03	5,47	2,91	2,91	2,88	1,27	17,65		18,9
370	2	2779	50	230	1,42	0,87	0,75	4,03	5,47	2,91	2,91	2,88	1,27	17,65	10,9	
370	2	3425	60	460	0,73	0,85	0,75	4,03	6,84	3,79	3,79	3,54	1,03	17,65		16,4
370	2	3356	60	230	1,38	0,9	0,75	4,03	5,38	2,75	2,75	2,62	1,05	17,65	11	
370	4	1392	50	200	2,34	0,69	0,66	6,22	3,24	2,3	2,44	2,3	2,55	17,2	13,9	
370	4	1698	60	380	1,21	0,67	0,69	6,22	3,7	2,59	2,78	2,59	2,09	17,2		20,9
370	4	1698	60	220	2,1	0,67	0,69	6,22	3,7	2,59	2,78	2,59	2,09	17,2	12,1	
370	4	1683	60	208	2,08	0,71	0,7	6,22	3,55	2,3	2,46	2,3	2,11	17,2	12,7	
370	4	1359	50	500	0,85	0,76	0,66	6,22	2,95	1,84	1,96	1,84	2,6	43,1		41,8
370	4	1685	60	575	0,76	0,7	0,7	6,22	3,55	2,31	2,49	2,31	2,1	43,1		34,4
370	2	2792	50	200	1,61	0,88	0,75	4,03	5,37	2,78	3,08	2,78	1,27	13	9,2	
370	2	3400	60	380	0,84	0,88	0,76	4,03	6,25	3,1	3,56	3,1	1,04	13		14,4
370	2	3400	60	220	1,45	0,88	0,76	4,03	6,25	3,1	3,56	3,1	1,04	13	8,3	
370	2	3372	60	208	1,5	0,9	0,76	4,03	5,71	2,75	3,16	2,75	1,05	13	8,8	
370	2	2763	50	500	0,63	0,9	0,75	4,03	5,02	2,59	2,84	2,59	1,28	32,5		27,6
370	2	3398	60	575	0,55	0,88	0,77	4,03	6,32	3,18	3,62	3,18	1,04	32,5		23,6
550	2	2813	50	400	1,23	0,85	0,76	4,98	5,77	3,27	3,27	3,15	1,87	13		20,4
550	2	2813	50	230	2,13	0,85	0,76	4,98	5,77	3,27	3,27	3,15	1,87	13	11,8	
550	2	3373	60	460	1,07	0,82	0,79	4,98	7,57	4,52	4,52	4,52	1,53	13	5,7	17,1
550	2	3373	60	230	1,99	0,89	0,78	4,98	5,83	3,08	3,08	3,08	1,56	13	11,5	
550	2	2801	50	200	2,36	0,88	0,76	4,98	5,42	2,71	3,03	2,71	1,87	10,2	10,6	
550	2	3410	60	380	1,21	0,88	0,78	4,98	6,32	3,01	3,5	3,01	1,54	10,2		16,3
550	2	3410	60	220	2,09	0,88	0,78	4,98	6,32	3,01	3,5	3,01	1,54	10,2	9,4	
550	2	3383	60	208	2,18	0,9	0,78	4,98	5,77	2,68	3,11	2,68	1,55	10,2	10	
550	2	2768	50	500	0,93	0,91	0,75	4,98	4,58	2,23	2,48	2,23	1,9	17,7		22,5
550	2	3350	60	575	0,9	0,79	0,78	4,98	7,1	4,1	4,6	4,1	1,53	17,7		18,9

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

5.2.4 DM 0113 ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบเพิ่มประสิทธิภาพ m โหลดของชิ้นส่วน

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_S/I_N	M_S/M_N	M_B/M_N	M_p/M_N	M_N	R_M	U_{SH}	C_{SH}
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	V DC
160	4	1378	50	400	0,49	0,73	0,65	4,83	3,2	2,21	2,43	2,21	1,09	52,87		28,4
160	4	1378	50	230	0,85	0,73	0,65	4,83	3,2	2,21	2,43	2,21	1,09	52,87	16,4	
160	4	1699	60	460	0,44	0,67	0,68	4,83	3,74	2,78	3,08	2,78	0,89	52,87		23,4
160	4	1653	60	230	0,78	0,77	0,67	4,83	3,36	2,05	2,27	2,05	0,92	52,87	15,9	
225	2	2769	50	400	0,51	0,89	0,72	3,13	5,23	2,78	3,09	2,78	0,78	29,9		20,4
225	2	2769	50	230	0,88	0,89	0,72	3,13	5,23	2,78	3,09	2,78	0,78	29,9	11,7	
225	2	3403	60	460	0,45	0,86	0,73	3,13	6,49	3,45	3,97	3,45	0,64	29,9		17,4
225	2	3319	60	230	0,86	0,91	0,72	3,13	5,21	2,54	2,92	2,54	0,65	29,9	11,7	
370	4	1400	50	400	1,15	0,68	0,68	7,68	3,38	2,33	2,47	2,33	2,55	22,3		26,2
370	4	1400	50	230	1,99	0,68	0,69	7,68	3,38	2,33	2,47	2,33	2,55	22,3	15,1	
370	4	1715	60	460	1,05	0,63	0,7	7,68	3,98	2,9	3,12	2,9	2,07	22,3		22,1
370	4	1679	60	230	1,77	0,73	0,72	7,68	3,53	2,14	2,3	2,14	2,13	22,3	14,4	
370	2	2810	50	400	0,79	0,88	0,77	4,98	6,25	3,31	3,65	3,31	1,27	14,8		15,4
370	2	2810	50	230	1,37	0,88	0,77	4,98	6,25	3,31	3,65	3,31	1,27	14,8	8,9	
370	2	3436	60	460	0,69	0,86	0,78	4,98	7,7	4,01	4,62	4,01	1,03	14,8		13,2
370	2	3370	60	230	1,32	0,91	0,77	4,98	6,18	2,98	3,43	2,98	1,05	14,8	8,9	

5.2.5 DM 0138 ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_S/I_N	M_S/M_N	M_B/M_N	M_p/M_N	M_N	R_M	U_{SH}	C_{SH}
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	V DC
160	4	1390	50	400	0,46	0,76	0,66	4,77	3,5	1,86	2,13	1,86	1,1	59,7		31,3
160	4	1390	50	230	0,79	0,76	0,67	4,77	3,5	1,86	2,13	1,86	1,1	59,7	17,9	
160	4	1704	60	460	0,4	0,7	0,72	4,77	4,35	2,25	2,92	2,25	0,9	59,7		25,1
160	4	1661	60	230	0,72	0,8	0,7	4,77	3,68	1,65	2,15	1,65	0,92	59,7	17,2	
160	4	1383	50	200	0,87	0,77	0,69	4,77	3,65	1,72	2,18	1,72	1,1	45,1	15,1	
160	4	1691	60	380	0,45	0,75	0,72	4,77	4,16	1,85	2,5	1,85	0,9	45,1		22,8
160	4	1691	60	220	0,78	0,75	0,72	4,77	4,16	1,85	2,5	1,85	0,9	45,1	13,2	
160	4	1674	60	208	0,79	0,79	0,71	4,77	3,87	1,64	2,22	1,64	0,91	45,1	14,1	
160	4	1369	50	500	0,34	0,81	0,67	4,77	3,38	1,51	1,94	1,51	1,12	107,5		44,4

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_S/I_N	M_S/M_N	M_B/M_N	M_p/M_N	M_N	R_M	U_{SH} delta	C_{SH} star
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	V DC
160	4	1693	60	575	0,3	0,75	0,71	4,77	4,12	1,81	2,47	1,81	0,9	107,5		36,3
370	4	1389	50	400	1,01	0,75	0,71	7,74	4,07	2,24	2,28	2	2,54	22,5		25,6
370	4	1389	50	230	1,74	0,75	0,71	7,74	4,07	2,24	2,28	2	2,54	22,5	14,7	
370	4	1713	60	460	0,86	0,71	0,76	7,74	4,75	2,21	3,08	2,21	2,06	22,5		20,6
370	4	1679	60	230	1,5	0,82	0,76	7,74	4,12	1,65	2,28	1,65	2,1	22,5	13,8	
370	4	1386	50	200	1,85	0,8	0,72	7,74	3,86	1,72	2,24	1,72	2,55	17,3	12,8	
370	4	1693	60	380	0,94	0,78	0,77	7,74	4,36	1,78	2,52	1,78	2,09	17,3		19
370	4	1693	60	220	1,63	0,78	0,76	7,74	4,36	1,78	2,52	1,78	2,09	17,3	11	
370	4	1676	60	208	1,67	0,81	0,76	7,74	4,03	1,59	2,24	1,59	2,11	17,3	11,7	
370	4	1375	50	500	0,73	0,82	0,71	7,74	3,61	1,54	2,02	1,54	2,57	35,5		31,9
370	4	1697	60	575	0,63	0,78	0,76	7,74	4,37	1,78	2,53	1,78	2,08	35,5		26,2
550	2	2855	50	400	1,28	0,77	0,81	5,16	5,49	2,82	3,26	2,82	1,84	11,8		17,4
550	2	2855	50	230	2,22	0,77	0,81	5,16	5,49	2,82	3,26	2,82	1,84	11,8	10,1	
550	2	3461	60	460	1,06	0,78	0,83	5,16	7,04	3,21	4,13	3,21	1,52	11,8		14,6
550	2	3408	60	230	1,9	0,88	0,83	5,16	5,93	2,4	3,06	2,4	1,54	11,8	9,9	
550	2	2828	50	200	2,35	0,84	0,8	5,16	5,56	2,51	3,05	2,51	1,86	9,8	9,7	
550	2	3436	60	380	1,19	0,85	0,83	5,16	6,47	2,68	3,45	2,68	1,53	9,8		14,9
550	2	3436	60	220	2,07	0,85	0,82	5,16	6,47	2,68	3,45	2,68	1,53	9,8	8,6	
550	2	3413	60	208	2,12	0,88	0,82	5,16	5,98	2,39	3,08	2,39	1,54	9,8	9,1	
550	2	2804	50	500	0,91	0,88	0,79	5,16	5,15	2,22	2,69	2,22	1,87	19,2		23,1
550	2	3434	60	575	0,79	0,85	0,82	5,16	6,39	2,62	3,38	2,62	1,53	19,2		19,3
750	4	1400	50	400	1,86	0,77	0,76	13,7	4,47	2,29	2,41	2,07	5,11	9,1		19,5
750	4	1400	50	230	3,22	0,77	0,76	13,7	4,47	2,29	2,41	2,07	5,11	9,1	11,3	
750	4	1712	60	460	1,57	0,74	0,81	13,7	5,24	2,35	3,23	2,35	4,18	9,1		15,9
750	4	1675	60	230	2,84	0,82	0,81	13,7	4,35	1,87	2,54	1,87	4,28	9,1	10,6	
750	4	1393	50	200	3,54	0,79	0,77	13,7	4,3	1,98	2,51	1,98	5,14	7,3	10,2	
750	4	1698	60	380	1,81	0,78	0,81	13,7	4,84	2,03	2,79	2,03	4,22	7,3		15,5
750	4	1698	60	220	3,13	0,78	0,81	13,7	4,84	2,03	2,79	2,03	4,22	7,3	8,9	
750	4	1683	60	208	3,2	0,81	0,8	13,7	4,49	1,81	2,48	1,81	4,26	7,3	9,5	
750	4	1380	50	500	1,37	0,81	0,78	13,7	4,08	1,84	2,31	1,84	5,19	15,9		26,5
750	4	1699	60	575	1,19	0,78	0,81	13,7	4,9	2,07	2,84	2,07	4,22	15,9		22,1
1000	2	2850	50	400	2,04	0,84	0,84	9,13	6,25	2,91	3,12	2,91	3,36	6,1		15,7

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_s/I_N	M_s/M_N	M_B/M_N	M_p/M_N	M_N	R_M	U_{SH}	C_{SH}
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC delta	V DC star
1000	2	2850	50	230	3,54	0,84	0,84	9,13	6,25	2,91	3,12	2,91	3,36	6,1	9,1	
1000	2	3464	60	460	1,69	0,86	0,86	9,13	7,82	3,08	4,14	3,08	2,76	6,1		13,3
1000	2	3411	60	230	3,23	0,91	0,85	9,13	6,18	2,3	3,08	2,3	2,8	6,1	9	
1000	2	2845	50	200	3,91	0,88	0,84	9,13	6,47	2,71	3,38	2,71	3,36	4,31	7,4	
1000	2	3451	60	380	2	0,88	0,86	9,13	7,3	2,78	3,75	2,78	2,77	4,31		11,4
1000	2	3451	60	220	3,47	0,88	0,86	9,13	7,3	2,78	3,75	2,78	2,77	4,31	6,6	
1000	2	3430	60	208	3,61	0,9	0,85	9,13	6,66	2,48	3,34	2,48	2,78	4,31	7	
1000	2	2824	50	500	1,53	0,9	0,84	9,13	6,06	2,53	3,13	2,53	3,38	9,16		18,9
1000	2	3448	60	575	1,32	0,88	0,86	9,13	7,35	2,84	3,81	2,84	2,77	9,16		16

5.2.6 DM 0165 ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_s/I_N	M_s/M_N	M_B/M_N	M_p/M_N	M_N	R_M	U_{SH}	C_{SH}
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC delta	V DC star
*306	12	398	50	400	1,84	0,53	0,45	34,73	1,79	2,4	2,07	2,06	7,34	18,4		26,9
*306	12	398	50	230	3,19	0,53	0,45	34,73	1,79	2,4	2,07	2,06	7,34	18,4	15,6	
*306	8	689	50	400	1,02	0,68	0,64	22,33	2,99	1,75	2,07	1,6	4,24	25,9		26,9
*306	8	689	50	230	1,77	0,68	0,64	22,33	2,99	1,75	2,07	1,6	4,24	25,9	15,6	
370	4	1382	50	400	0,9	0,81	0,73	5,78	3,95	1,7	2,08	1,55	2,57	26,6		29,1
370	4	1382	50	230	1,56	0,81	0,74	5,78	3,95	1,7	2,08	1,55	2,57	26,6	16,8	
370	4	1373	50	200	2,04	0,74	0,71	5,78	3,16	1,48	2,03	1,48	2,57	16,4	12,4	
370	4	1681	60	380	1,02	0,74	0,74	5,78	3,58	1,47	2,24	1,47	2,1	16,4		18,6
370	4	1681	60	220	1,77	0,74	0,74	5,78	3,58	1,47	2,24	1,47	2,1	16,4	10,7	
370	4	1662	60	208	1,79	0,78	0,74	5,78	3,36	1,3	1,97	1,3	2,13	16,4	11,4	
*370	8	730	50	400	1,5	0,62	0,57	22,33	2,87	1,9	2,35	1,9	4,84	20,3		28,3
*370	8	730	50	230	2,59	0,62	0,58	22,33	2,87	1,9	2,35	1,9	4,84	20,3	16,3	
*370	12	456	50	400	1,6	0,63	0,53	34,73	2	1,2	1,5	1,2	7,75	27,3		41,3
*370	12	456	50	230	2,76	0,63	0,53	34,73	2	1,2	1,5	1,2	7,75	27,3	23,7	
*455	6	889	50	400	1,08	0,85	0,72	22,33	3,37	1,65	1,69	1,31	4,89	22,3		30,7
*455	6	889	50	230	1,87	0,85	0,72	22,33	3,37	1,65	1,69	1,31	4,89	22,3	17,7	
*550	6	845	50	400	1,6	0,69	0,72	22,33	3,4	1,4	1,65	1,4	6,22	21		34,8

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_s/I_N	M_s/M_N	M_b/M_N	M_p/M_N	M_N	R_M	U_{SH} delta	C_{SH} star
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	V DC
*550	6	845	50	230	2,76	0,69	0,72	22,33	3,4	1,4	1,65	1,4	6,22	21	20	
620	6	865	50	400	1,91	0,78	0,6	34,73	3,2	1,17	1,2	1,16	6,85	14,3		32
620	6	865	50	230	3,3	0,78	0,6	34,73	3,2	1,17	1,2	1,16	6,85	14,3	18,4	
*620	4	1391	50	400	1,32	0,85	0,8	11,56	4,52	1,88	2,06	1,35	4,26	12,7		21,4
*620	4	1391	50	230	2,29	0,85	0,8	11,56	4,52	1,88	2,06	1,35	4,26	12,7	12,4	
*750	4	1355	50	400	1,8	0,8	0,75	11,56	3,5	1,53	1,8	1,3	5,29	11,57		25
*750	4	1355	50	230	3,11	0,8	0,76	11,56	3,5	1,53	1,8	1,3	5,29	11,57	14,4	
750	4	1687	60	380	1,86	0,79	0,78	11,56	4,12	1,83	2,32	1,83	4,25	8,15		18
750	4	1687	60	220	3,22	0,79	0,77	11,56	4,12	1,83	2,32	1,83	4,25	8,15	10,4	
750	4	1669	60	208	3,32	0,81	0,77	11,56	3,78	1,63	2,06	1,63	4,29	8,15	11	
750	4	1380	50	200	3,66	0,8	0,74	11,56	3,61	1,76	2,08	1,76	5,19	8,15	11,9	
750	6	893	50	400	1,8	0,81	0,74	34,73	3,6	1,75	1,93	1,58	8	11,4		24,9
750	6	893	50	230	3,12	0,81	0,74	34,73	3,6	1,75	1,93	1,58	8	11,4	14,4	
*909	4	1382	50	400	1,98	0,83	0,8	13	4,53	2,1	2,21	1,58	6,28	7,8		19,2
*909	4	1382	50	230	3,43	0,83	0,8	13	4,53	2,1	2,21	1,58	6,28	7,8	11,1	
*909	2	2848	50	400	1,81	0,87	0,83	7,08	7,03	3,33	3,62	2,97	3,05	6,2		14,6
*909	2	2848	50	230	3,14	0,87	0,84	7,08	7,03	3,33	3,62	2,97	3,05	6,2	8,5	
*1100	2	2845	50	400	2,4	0,86	0,77	7,08	5,2	3,15	3,42	2,1	3,69	5,8		18
*1100	2	2845	50	230	4,14	0,86	0,78	7,08	5,2	3,15	3,42	2,1	3,69	5,8	10,3	
*1100	2	3457	60	380	2,56	0,78	0,84	7,08	6,86	3,4	4,17	3,4	3,04	3,12		9,3
*1100	2	3457	60	220	4,43	0,78	0,84	7,08	6,86	3,4	4,17	3,4	3,04	3,12	5,4	
*1100	2	3440	60	208	4,37	0,83	0,84	7,08	6,58	3,04	3,72	3,04	3,05	3,12	5,7	
*1100	2	2850	50	200	5,26	0,75	0,8	7,08	5,79	3,28	3,78	3,28	3,69	3,12	6,2	
*1100	4	1320	50	400	2,8	0,82	0,69	13	3,5	1,5	1,7	1,3	7,96	6,18		21,3
*1100	4	1320	50	230	4,83	0,82	0,7	13	3,5	1,5	1,7	1,3	7,96	6,18	12,2	
1240	4	1377	50	400	2,57	0,86	0,81	20,23	4,32	1,84	1,93	1,26	8,6	6,2		20,6
1240	4	1377	50	230	4,45	0,86	0,81	20,23	4,32	1,84	1,93	1,26	8,6	6,2	11,9	
1500	4	1393	50	400	3,5	0,87	0,71	20,23	3,8	2,1	2,55	1,55	10,28	5,2		23,8
1500	4	1393	50	230	6,04	0,87	0,72	20,23	3,8	2,1	2,55	1,55	10,28	5,2	13,7	
1500	4	1691	60	380	3,53	0,79	0,82	20,23	2,59	1,91	2,56	1,91	8,47	3,1		13
1500	4	1691	60	220	6,12	0,79	0,81	20,23	2,59	1,91	2,56	1,91	8,47	3,1	7,5	
1500	4	1674	60	208	6,32	0,82	0,8	20,23	2,37	1,7	2,27	1,7	8,56	3,1	8	

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชั่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_s/I_N	M_s/M_N	M_b/M_N	M_p/M_N	M_N	R_M	U_{SH} delta	C_{SH} star
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	V DC
1500	4	1385	50	200	7,01	0,8	0,77	20,23	2,31	1,91	2,35	1,91	10,34	3,1	8,7	
1818	2	2840	50	400	3,36	0,91	0,86	12,4	7,38	3,43	3,57	2,89	6,11	2,9	4,4	13,3
1818	2	2840	50	230	5,82	0,91	0,86	12,4	7,38	3,43	3,57	2,89	6,11	2,9	7,7	
2200	2	2840	50	400	4,55	0,86	0,81	12,4	5,3	2,6	3,2	2,6	7,4	2,5		14,7
2200	2	2840	50	230	7,85	0,86	0,82	12,4	5,3	2,6	3,2	2,6	7,4	2,5	8,4	
2200	2	3448	60	380	4,42	0,88	0,86	12,4	7,1	2,89	3,75	2,89	6,09	1,62		9,5
2200	2	3448	60	220	7,66	0,88	0,86	12,4	7,1	2,89	3,75	2,89	6,09	1,62	5,5	
2200	2	3428	60	208	7,88	0,91	0,85	12,4	6,52	2,58	3,34	2,58	6,13	1,62	5,8	
2200	2	2842	50	200	8,8	0,87	0,83	12,4	6,29	2,86	3,45	2,86	7,39	1,62	6,2	

ทำเครื่องหมายด้วย * สำหรับ DM 0217 ด้วย

5.2.7 DM 0217 ที่ไม่มีการชั่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_s/I_N	M_s/M_N	M_b/M_N	M_p/M_N	M_N	R_M	U_{SH} delta	C_{SH} star
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	V DC
306	8	689	50	400	1,02	0,68	0,64	22,33	2,99	1,75	2,07	1,6	4,24	25,9		26,9
306	8	689	50	230	1,77	0,68	0,64	22,33	2,99	1,75	2,07	1,6	4,24	25,9	15,6	
455	6	889	50	400	1,08	0,85	0,72	22,33	3,37	1,65	1,69	1,31	4,89	22,3		30,7
455	6	889	50	230	1,87	0,85	0,72	22,33	3,37	1,65	1,69	1,31	4,89	22,3	17,7	
620	4	1391	50	400	1,32	0,85	0,8	11,56	4,52	1,88	2,06	1,35	4,26	12,7		21,4
620	4	1391	50	230	2,29	0,85	0,8	11,56	4,52	1,88	2,06	1,35	4,26	12,7	12,4	
909	4	1382	50	400	1,98	0,83	0,8	13	4,53	2,1	2,21	1,58	6,28	7,8		19,2
909	4	1382	50	230	3,43	0,83	0,8	13	4,53	2,1	2,21	1,58	6,28	7,8	11,1	
909	2	2848	50	400	1,81	0,87	0,83	7,08	7,03	3,33	3,62	2,97	3,05	6,2		14,6
909	2	2848	50	230	3,14	0,87	0,84	7,08	7,03	3,33	3,62	2,97	3,05	6,2	8,5	
1100	8	709	50	400	3,71	0,59	0,73	82,1	3,66	2,05	2,69	1,89	14,82	5,1		16,7
1100	8	709	50	230	6,43	0,59	0,73	82,1	3,66	2,05	2,69	1,89	14,82	5,1	9,7	
1500	6	934	50	400	3,36	0,81	0,8	82,1	4,84	2,15	2,29	1,55	15,34	4,3		17,6
1500	6	934	50	230	5,82	0,81	0,8	82,1	4,84	2,15	2,29	1,55	15,34	4,3	10,1	
1500	4	1420	50	400	3,7	0,87	0,67	35,78	5,5	2,2	2,5	1,8	10,09	3,3		15,9
1500	4	1420	50	230	6,38	0,87	0,68	35,78	5,5	2,2	2,5	1,8	10,09	3,3	9,2	
2200	4	1433	50	400	4,45	0,85	0,84	47,71	6,26	2,32	2,87	1,82	14,66	2,85		16,2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

P_N	n_p	n_N	f_N	U_N	I_N	$\cos \varphi$	η	J_R	I_s/I_N	M_s/M_N	M_a/M_N	M_p/M_N	M_N	R_M	U_{SH} delta	C_{SH} star
W		min ⁻¹	Hz	V	A			kgcm ²					Nm	Ω	V DC	V DC
2200	4	1433	50	230	7,71	0,85	0,84	47,71	6,26	2,32	2,87	1,82	14,66	2,85	9,3	
2200	2	2873	50	400	5,01	0,78	0,81	18,51	6,05	2,47	3,3	2,27	7,31	3,35		19,6
2200	2	2873	50	230	8,68	0,78	0,82	18,51	6,05	2,47	3,3	2,27	7,31	3,35	11,3	
3000	4	1421	50	400	6,69	0,79	0,82	47,71	5,77	2,65	3,07	2,32	20,16	2		15,9
3000	4	1421	50	230	11,58	0,79	0,82	47,71	5,77	2,65	3,07	2,32	20,16	2	9,1	
3000	2	2875	50	400	5,85	0,87	0,85	27,15	7,8	3,17	3,69	2,62	9,96	1,75		13,4
3000	2	2875	50	230	11,52	0,87	0,75	27,15	7,8	3,17	3,69	2,62	9,96	1,75	8,8	

5.3 แผนผังการเชื่อมต่อสำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

ข้อควรระวัง

เกิดความเสียหายของดรัมมอเตอร์จากการเชื่อมต่อกับตัวหยุดด้านหลังผิดพลาด

➤ เมื่อใช้งานตัวหยุดด้านหลังแบบทวนเข็มนาฬิกา ให้เปลี่ยน L1 และ L2




ทิศการหมุน: สลับ L1 และ L2

ในคำแนะนำของการปฏิบัติการของเครื่องจะมีแสดงให้เห็นเพียงเฉพาะแผนผังการเชื่อมต่อแบบ มาตรฐานเท่านั้น สำหรับการเชื่อมต่อในแบบอื่นๆ จะมีแผนผังการเชื่อมต่อที่แยกออกต่างหากส่งมอบให้ พร้อมกับดรัมมอเตอร์ สำหรับแผนผังการเชื่อมต่อ.

ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส


5.3.1 จุดเชื่อมต่อสายเคเบิล



3 เฟส, สายเคเบิล 4+2 คอร์, ขนลวดสำหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์ (จุดเชื่อมต่อภายใน)

วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าต่ำ

วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง




3 เฟส, สายเคเบิล 7+2 คอร์, ขนลวดสำหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลต้าหรือสตาร์ (เชื่อมต่อภายใน), พร้อมกับเบรก

วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าต่ำ

วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการขึงโครโมเนียม แบบ 3 เฟส




3 เฟส, สายเคเบิล 7+2 คอร์, ขดลวดสำหรับ 2 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์

วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าต่ำ

วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง

5.3.2 การเชื่อมต่อพร้อมปลั๊ก




3 เฟส, ปลั๊กพร้อมสายเคเบิล 4+2 คอร์, ขดลวดสำหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์ (จุดเชื่อมต่อ ภายใน)

วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าต่ำ

วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง


ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิงโครไนซ์ แบบ 3 เฟส



3 เฟส, ปลั๊กพร้อมสายเคเบิล 7+2 คอร์, ขดลวดสำหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์ (สวิตช์ ภายใน), พร้อมเบรก

วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าต่ำ

วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง




3 เฟส, ปลั๊กพร้อมสายเคเบิล 7+2 คอร์, ขดลวดสำหรับ 2 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์

วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าต่ำ

วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

5.3.3 จุดเชื่อมต่อในกล่องชีว




3 เฟส, ขดลวดสำหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์ (จุดเชื่อมต่อภายใน)

วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าต่ำ

วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง

แรงบิดสำหรับสกรูปัดฝากล่องชีว: 1.5 Nm




3 เฟส, ขดลวดสำหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์ (จุดเชื่อมต่อภายใน) พร้อมกับเบรก

วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าต่ำ

วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง

แรงบิดสำหรับสกรูปัดฝากล่องชีว: 1.5 Nm

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส



3 เฟส, ขดลวดสำหรับ 2 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์

วงจรแบบเดลตา: แรงดันไฟฟ้าต่ำ

วงจรแบบสตาร์: แรงดันไฟฟ้าสูง

แรงบิดสำหรับสกรูบิดฝากล่องหัว: 1.5 Nm

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการขึงโครไนซ์


6 ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการขึงโครไนซ์

6.1 ป้ายระบุรุ่นสำหรับซีรีส์ DM ที่มีการขึงโครไนซ์

ข้อมูลที่ติดอยู่บนป้ายระบุรุ่นของดรัมมอเตอร์มีไว้ใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของมัน ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ ทำให้สามารถเลือกใช้งานดรัมมอเตอร์ได้ตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการ


สำหรับดรัมมอเตอร์ของซีรีส์ DM มีป้ายระบุรุ่นที่มีรูปแบบต่างๆ:

1. ป้ายระบุรุ่นแบบกลม (1) บนฝาครอบส่วนปลายของดรัมมอเตอร์ (ติดกาวหรือยิงเลเซอร์)
2. ป้ายระบุรุ่นแบบสี่เหลี่ยม (2) บนกล่องต่อสายไฟ (ถ้ามี ติดกาวหรือยิงเลเซอร์)
3. ป้ายระบุรุ่นแบบสี่เหลี่ยม (3) บนมอเตอร์




ป้ายระบุรุ่น (1) สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการขึงโครไนซ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิงโครไนซ์



ป้ายระบุรุ่น (2) สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิงโครไนซ์



ป้ายระบุรุ่น (3) สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิงโครไนซ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิงโครไนซ์

1 หมายเลขแผนผังวงจร	16 สัญลักษณ์ CE
2 กำลังที่จ่าย	17 สัญลักษณ์ UKCA/EAC
3 จำนวนขั้ว + ลักษณะการทำงาน	18 สัญลักษณ์ UL
4 ความถี่ปกติ	19 คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วย มาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์: มาตรฐาน สำหรับมอเตอร์
5 แรงดันไฟฟ้าปกติ	20 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อดรัม
6 กระแสไฟฟ้าปกติ	21 ความกว้างของดรัม
7 แรงบิดที่กักตัวของโรเตอร์	22 น้าหนัก
8 แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำของมอเตอร์	23 ระดับการขีดและระดับการป้องกัน
9 รอบการหมุนที่กักตัวของโรเตอร์	24 Umfangsgeschwindigkeit des Rohrs
11 ระดับมาตรฐาน UL	25 สปีดนำ/ปี/ประเทศที่ผลิต
12 หมายเลขลำดับการผลิต	26 ชนิดน้ำมันและปริมาณ
13 หมายเลขใบสั่งซื้อ + ตำแหน่ง	27 ชนิด + ดีไซน์
14 หมายเลขสินค้าของลูกค้า	28 คิวอาร์โค้ด
15 ที่อยู่ผู้ผลิต	29 ทิศทางการขับเคลื่อน (เฉพาะเมื่อย้อนกลับ)

6.2 ข้อมูลระบบไฟฟ้าสำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิงโครไนซ์

ข้อมูล โปรดดู หน้า 106.

6.2.1 DM 0080 แบบชิงโครไนซ์

จำนวนขั้ว	8 (4 คู่ของขั้ว)
ความเร็วที่กักตัวของโรเตอร์	3000 รอบ/นาที
ความถี่ปกติ	200 Hz
คอยล์คอนเน็คเตอร์	แบบสตาร์
ระดับการป้องกันความร้อน	TC 130 °C

P_N	U_P	I_N	I_0	I_{max}	η	J_R	M_N	M_0	m_{max}	R_p	L_{sd}	L_{sq}	k_e	T_e	k_{TN}	U_{SH}
W	V	A	A	A		kg x cm ²	Nm	Nm	Nm	Ω	mH	mH	V/krpm	ms	Nm/A	V
145	230	0,81	0,81	2,43	0,85	0,46	0,46	0,46	1,38	21,6	45,6	53,7	41,57	4,97	0,57	4,37
145	400	0,47	0,47	1,41	0,83	0,46	0,46	0,46	1,38	56,6	130,7	138	72,23	4,41	0,98	6,65
298	230	1,3	1,3	3,9	0,86	0,92	0,95	0,95	2,85	10,2	27,8	29,3	47,46	5,75	0,73	3,32
298	400	0,78	0,78	2,34	0,87	0,92	0,95	0,95	2,85	29,1	81,9	94,1	83,09	6,48	1,22	5,67
425	230	2,3	2,3	6,9	0,87	1,38	1,35	1,35	4,05	5,66	16,3	19,4	45,81	6,86	0,59	3,25

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิงโครไนซ์

P_N	U_P	I_N	I_0	I_{max}	η	J_R	M_N	M_0	m_{max}	R_P	L_{sd}	L_{sq}	k_e	T_e	k_{TN}	U_{SH}
W	V	A	A	A		kg x cm ²	Nm	Nm	Nm	Ω	mH	mH	V/krpm	ms	Nm/A	V
425	400	1,32	1,32	3,96	0,86	1,38	1,35	1,35	4,05	17,6	49,8	59	80,8	6,7	1,02	5,81
550	230	2,94	2,94	8,82	0,9	1,84	1,75	1,75	5,25	3,89	10,2	11,8	38,45	6,06	0,59	2,86
550	400	1,7	1,7	5,1	0,9	1,84	1,75	1,75	5,25	9,2	24,1	27,6	66,6	6	1,03	3,91

ความเหนียวเฉลี่ย: $L_{sm} = (L_{sd} + L_{sq}) / 2$

6.2.2 DM 0113 แบบชิงโครไนซ์

จำนวนขั้ว	8 (4 คู่ของขั้ว)
ความเร็วพิกัดของโรเตอร์	3000 รอบ/นาที
ความถี่ปกติ	200 Hz
คอยล์คอนเน็คเตอร์	แบบสตาร์
ระดับการป้องกันความร้อน	TC 130 °C

P_N	U_P	I_N	I_0	I_{max}	η	J_R	M_N	M_0	m_{max}	R_P	L_{sd}	L_{sq}	k_e	T_e	k_{TN}	U_{SH}
W	V	A	A	A		kg x cm ²	Nm	Nm	Nm	Ω	mH	mH	V/krpm	ms	Nm/A	V
300	230	1,25	1,25	3,75	0,85	2,1	0,96	0,96	2,88	12,53	5,5	10,2	50,34	1,78	0,76	3,92
300	400	0,72	0,72	2,16	0,85	2,1	0,96	0,96	2,88	37,6	16,5	30,7	87,2	1,78	1,32	6,77
700	230	2,67	2,67	8,01	0,89	6,29	2,23	2,23	6,69	2,63	2,5	4,4	55,48	3,57	0,84	1,76
700	400	1,54	1,54	4,62	0,89	6,29	2,23	2,23	6,69	7,9	7,4	13,3	96,1	3,57	1,45	3,04
1100	230	3,97	3,97	11,91	0,92	8,38	3,5	3,5	10,5	1,89	1,9	3,2	56,52	3,39	0,88	1,88
1100	400	2,29	2,29	6,87	0,92	8,38	3,5	3,5	10,5	5,66	5,8	9,6	97,9	3,39	1,53	3,24

ความเหนียวเฉลี่ย: $L_{sm} = (L_{sd} + L_{sq}) / 2$

6.2.3 DM 0138 แบบชิงโครไนซ์

จำนวนขั้ว	8 (4 คู่ของขั้ว)
ความเร็วพิกัดของโรเตอร์	3000 รอบ/นาที
ความถี่ปกติ	200 Hz
คอยล์คอนเน็คเตอร์	แบบสตาร์
ระดับการป้องกันความร้อน	TC 130 °C

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิ่งโครไนซ์

P_N	U_p	I_N	I_0	I_{max}	η	J_R	M_N	M_0	m_{max}	R_p	L_{sd}	L_{sq}	k_e	T_e	k_{TN}	U_{SH}
W	V	A	A	A		kg x cm ²	Nm	Nm	Nm	Ω	mH	mH	V/krpm	ms	Nm/A	V
1800	230	5,94	5,94	17,82	0,85	15,2	5,73	5,73	17,19	1,33	3,9	5,6	63,62	15,58	0,96	1,98
1800	400	3,43	3,43	10,29	0,85	15,2	5,73	5,73	17,19	4	11,6	16,9	110,2	15,58	1,67	3,43

ความเหนียวเฉลี่ย: $L_{sm} = (L_{sd} + L_{sq}) / 2$

6.3 ข้อมูลระบบไฟฟ้าสำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบไม่มีน้ำมัน

ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

6.3.1 DM 0080 แบบชิ่งโครไนซ์ แบบไม่มีน้ำมัน

จำนวนขั้ว	8 (4 คู่ของขั้ว)
ความเร็วพิกัดของโรเตอร์	3000 รอบ/นาที
ความถี่ปกติ	200 Hz
คอยล์คอนเน็คเตอร์	แบบสตาร์
ระดับการป้องกันความร้อน	TC 130 °C

P_N	U_p	I_N	I_0	I_{max}	η	J_R	M_N	M_0	m_{max}	R_p	L_{sd}	L_{sq}	k_e	T_e	k_{TN}	U_{SH}
W	V	A	A	A		kg x cm ²	Nm	Nm	Nm	Ω	mH	mH	V/krpm	ms	Nm/A	V
80	230	0,45	0,45	1,35	0,85	0,46	0,25	0,25	0,75	21,6	45,6	53,7	41,57	4,97	0,57	2,43
80	400	0,26	0,26	0,78	0,83	0,46	0,25	0,25	0,75	56,6	130,7	138	72,23	4,41	0,98	3,68
110	230	0,48	0,48	1,44	0,86	0,92	0,35	0,35	1,05	10,2	27,8	29,3	47,46	5,75	0,73	1,22
110	400	0,29	0,29	0,87	0,87	0,92	0,35	0,35	1,05	29,1	81,9	94,1	83,09	6,48	1,22	2,11
180	230	0,97	0,97	2,91	0,87	1,38	0,57	0,57	1,71	5,66	16,3	19,4	45,81	6,86	0,59	1,37
180	400	0,56	0,56	1,68	0,86	1,38	0,57	0,57	1,71	17,6	49,8	59	80,8	6,7	1,02	2,46
235	230	1,3	1,3	3,9	0,92	1,84	0,75	0,75	2,25	3,89	10,2	11,8	38,45	6,06	0,59	1,26
235	400	0,75	0,75	2,25	0,92	1,84	0,75	0,75	2,25	9,2	24,1	27,6	66,6	6	1,03	1,73

ความเหนียวเฉลี่ย: $L_{sm} = (L_{sd} + L_{sq}) / 2$

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิงโครไนซ์

6.3.2 DM 0113 แบบชิงโครไนซ์ แบบไม่มีน้ำมัน

จำนวนขั้ว	8 (4 คู่ของขั้ว)
ความเร็วพิกัดของโรเตอร์	3000 รอบ/นาที
ความถี่ปกติ	200 Hz
คอยล์คอนเน็คเตอร์	แบบสตาร์
ระดับการป้องกันความร้อน	TC 130 °C

P_N	U_p	I_N	I_0	I_{max}	η	J_R	M_N	M_0	m_{max}	R_p	L_{sd}	L_{sq}	k_e	T_e	k_{TN}	U_{SH}
W	V	A	A	A		kg x cm ²	Nm	Nm	Nm	Ω	mH	mH	V/krpm	ms	Nm/A	V
190	230	0,8	0,8	2,4	0,88	2,1	0,6	0,6	1,8	12,53	5,5	10,2	50,34	1,78	0,76	2,51
190	400	0,46	0,46	1,38	0,88	2,1	0,6	0,6	1,8	37,6	16,5	30,7	87,2	1,78	1,32	4,32
440	230	1,77	1,77	5,31	0,87	6,29	1,4	1,4	4,2	2,63	2,5	4,4	55,48	3,57	0,84	1,16
440	400	1,02	1,02	3,06	0,87	6,29	1,4	1,4	4,2	7,9	7,4	13,3	96,1	3,57	1,45	2,01
700	230	2,55	2,55	7,65	0,94	8,38	2,23	2,23	6,69	1,89	1,9	3,2	56,52	3,39	0,88	1,20
700	400	1,47	1,47	4,41	0,94	8,38	2,23	2,23	6,69	5,66	5,8	9,6	97,9	3,39	1,53	2,08

ความเหนียวเฉลี่ย: $L_{sm} = (L_{sd} + L_{sq}) / 2$

6.3.3 DM 0138 แบบชิงโครไนซ์ แบบไม่มีน้ำมัน

จำนวนขั้ว	8 (4 คู่ของขั้ว)
ความเร็วพิกัดของโรเตอร์	3000 รอบ/นาที
ความถี่ปกติ	200 Hz
คอยล์คอนเน็คเตอร์	แบบสตาร์
ระดับการป้องกันความร้อน	TC 130 °C

P_N	U_p	I_N	I_0	I_{max}	η	J_R	M_N	M_0	m_{max}	R_p	L_{sd}	L_{sq}	k_e	T_e	k_{TN}	U_{SH}
W	V	A	A	A		kg x cm ²	Nm	Nm	Nm	Ω	mH	mH	V/krpm	ms	Nm/A	V
1000	230	3,36	3,36	10,08	0,89	15,2	3,18	3,18	9,54	1,33	3,9	5,6	63,62	15,58	0,96	1,12
1000	400	1,94	1,94	5,82	0,89	15,2	3,18	3,18	9,54	4	11,6	16,9	110,2	15,58	1,67	1,94

ความเหนียวเฉลี่ย: $L_{sm} = (L_{sd} + L_{sq}) / 2$

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิ่งโครไนซ์

6.4 แผนผังการเชื่อมต่อสำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิ่งโครไนซ์

ข้อควรระวัง


ความเสียหายของตรัมมอเตอร์จากการเชื่อมต่อผิด

- > ห้ามเชื่อมต่อตรัมมอเตอร์ของซีรีส์ DM กับแหล่งจ่ายไฟโดยตรง แต่ให้ต่อผ่านเครื่องแปลงความถี่ที่เหมาะสม

ในคำแนะนำของการปฏิบัติการของเครื่องจะมีแสดงให้เห็นเพียงเฉพาะแผนผังการเชื่อมต่อแบบ มาตรฐานเท่านั้น สำหรับการเชื่อมต่อในแบบอื่นๆ จะมีแผนผังการเชื่อมต่อที่แยกออกต่างหากส่งมอบให้ พร้อมกับตรัมมอเตอร์ สำหรับแผนผังการเชื่อมต่อ โปรดดู.


ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.

6.4.1 จุดเชื่อมต่อสายเคเบิล




3 เฟส, สายเคเบิล 4+2 คอร์, ขดลวดสำหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบสตาร์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิงโครไนซ์



3 เฟส, สายเคเบิล 7+2 แกน, ขดลวดสำหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบสตาร์, พร้อมเบรก


6.4.2 การเชื่อมต่อพร้อมปลั๊ก




3 เฟส, สายเคเบิล 4+2 คอร์, ขดลวดสำหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบสตาร์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการขึงโครโมเนียม

6.4.3 จุดเชื่อมต่อในกล่องขั้ว




3 เฟส, สายเคเบิล 4+2 คอร์, ขดลวดสำหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบสตาร์




3 เฟส, สายเคเบิล 7+2 แกน, ขดลวดสำหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบสตาร์, พร้อมเบรก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับซีรีส์ DM ที่มีการชิงโครไนซ์

6.4.4 จุดเชื่อมต่อใน FC 1000



3 เฟส, สายเคเบิล 4+2 คอร์, ขดลวดสำหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์



3 เฟส, สายเคเบิล 7+2 คอร์, ขดลวดสำหรับ 1 แรงดันไฟฟ้า พร้อมกับเบรก, วงจรแบบเดลตาหรือสตาร์

ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม


7 ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม

7.1 ระบบเบรกแบบแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

M	แรงบิดต่อเนื่องสำหรับเบรก
J_{BR}	โมเมนต์เฉื่อยของเบรก
U_{BR}	แรงดันไฟฟ้าปกติ
P_{BR}	กำลังที่จ่าย
I_{BR}	กระแสไฟฟ้าปกติ
$t_{pick\ up}$	เวลาหน่วงของเบรก
$t_{fall\ delay\ AC}$	เวลาหน่วงในการเปิดสวิตช์ AC
$t_{fall\ delay\ DC}$	เวลาหน่วงในการเปิดสวิตช์ DC

มอเตอร์	ขนาดของเบรก	M	J_{BR}	P_{BR}	U_{BR}	I_{BR}	$t_{pick\ up}$	$t_{fall\ delay\ AC}$	$t_{fall\ delay\ DC}$
		Nm	kg x cm ²	W	V DC	A	ms	ms	ms
DM 0080 ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์	2	0,7	0,04	12	24 104	0,50 0,12	20	80	13
DM 0113 ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์		1,5	0,08	24	24 104 207	1 0,23 0,12	30	200	26
DM 0138 ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์		2,9	0,23	24	24 104 207	1 0,23 0,12	30	200	26
DM 0165/ DM 0217* ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์	5	5,95	0,68	33	24 104 207	1,38 0,32 0,16	40	260	46
DM 0217 ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์	12			50	104 207	0,48 0,24	60	500	60

DM 0217* โปรดดู หน้า 30.



เชื่อมต่อบาง AC (เชื่อมต่อบางแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ขั้ว 1 และ 2 ของวงจรเรียงกระแสเบรก)	ระยะเวลาหน่วงเวลา ยาว แรงดันไฟฟ้าของเบรก ประมาณ 1 V การเบรกทำได้อย่างนุ่มนวล
เชื่อมต่อบาง DC (เชื่อมต่อบางแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตผ่านขั้ว 3 และ 4 ของวงจรเรียงกระแสเบรก) หน้าสัมผัสของสวิตช์ต้องเหมาะสมสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่สูง และประกายไฟที่เกิดขึ้นขณะที่เชื่อมต่อบาง DC	ระยะเวลาหน่วงเวลา สั้น แรงดันไฟฟ้าของเบรก ประมาณ 500 V การเบรกทำได้อย่างแข็งแกร่ง
เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์	ลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับวงจร DC

กระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป = 2 x แรงดันไฟฟ้าที่เกิดในการดำเนินงาน, $t_{pick\ up} / 2$
มาตรฐาน 104 V DC สามารถส่งให้ได้อีกในสต็อก



แรงบิดของเบรกที่ถอดรื้อจะเท่ากับอัตราการถอดรื้อของเกียร์ของมอเตอร์ด้วยแรงบิดของเบรก ซึ่ง แสดง อยู่ในตารางด้านบน เพื่อความปลอดภัยต้องคำนวณกำลังสำรอง 25 % ในการออกแบบ เบรกนี้ ไม่ใช่เบรก หยุดฉุกเฉิน มีการผสมผสานของมอเตอร์ที่มีแรงบิดมากกว่าแรงบิดของเบรก ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้อัตราถอดรื้อของเกียร์สูงสุดเสมอสำหรับการติดตั้งเบรก

ระบบเบรกทั้งหมดสามารถใช้กับการทำงานแบบเปิดๆ / ปิดๆ ได้

เวลาหน่วงของเบรกระหว่างที่เปิดและปิดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นอย่างมาก:

- ชนิดและความหนืดของน้ำมันหล่อลื่น
- ปริมาณน้ำมันหล่อลื่นในดรัมมอเตอร์
- อุณหภูมิแวดล้อม
- อุณหภูมิของมอเตอร์ภายในขณะที่ใช้งานอยู่

ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม


7.2 ระบบเบรกกระแสตรงสำหรับซีรีส์ DM ที่ไม่มีการชิ่งโครไนซ์ แบบ 3 เฟส

แรงดันไฟฟ้าอินพุต	แรงดันไฟฟ้าเบรก	แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น	แรงดันไฟฟ้าหยุด	รุ่น	การใช้งาน	หมายเลขการสั่งซื้อ
V AC	V DC	V DC	V DC	W	V DC	A
115	104	104	52	วงจรรีเลย์กระแสเบ็ดสวิทช์ อย่างรวดเร็ว	การใช้งานเริ่ม/หยุดหรือการทำงานต่อเนื่อง	61011343
230	207	207	104	วงจรรีเลย์กระแสเบ็ดสวิทช์ อย่างรวดเร็ว	การใช้งานเริ่ม/หยุดหรือการทำงานต่อเนื่อง	61011343
230	104	104	104	วงจรรีเลย์กระแสทางเดียวเซมิคอนดักเตอร์และวงจรรีเลย์กระแสแบบสะพาน	การใช้งานเริ่ม/หยุดหรือการทำงานต่อเนื่อง	1001440
230	104	190	52	ตัวปรับสมดุลเฟส	การทำงานต่อเนื่อง	1001442
400	104	180	104	มัลติสวิทช์	การทำงานต่อเนื่อง	1003326
460	104	180	104	มัลติสวิทช์	การทำงานต่อเนื่อง	1003326
460	207	207	207	วงจรรีเลย์กระแสทางเดียวเซมิคอนดักเตอร์และวงจรรีเลย์กระแสแบบสะพาน	การใช้งานเริ่ม/หยุดหรือการทำงานต่อเนื่อง	1001441

จากการใช้วงจรรีเลย์กระแสแบบเชื่อมต่อรวดเร็วหรือแบบเฟสทำให้สามารถประหยัดพลังงาน เนื่องจาก แรงดันไฟฟ้าในการหยุดต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าปกติ

7.2.1 วงจรรีเลย์กระแสเบรก - จุด เชื่อมต่อ

Interroll แนะนำให้ติดตั้งสวิทช์ระหว่าง 3 ถึง 4 ตัวสำหรับการทำงานของเบรกอย่างรวดเร็ว




วงจรเรียงกระแสเซมิคอนดักเตอร์ทางเดียว

1, 2 ขาเข้า (อินพุต)

5, 6 เมรก

3, 4 สะพาน




เรกติไฟเออร์แบบบริดจ์

1, 2 ขาเข้า (อินพุต)

5, 6 เมรก

3, 4 สะพาน

ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม



ตัวปรับสมดุลเฟส


1, 2 ขาเข้า (อินพุต)

5, 6 เมรก

3, 4 เมรก*

ความถี่ในการเชื่อมต่อวงจรสูงสุด = 2 ครั้ง/วินาที

* จุดเชื่อมต่อ 3 และ 4 จะขัดจังหวะวงจร DC และทำให้เวลาหน่วงการตกลงนานขึ้น



ตัวปรับสมดุลสวิตช์ตัว

1, 2 ขาเข้า (อินพุต)

5, 6 เมรก


3, 4 สะพาน

7, 8 การจูน ความล่าช้า- เวลา



วงจรเรียงกระแสแบบมัลติสวิตช์


7.2.2 ตัวปรับสมดุลของเบรก - การ วัตต์ค่าต่างๆ



วงจรเรียงกระแสเซมิคอนดักเตอร์ / วงจรเรียงกระแสแบบสะพาน

หมายเลขการสั่งซื้อ	A	B	C	D	E
	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.
1001440	34	30	25	3,5	4,5
1001441	64	30	54	4,5	5


ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม



วงจรรีขงกระแสแบบเฟส (หมายเลขสั่งซ้อ 1001442)

แผงดัดตั้ง 35 มิลลิเมตร EN 50022


Mayr หมายเลขสินค้า 1802911



วงจรรีขงกระแสแบบเชื่อมต้อรวดเร็ว (หมายเลขสั่งซ้อ 61011343)

แผงดัดตั้ง 35 มิลลิเมตร EN 50022

Mayr หมายเลขสินค้า 1802911




วงจรเรียงกระแสหลายทาง (หมายเลขสั่งซื้อ 1003326)

ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม

7.3 ดรัมมอเตอร์แบบไม่ซิงโครไนซ์พร้อมกับเครื่องแปลงความถี่

7.3.1 กำลังบิดที่ขึ้นอยู่กับความถี่เข้า



ความถี่ในการทำงาน [Hz]	5	10	15	20	25	30-50	55	60	65	70	75	80
กำลังบิดของมอเตอร์ที่มีอยู่เป็น %												
ความถี่ปกติของมอเตอร์	50 Hz	80	85	90	95	100	100	91	83	77	71	
	60 Hz	75	80	85	90	95	100	100	100	92	86	80

ค่า 1: ขึ้นกับความถี่ปกติของมอเตอร์ 50 Hz (มอเตอร์ 50 Hz ควรทำงานไม่เกิน 70 Hz เท่านั้นในช่วง ที่มีสนามพลังต่ำ)

ค่า 2: ขึ้นกับความถี่ปกติของมอเตอร์ 60 Hz (มอเตอร์ 60 Hz ควรทำงานไม่เกิน 80 Hz เท่านั้นในช่วง ที่มีสนามพลังต่ำ)

ค่าแรงบิดที่ขึ้นต่อกันที่แสดงในภาพจะแสดงด้วยสูตร $P = T \times \omega$ สำหรับความถี่ในการทำงานที่ลดลง ต่ำกว่า 20/24 Hz แรงบิดของมอเตอร์จะลดลงเนื่องจากเงื่อนไขการนำความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป การสูญเสียสมรรถนะออกไปโดยที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากปริมาณของน้ำมันเครื่องนั้นจะแตกต่างออกไปจากเครื่องมอเตอร์ที่ระบายอากาศแบบมาตรฐาน สำหรับความถี่ 80-85 / 95-100 Hz เส้นโค้ง สำหรับแรงบิดที่จ่ายออกมานี้จะไม่เป็นรูปไฮเปอร์โบลา แต่จะเป็นฟังก์ชันกำลังสองแทน ซึ่งเป็นผลจาก อิทธิพลจากโมเมนต์การเอียงตัวและแรงดันไฟฟ้า เส้นกราฟเอาต์พุต/ความถี่ที่ส่วนใหญ่จ่ายไฟจาก เครื่องแปลงความถี่ 3 x 400 V / 3 x 460 V สามารถปรับพารามิเตอร์เป็น 400 V / 87 Hz ได้เพื่อ เชื่อมต่อกับมอเตอร์ 230 V / 50 Hz ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานเพิ่มเติมในมอเตอร์และทำให้เกิดความร้อนสูงเกิน ในกรณีที่ติดตั้งมอเตอร์ที่มีการสำรองกำลังน้อยเกินไป

7.3.2 พารามิเตอร์เครื่องแปลงความถี่

รอบความถี่:

ความถี่ที่สูงทำให้เกิดพาวเวอร์แฟกเตอร์ของมอเตอร์ที่ต่ำกว่า ความถี่ที่มีความเหมาะสม คือ 8 หรือ 16 กิโลเฮิร์ตซ์ พารามิเตอร์อย่างเช่นการทดสอบคุณภาพแบบหมุนกลม (มอเตอร์ หมุน เป็นวงกลม) และการปรับเพิ่มของเสียง จะถูกทำให้มีผลกระทบไปทางบวกจากการมีความถี่ที่สูงขึ้น ด้วย

การเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้า:

โดยทั่วไปแล้ว ทรัมมอดอร์ของ Interroll เหมาะสำหรับการทำงานกับตัวแปลงความถี่ และดังนั้นจึงเหมาะกับอัตราการใช้ของไฟฟ้าแรงสูงด้วย

อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้ของไฟฟ้าแรงสูงเมื่อเชื่อมต่อกับสายมอเตอร์ที่ยาวทำให้เกิดแรงดันอิมพัลส์สูงซึ่งทำให้เกิดความเครียดและทำให้ระบบฉนวนเสื่อมสภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้นวนของขดลวดเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรและทำให้ทรัมมอดอร์เสียหาย จึงสามารถติดตั้งใช้มอดอร์ ตัวกรอง du/dt หรือตัวกรองไซร่ระหว่างตัวแปลงและทรัมมอดอร์ได้

แนะนำให้ใช้การวัดความยาวสายไฟ โปรดดูคู่มือการใช้งานสำหรับตัวแปลงความถี่

แรงดันไฟฟ้า:

หากมีการติดตั้งเครื่องแปลงความถี่ที่มีระบบจ่ายไฟฟ้าเฟสเดียวให้กับทรัมมอดอร์ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอดอร์ที่จัดมาได้รับการออกแบบให้ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของ เครื่องแปลงความถี่ที่ใช้งาน และมีการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม มอดอร์เฟสเดียวไม่สามารถใช้งาน กับเครื่องแปลงความถี่ได้

ความถี่เอาต์พุตสำหรับมอดอร์แบบอะซิงโครนัส:

ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานกับความถี่เอาต์พุตเกิน 70 Hz ในช่วงที่มีสนามพลังต่ำ (เฉพาะมอดอร์แบบไม่ซิงโครไนซ์) ความถี่ที่สูงมากสามารถทำให้เกิดเสียงดัง การสั่น และเสียง สะท้อนขึ้นได้และจะทำให้ที่ก่าล้งบิตขาออกของเครื่องย่นดลลดน้อยลง สามารถใช้งานมอดอร์แบบไม่ซิงโครไนซ์กับเทคโนโลยี 87 Hz จนถึงความถี่สูงสุด 87 Hz แต่ไม่ อนุญาตให้มอดอร์รับกำลังที่สูงกว่าที่ระบุในป้ายประเภทของมอดอร์ที่ 87 Hz สำหรับเทคโนโลยี 87 Hz ต้องใช้ มอดอร์ที่ยังคงมีกำลังสำรองอย่างน้อย 75 % ในโหมดการทำงาน 50 Hz รมั้ดระวังการใช้งานอินเวอร์เตอร์ U/f ที่ปรับ ได้ที่ความถี่ต่ำกว่า 20 Hz เนื่องจากสามารถเกิด ความร้อนเกินหรือการสูญเสียกำลังของมอดอร์ได้ สามารถสอบถาม ตัวแทนจำหน่าย Interroll ใน

สมรรถนะของเครื่องมอดอร์:

ไม่สามารถใช้งานเครื่องแปลงความถี่ทั้งหมดกับมอดอร์ที่มีมากกว่า 6 ขั้วและ/หรือกำลังเอาต์พุตที่ต่ำกว่า 0.2 KW / 0.27 PS หากไม่มั่นใจให้กรุณาสอบถามมายัง ตัวแทนของ Interroll ที่อยู่ในท้องถิ่นของท่านหรือบริษัทผู้จัดส่งตัวปรับ สมดุลความถี่

พารามิเตอร์เครื่องแปลงความถี่:

โดยปกติเครื่องแปลงความถี่จะได้รับการตั้งค่าจากโรงงาน ดังนั้น โดยปกติแล้วอินเวอร์เตอร์จะพร้อมใช้งานในทันที ต้องปรับพารามิเตอร์ให้เข้ากับมอดอร์แต่ละตัว สามารถจัดส่งคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องแปลงความถี่แต่ละเครื่อง สำหรับการใช้งานกับทรัม มอดอร์ที่ติดตั้งเป็นพิเศษได้ตามการร้องขอ สำหรับเครื่องแปลงความถี่ที่จำหน่ายโดย Interroll

7.4 เครื่องแปลงความถี่ FC 1000

Interroll FC 1000 เป็นเครื่องแปลงความถี่แบบกระจายสำหรับใช้ควบคุม ทรัมมอดอร์ Interroll พร้อมด้วยตัวเลือกในการติดตั้งบนผนังหรือมอดอร์

มอดอร์แบบซิงโครไนซ์และแบบไม่ซิงโครไนซ์สามารถทำงานได้แบบไม่มีเซนเซอร์หรือใช้การป้อนตัว เข้ารหัสกลับก็ได้

สามารถควบคุมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าได้ตั้งแต่ขนาด 2 ขึ้นไป

สามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือ FC 1000

ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม

7.4.1 ข้อมูลทางเทคนิค

ความถี่ขาออก	0 – 400 Hz
อัตราการเดินของหัวใจ	3 – 16 kHz การตั้งค่าจาก โรงงาน = 6 kHz
รุ่น ภาระโหลดเกินกำลัง	150 % tor 60 s, 200 % tor 3,5 s
ประสิทธิภาพ	>95 % โดยขึ้นอยู่กับขนาด
อุณหภูมิในการทำงาน / อุณหภูมิสภาพแวดล้อม	-30 to +40 °C (S1 - 100 % ED)
ระดับการป้องกัน	IP 55 หรือ IP 66 (nsd tupH)
มาตรการป้องกันสำหรับ	อุณหภูมิที่สูงเกินไปของเครื่องแปลงความถี่ แรงดันไฟฟ้าสูงและแรงดัน ไฟฟ้าต่ำ ไฟฟ้าลัดวงจร ความผิดพลาดของการต่อสายดิน โหลดเกินกำลัง
การตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์	มอเตอร์ I ² t, PTC / สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิแบบแถบโลหะคู่
การจัดการและการควบคุม	การควบคุมเวกเตอร์กระแสไฟฟ้าแบบไม่มีเซนเซอร์ (ISD), เส้นโค้งแสดงลักษณะ V/f เชิงเส้น, ระบบ VFC วงเบ็ด, ระบบ CFC วงเบ็ด, ระบบ CFC วงเบ็ด
อินเทอร์เฟซ	อินพุตดิจิทัล 4 ช่อง, เอาต์พุตดิจิทัล 2 ช่อง (BG 2) อินเทอร์เฟซการเข้ารหัสอินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรม RS232/485
ระบบการเข้ารหัส	ตัวเข้ารหัส TTL HTL (ผ่านอินพุตดิจิทัล) ที่เพิ่มมา ตัวเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์ SSI
การควบคุมเบรก (BG2)	PWM, เบรกแรงดันไฟที่กำหนดให้ 100 - 300 V DC
SPS	SPS ที่รวมเอาไว้สำหรับการควบคุมขนาดเล็ก

7.4.2 ข้อมูลทางไฟฟ้า

ตัวแปร	450	370	950
ขนาด	1	2	2
กำลังที่จ่าย	0,45 kW	0,37 kW	0,95 kW
แรงดันกระแสไฟฟ้าของเครื่องขยาย	3 AC 400 V -20 %...480 V +10 %, 47 – 63 Hz		
กระแสไฟฟ้าขาเข้า	1,7 A	1,2 A	2,6 A
กระแสไฟฟ้าขาออก	1,5 A	1,1 A	2,7 A

7.4.3 ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า



คำเตือน

ไฟช็อตเพราะติดตั้งไม่ถูกวิธี!

- มีงานติดตั้งไฟฟ้าที่ดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ก่อนติดตั้ง ถอด หรือต่อสายไฟของตัวแปลงความถี่ ให้ยกเลิกการจ่ายไฟ

ตำแหน่งการติดตั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต



ไม่อนุญาตให้ใช้ตำแหน่งการติดตั้งแบบแขวนซึ่งส่วนบนของอุปกรณ์ที่มีครีบระบายความร้อนซึ่งลง ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลมอเตอร์ที่ดึงไว้ล่วงหน้า



สำหรับรุ่นที่ติดตั้งมอเตอร์ ข้อมูลมอเตอร์ของตัวแปลงความถี่จะถูกตั้งค่าโดย Interroll

1. ติดตั้งตัวแปลงความถี่ที่จุดที่กำหนด
2. เชื่อมต่อตัวแปลงความถี่ตามแผนผังการเชื่อมต่อ
3. ติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ปลายทาง โปรดดูที่ "คู่มือการใช้งาน FC1000"
4. เชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่ผ่าน Bluetooth, อะแดปเตอร์ USB หรือเครือข่ายเพื่อตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "คู่มือการใช้งาน FC1000"

7.5 ประเภทเอนโค๊ดเดอร์ BMB-6202 และ BMB-6205 SKF

ผู้ผลิต: SKF

เอนโค๊ดเดอร์ประกอบไปด้วยส่วนประกอบสองส่วน: แท่นตั้งมาตรฐานที่มีเอนโค๊ดเดอร์แม่เหล็กติดตั้งอยู่ และตัวต้านทานโหลดที่เหมาะสม ที่แตกต่างกันโดยขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน ตัวต้านทานโหลด จะไม่อยู่ในรายการสินค้าที่จัดส่ง

ความละเอียดของ INC จะถูกกำหนดด้วยขนาดของแท่นวางและขนาดของมอเตอร์ ความละเอียดของ INC เป็นส่วนเพิ่มต่อการหมุนรอบของดรัมมีวิธีการคำนวณดังนี้:

$$INC = p \times \text{การส่งเกียร์ (i)}$$

อัตราทดรอบของเกียร์ (i) จะระบุในแคตตาล็อกหลักของดรัมมอเตอร์หรือสามารถร้องขอได้จาก Interroll

p = จำนวนของเอนโค๊ดเดอร์ - แรงกระตุ้นต่อการหมุนรอบของโรเตอร์ทำการเลือกได้จากตารางดังต่อไปนี้:

รุ่นของเอนโค๊ดเดอร์	ขนาดของแกน	ขนาดของดรัมมอเตอร์	แรงกระตุ้นต่อการหมุนรอบของโรเตอร์ (p)
EB-6202-SKF- HTLOC-32-N-0,5	6202	DM 0080 ... DM 0138	32
EB-6205-SKF- HTLOC-48-N-0,5	6205	DM 0165 ... DM 0217	48

ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม

7.5.1 ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันกระแสไฟฟ้าที่ใช้ปฏิบัติงานที่แจ้งไว้	4,5 ถึง 24 V DC
กระแสเอาต์พุตปกติสูงสุด	20 mA
กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ปฏิบัติงาน	8 ถึง 10 mA
แรงกระตุ้นต่อการหมุนรอบ (p)	32/48
แรงดันกระแสไฟฟ้าสูง	> 3.5 โวลต์
แรงดันกระแสไฟฟ้าต่ำ	< 0,1 V

ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.


7.5.2 การเชื่อมต่อต่างๆ

ข้อควรระวัง

ความเสียหายของเอนโค้ดเดอร์จากแรงดันไฟฟ้า/กระแสที่สูงเกินไป

- > ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟฟ้าขณะเชื่อมต่อสูงสุดต่ำกว่า 20 mA เสมอ
- > ห้ามใช้งานเอนโค้ดเดอร์กับแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า 24 V

ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.




Interroll แนะนำให้ใช้ออปโตคัพเพิลเลอร์.



ลำดับสัญญาณของ A และ B ขึ้นกับระดับเกียร์ของเครื่องยนต์ ดังนั้นทิศทางของหมอนี่จึงแตกต่างกัน สำหรับเครื่องยนต์ที่มีจำนวนขั้วและกำลังเท่ากัน แต่มีระดับเกียร์แตกต่างกัน ในกรณีนี้สามารถสลับกัน ระหว่างสายสัญญาณ A และ B ได้

7.5.3 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อ

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อเอาต์พุตของเครื่องยนต์กับเอาต์พุตของคอนโทรลเลอร์แบบเปิด NPN กับอุปกรณ์อินพุต



1 เอนคอดอร์

2 สัญญาณ A

+V แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน

R_L ภาระแรงต้านทาน

3 สัญญาณ B

0 V การต่อสายดิน

ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม

เงื่อนไขเบื้องต้น:

ตัว R_L จะต้องเข้ากันได้กับระดับกระแสไฟฟ้าขาออกตามที่แจ้งไว้ของเอนโค๊ดเดอร์

1. Encoder möglichst wie oben dargestellt an ein Interface anschließen.
เชื่อมต่อเอนโค๊ดเดอร์กับอินเตอร์เฟซให้เหมือนกับที่แสดงด้านบนมากที่สุด โดยปกติความต้านทานโหลดที่รวมอยู่ในตัว RL จะได้รับการออกแบบมาสำหรับช่วยกระแสโหลด 15 mA ดังนั้นจึงไม่มีกระแสเกินที่เอาท์พุทของเอนโค๊ดเดอร์ ระดับสัญญาณของอุปกรณ์อินพุตบางชนิดสามารถทำการติดตั้งผ่านทางฮาร์ดแวร์หรือผ่านทางซอฟต์แวร์ของ NPN หรือ PNP ได้ ในลักษณะเช่นนี้จำเป็นต้องมี NPN
2. ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ ให้ใช้ Signal coupler
หน้าที่ของตัวต่อสัญญาณ Signal coupler แสดงให้เห็นในรูปภาพด้านบน ที่สามารถใช้ได้มี:

WAGO	ตัวหนีบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยตัวออปโตคอปเลอร์ (Optocoupler)	หมายเลขสั่งซื้อ 859-758
PHOENIX	ขาเข้า-ออปโตคอปเลอร์ (Optocoupler)	รุ่น: DEK-OE-24DC/24DC/100KHz
WEIDMUELLER	ออปโตคอปเลอร์ เวฟซีรีส์ (Optocoupler Waveseries)	รุ่น: MOS 12-28VDC 100kHz

7.6 ประเภทเอนโค๊ดเดอร์ RM44IC & RM44IA RLS

ขาออก: แบบเพิ่ม, RS422A 5 V, Push-Pull, 24 V

ความละเอียดของ INC เป็นส่วนเพิ่มต่อการหมุนรอบของดรัมมีวิธีการคำนวณดังนี้:

$$INC = p \times i$$

p = จำนวนพัลส์ของเอนโค๊ดเดอร์ต่อการหมุนของโรเตอร์

i = อัตราทดเกียร์ของดรัมมอเตอร์

7.6.1 ข้อมูลทางเทคนิค


	RS422A 5 V	Push-Pull 24 V
แรงดันกระแสไฟฟ้าของเครื่องขยาย	5 V ± 5 %	8 - 26 V
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า	35 mA	50 mA ที่ 24 V
ความละเอียด p (พัลส์ต่อรอบ)	2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32 ¹⁾	1024, 512, 256, 128, 64, 32 ¹⁾
สัญญาณเอาท์พุท (RS422A)	A, /A B, /B, Z, /Z	A, /A B, /B, Z, /Z
การส่งสัญญาณสูงสุด	50 เมตร	20 เมตร
ความแม่นยำ ²⁾	± 0,5°	± 0,5°
ฮิสทีรีซิส	0,18°	0,18°

¹⁾ สำหรับข้อสงสัยอื่นๆ โปรดติดต่อไปยังตัวแทนจำหน่ายของ Interroll

²⁾ กรณีที่แย่ที่สุดภายในพารามิเตอร์การทำงาน รวมทั้งตำแหน่งแม่เหล็กและอุณหภูมิ

7.6.2 การเชื่อมต่อต่างๆ

ขี้อยอ โปรดดู หน้า 106.



เอนโค้ดเดอร์ RLS

จุดเชื่อมต่อที่มีตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ (RC) สามารถลดสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ได้


* = แรงดันไฟฟ้าของเอนโค้ดเดอร์ตามป้ายประเภทของมอเตอร์



ความถี่ของสัญญาณจาก A และ /A และ B และ /B จะขึ้นกับระดับเกียร์ของดรัมมอเตอร์ ดังนั้นทิศทาง การหมุนจึงแตกต่างกันสำหรับดรัมมอเตอร์ที่มีจำนวนขั้วและกำลังเท่ากัน แต่มีระดับเกียร์แตกต่างกัน ในกรณีนี้ สามารถสลับเปลี่ยนกันระหว่างสายสัญญาณ A และ /A และ B และ /B ได้

ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม

7.6.3 สัญญาณการเชื่อมต่อ



1 เอนคอดีเตอร์

3 ลูกค้ำ ไฟฟ้า

2 ความต้านทานต่อไฟฟ้าสลับของสายเคเบิล = 120 Ω

7.7 ประเภทตัวเข้ารหัส RM44SC RLS

ขาลอก: อินเทอร์เฟซอนุกรมซิงโครไนซ์แบบ Absolute Single Turn (SSI)

ความละเอียดของ POS ในตำแหน่งต่อการหมุนรอบของดรัมมีวิธีการคำนวณดังนี้

$$POS = p \times i$$

p = จำนวนตำแหน่งของตัวเข้ารหัสต่อการหมุนรอบของโรเตอร์


i = อัตราทดเกียร์ของดรัมมอเตอร์

7.7.1 ข้อมูลทางเทคนิค

	SSI - RS422
แรงดันกระแสไฟฟ้าของเครือข่าย	5 V ± 5 %
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า	35 mA
ความละเอียดของ (ตำแหน่งต่อการหมุน)	10 bit (1024)
สัญญาณเอาต์พุต (RS422A)	SSI – RS422
ความแม่นยำ	± 0,5°
ฮิสทีรีซิส	0,18°

7.7.2 การเชื่อมต่อต่างๆ


ข้อยก โปรตดู หน้า 106.



RLS-SSI

จุดเชื่อมต่อที่มีตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ (RC) สามารถลดสัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ได้

7.7.3 สัญญาณการเชื่อมต่อ



1 เอนคอคเตอร์

3 ลูกค้ำ ไฟฟ้า

2 ความต้านทานต่อไฟฟ้าสลับของสายเคเบิล = 120 Ω

7.8 รีโซลเวอร์รุ่น RE-15-1-LTN

รีโซลเวอร์เป็นระบบส่งข้อมูลกลับแบบอินดิคทีฟที่แข็งแกร่งทนทาน ระบบนี้เป็นระบบที่รวมอยู่ในดรัม มอเตอร์ และใช้ทำงานกับระบบเซอร์โวเป็นส่วนใหญ่


ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม

7.8.1 ข้อมูลทางเทคนิค

ความถี่ขาเข้า	5 kHz	10 kHz
แรงดันกระแสไฟฟ้าขาเข้า	7 V _{rms}	
กระแสไฟฟ้าขาเข้า	58 mA	36 mA
การเลื่อนของเฟส (± 3°)	8°	-6°
ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ศูนย์	สูงสุด 30 mV	
ความแม่นยำ	± 10', ± 6' กรณาสอบถามก่อน	
เพลาสวนบน	สูงสุด 1 นิ้ว	
อุณหภูมิขณะปฏิบัติงาน	-55 °C ถึง +155 °C	
ความเร็วสูงสุดที่อนุญาต	20,000 รอบ/นาที	
น้ำหนักโรเตอร์	25 กรัม	
น้ำหนักสเตเตอร์	60 กรัม	
แรงเฉื่อยของโรเตอร์	0.02 kgcm ²	
ตัวเรือน Hi-Pot/ขดลวด	ต่ำสุด 500 V	
ขดลวด Hi-Pot/ขดลวด	ต่ำสุด 250 V	
ความยาวของสเตเตอร์	16.1 มิลลิเมตร	

7.8.2 การเชื่อมต่อต่างๆ


ชื่อย่อ โปรดดู หน้า 106.



จุดเชื่อมต่อ	ระหว่าง Ref+ และ Ref-	ระหว่าง Cos+ และ Cos-	ระหว่าง Sin+ และ Sin-
ความต้านทาน	40 Ω	102 Ω	102 Ω


7.8.3 อิมพีแดนซ์

ความถี่ขาเข้า	5 kHz	10 kHz
Z_{T0} หน่วย Ω	75j 98	110j 159
Z_{T5} หน่วย Ω	70j 85	96j 150
Z_{S0} หน่วย Ω	180j 230	245j 400
Z_{S5} หน่วย Ω	170j 200	216j 370



1 หน้าในชั้นแรก

2 หน้าในชั้นที่สอง



ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม

7.9 ประเภทเอนโค้ดเดอร์ Hiperface SKS36/SEK37

ผู้ผลิต: SICK

ระบบสนองตอบสำหรับมอเตอร์พร้อม HIPERFACE เป็นการผสมกันของระบบค่าแบบเพิ่มขึ้นและ คำสั่งบูรณ และมีการรวมข้อดีของการเข้ารหัสทั้งสองประเภทไว้ด้วยกัน โดยใช้สัญญาณไซน์และโคไซน์ เขิงเส้นสูง จะช่วยให้สามารถควบคุมรอบหมุนที่มีความละเอียดสูงขึ้นผ่านตัวควบคุมการขับเคลื่อน

ความละเอียดของ INC เป็นส่วนเพิ่มต่อการหมุนรอบของดรัมมีวิธีการคำนวณดังนี้:

$$INC = p \times i$$

p = จำนวนจังหวะการเข้ารหัสสำหรับการหมุนของโรเตอร์ในแต่ละครั้ง


i = การแปลงสัญญาณขับเคลื่อนจากดรัมมอเตอร์

7.9.1 ข้อมูลทางเทคนิค

SKS36	
ประสิทธิภาพ	
จำนวนช่วงสัญญาณไซน์และโคไซน์ต่อรอบหมุน	128
จำนวนขั้นตอนทั้งหมด	4.096
ขั้นตอนการวัด	2.5 วินาทีเชิงมุมพร้อมการแก้ไขสัญญาณไซน์ / โคไซน์ตัวอย่างเช่น 12 บิต
ชนิดที่ไม่เป็นเชิงเส้นแบบสมบูรณ	± 80 วินาทีเชิงมุม (ข้อจำกัดข้อผิดพลาดเมื่อมีการ ประเมินสัญญาณไซน์ / โคไซน์)
ข้อแตกต่างสำหรับชนิดที่ไม่เป็นเชิงเส้น	± 40 วินาทีเชิงมุม (ช่วงระยะสัญญาณไซน์ / โคไซน์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น)
อินเตอร์เฟส	
ประวัติการเข้ารหัส	ที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางหมุนของเข็มนาฬิกาเมื่อมอง จากด้านข้างของสายเคเบิล
สัญญาณอินเตอร์เฟส	ช่องทางการประมวลผลข้อมูล SIN, REFSIN, คอส REFCOS: และนะล็อก, ค่าต่าง ช่องทางพารามิเตอร์ RS 485: ดิจิตอล
ข้อมูลทางไฟฟ้า	
อินเตอร์เฟสระบบไฟฟ้า	HIPERFACE
ช่วงแรงดันไฟฟ้าสำหรับการใช้งาน / แรงดันไฟฟ้า ที่จ่ายเข้า	7 V DC ... 12 V DC
แรงดันไฟจ่ายที่แนะนำ	8 V DC
กระแสไฟดำเนินงานโดยไม่มีโหลด	60 mA
ความถี่เอาต์พุตสำหรับสัญญาณไซน์/โคไซน์	0 kHz ... 65 kHz

7.9.2 การเชื่อมต่อต่างๆ

ขอย่อ โปรดดู หน้า 106.



SKS36 ไฮเปอร์เฟส

การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษา

8 การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษา

8.1 การเคลื่อนย้าย



ระวัง

อันตรายที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บโดยการเคลื่อนย้ายอย่างไม่ถูกวิธี

- งานการเคลื่อนย้ายอนุญาตให้กระทำได้โดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
- ให้ใช้เครนหรือเครื่องมือยกสำหรับดรัมมอเตอร์ที่มีน้ำหนัก 20 กก. หรือมากกว่าระหว่างการขนส่ง โหลดที่รับได้ของเครนหรือเครื่องมือยกต้องมากกว่าน้ำหนักของดรัมมอเตอร์ ต้องยึดสายสลิงของ เครนหรือเครื่องมือยกกับเพลาของดรัมมอเตอร์ให้แน่นหนาระหว่างการยก
- ห้ามมิให้ทำการซ้อนกันของพาลेट
- ก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายให้ทำให้แน่ใจว่า มีการผูกมัดดรัมมอเตอร์ไว้อย่างแน่นหนาแล้ว

ข้อควรระวัง

อันตรายจากความเสียหายที่ดรัมมอเตอร์จากการขนส่งที่ไม่เหมาะสม

- หลีกเลี่ยงการชนกระแทกอย่างแรงในขณะทำการเคลื่อนย้าย
- ห้ามยกดรัมมอเตอร์ที่สายเคเบิลหรือกล่องขั้ว
- ห้ามมิให้ทำการเคลื่อนย้ายดรัมมอเตอร์ระหว่างพื้นที่ที่มีความเย็นและความร้อนต่างกัน การทำเช่นนี้ อาจทำให้เกิดการก่อตัวของหยดน้ำได้
- ขณะทำการขนส่งให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของคอนเทนเนอร์ไม่เกิน 70°C (158°F) อย่าง ถาวร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์ซีรีส์ DM ที่ถูกกำหนดสำหรับการติดตั้งในแนวตั้ง มีการขนส่งในตำแหน่งตามแนวนอน

1. หลังจากทำการเคลื่อนย้ายดรัมมอเตอร์แล้วทุกๆ ครั้งให้ตรวจสอบความเสียหาย
2. หากพบความเสียหายเกิดขึ้นให้ทำการถ่ายรูปส่วนที่เสียหายเก็บเอาไว้
3. ในกรณีที่มีความเสียหายจากการขนส่งให้ติดต่อบริษัทขนส่งและ Interroll ทันทีเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์

8.2 การเก็บรักษา



ระวัง

อันตรายที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บโดยการเก็บรักษา

- ห้ามมิให้ทำการซ้อนกันของพาเลต
- ให้ซ้อนกล่องได้สูงสุดไม่เกินสี่กล่อง
- ดูกายึดจับให้มั่นคง

1. เก็บรักษาตู้หม้อเดอร์ไว้ในสถานที่เก็บแบบปิดที่สะอาดและแห้งที่อุณหภูมิ +15 ถึง +30 °C ในแนว นอน ป้องกันการเปียกและความชื้น
2. ถ้ามีการเก็บรักษาไว้นานกว่า 3 เดือน ให้ทำการหมุนเฟลาเป็นครั้งคราว เพื่อป้องกันความเสียหายที่ อาจเกิดกับ ซิลของเฟลา
3. หลังจากการเก็บรักษาตู้หม้อเดอร์แล้วทุกๆ ครั้งให้ตรวจสอบความเสียหาย

ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

9 ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

9.1 คำเตือนการติดตั้ง



คำเตือน

เสียงต่อการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต!

ในระหว่างการประกอบสายพาน มอเตอร์ซึ่งโครนัสสามารถถูกประจุไฟฟ้าได้เนื่องจากการเคลื่อนที่แบบหมุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายพานลำเลียงที่เอียง การสัมผัสกับสายมอเตอร์อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

- ห้ามสายไฟมอเตอร์ก่อนประกอบและถอดชิ้นส่วน
- กราวด์ดรัมมอเตอร์.



คำเตือน

เสียงต่อการบาดเจ็บเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง!

ในการทำงานย้อนกลับ ดรัมมอเตอร์จะชนกับส่วนรองรับชุดประกอบหากประกอบไม่ถูกต้อง ในระยะยาว สิ่งนี้อาจนำไปสู่การแตกหักของวัสดุ อันเป็นผลให้ส่วนประกอบต่างๆ ร่วงหล่นหรือสายเคเบิลเสียหายได้

- หมายเหตุตำแหน่งการติดตั้ง
- รักษาระยะการเล่นตามแนวแกนขั้นต่ำ 1.0 มม. และสูงสุด 2.0 มม.
- รักษาแรงบิดสูงสุด 0.4 มม.

ข้อควรระวัง

อันตรายจากการทำให้สิ่งของเสียหาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการหยุดทำงานของเครื่องหรือเป็นการทำให้ อายุการใช้งานของดรัมมอเตอร์มีอายุสั้นลงได้

- ห้ามทำดรัมมอเตอร์หล่นหรือใช้งานดรัมมอเตอร์อย่างไม่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายภายใน
- ต้องตรวจสอบดรัมมอเตอร์ทุกตัวก่อนการติดตั้งว่ามี การชำรุดเสียหายหรือไม่
- ห้ามยกหรือยึดดรัมมอเตอร์โดยการจับที่สายเคเบิลหรือกล่องขั้วที่ออกมาจากเฟลมมอเตอร์ เพื่อหลีกเลี่ยง ความเสียหายของชิ้นส่วนภายในและซีลต่างๆ
- ไม่ให้พลิกหมุนสายเคเบิลของเครื่องมอเตอร์
- ไม่ดึงสายพานให้ตึงเกินไป

9.2 การติดตั้งดรัมมอเตอร์

9.2.1 กำหนดตำแหน่งของดรัม มอเตอร์


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบนแผ่นป้ายถูกต้องและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อและได้รับการ ยืนยัน



สำหรับการติดตั้งดรัมมอเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานในแนวนอนนั้นจะต้องทำการปฏิบัติโดยวิธีพิเศษ โดยที่จะ ต้องอธิบายรายละเอียดของการใช้งานในการสั่งซื้อด้วย หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ Interroll



ต้องประกอบดรัมมอเตอร์โดยมีพื้นที่ว่าง $\pm 5^\circ$ ในแนวนอน ในกรณีที่ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นในการ ยืนยัน ใบสั่งซื้อ



ตำแหน่งของดรัมมอเตอร์

ดรัมมอเตอร์ทุกชุดจะมีหมายเลขลำดับการผลิตที่ปลายแกนด้านหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ DM ซีรีส์ 0080 ถึง 0138 สามารถติดตั้งได้ในทุกทิศทาง



ประเภทมอเตอร์ / ตำแหน่งการติดตั้ง	0°	-45°	-90°	45°	90°	180°
DM 0080 ... DM 0138	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DM 0165	✓	✓	✓	✓	✓	
DM 0217	✓	✓	✓	✓	✓	

9.2.2 การติดตั้งมอเตอร์พร้อมกับ อุปกรณ์ยึด


อุปกรณ์ยึดต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับแรงบิดของมอเตอร์ได้

1. ติดตั้งอุปกรณ์ยึดกับกรอบของสายพานหรือเครื่องจักร ต้องแน่ใจว่าดรัมมอเตอร์ถูกติดตั้งขนานกับ ลูกกลิ้งและดึงจากกับกรอบสายพาน
2. เสียบปลายเพลาลงไปในพื้นที่ประกอบตามตาราง "ตำแหน่งการติดตั้ง" (ดูด้านบน)
3. หากต้องยึดเพลากับแท่นประกอบ (ตัวอย่างเช่น ยึดกับสกรูผ่านรูที่เจาะตามแนวขวางในจุดสัมผัส แกน) ควรทำเช่นนี้ด้านเดียวเท่านั้น เพื่อให้ด้านอื่นยังคงเคลื่อนที่ตามแนวแกนได้ขณะที่มีการขยาย ตัวเนื่องจากความร้อน
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่นประกอบยึดพื้นที่สำคัญของดรัมมอเตอร์ไว้อย่างน้อย 80 %
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างพื้นที่สำคัญและอุปกรณ์ยึด มีระยะห่างกันไม่เกิน 0.4 มิลลิเมตร
6. หากต้องใช้งานดรัมมอเตอร์ในทิศทางย้อนกลับ หรือต้องเริ่ม/หยุดใช้งานบ่อยครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีระยะห่างระหว่างพื้นที่สำคัญและอุปกรณ์ยึด




สามารถใช้งานดรัมมอเตอร์ได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ยึด ในกรณีนี้ต้องติดตั้งปลายเพลาลงเข้ากับช่องใน กรอบสายพาน และต้องทำการเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับความต้องการด้านบน

ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า



ระยะห่างในแนวแกนเพลลา

ระยะห่างตามแนวแกนของดรัมมอเตอร์รวมทั้งหมดควรมีขนาดอย่างน้อย 1 มม. (0.5 มม. ต่อด้าน) และ ไม่เกิน 2 มม. (1 มม. ต่อด้าน)



ระยะฟรีสำหรับการบิดสำหรับการใช้งานมาตรฐาน (ด้านซ้าย) และสำหรับการใช้งานในโหมดการทำงานที่มี การกลับทิศทางหรือเริ่ม/หยุดบ่อยครั้ง (ด้านขวา)

- หากมีความต้องการที่จะล๊อคเพลลาตัวมอเตอร์ให้ติดตั้งแผ่นยึดเหนือแทนประกอบ

9.3 การประกอบติดตั้งสายพาน

ความกว้างของสายพาน / ความยาวของท่อ

ข้อควรระวัง

อันตรายจากความร้อนสูงเกินไปสำหรับสายพานขนาดเล็ก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดรัมมอเตอร์ทำงานกับสายพานขนส่งที่ครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อย 70 % ของดรัมมอเตอร์

สำหรับดรัมมอเตอร์ที่มีพื้นที่สัมผัสน้อยกว่า 70 % และดรัมมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนสายพานแบบเข้ารูปหรือ ไม่มีสายพาน จะต้องมีการส่งไฟสูงขึ้น 1.2 เท่า ซึ่งจะต้องแจ้งมาด้วยเมื่อทำการสั่งซื้อ หากท่านไม่แน่ใจ กรุณาติดต่อ Interroll

9.3.1 การทำการปรับแต่งสายพาน

ตั้งศูนย์ท่อแบบบอลล์และสอตสายพานในโหมดการทำงานปกติ แต่ควรจัดแนวสายพานอย่างระมัดระวัง ระหว่างการทำงานให้ตรวจสอบบ่อยครั้งและปรับอีกทีตามไหลด

ข้อควรระวัง

ข้อผิดพลาดในการปรับแต่งสามารถทำให้อายุการใช้งานสั้นลง รวมทั้งการชำรุดเสียหายของสายพานและดรัมมอเตอร์


- ให้ปรับแต่งดรัมมอเตอร์ สายพาน และลูกกลิ้งตามคำแนะนำในเอกสารการแนะนำวิธีการใช้งานที่ ระบุไว้

1. ให้ปรับแต่งโดยใช้ลูกกลิ้งหมุนกลับที่กลิ้งตามกันไปและตัวลูกกลิ้งถ่วงค่า และ/หรือ (หากว่ามีอยู่) ด้วยลูกกลิ้งหรือตัวลูกกลิ้งบีบ
2. ให้ทำการตรวจสอบการวัดแนวทแยงมุม (ระหว่างตัวแกนของดรัมมอเตอร์และแกนของลูกกลิ้ง ปลาย/นำร่องหรือจากขอบของสายพานไปถึงขอบของสายพาน) ค่าของความแตกต่างห้ามมิให้เกิน 0.5 % เป็นอย่างสูง




ลูกกลิ้งเปลี่ยนทิศทางควรเป็นทรงกระบอก เนื่องจากทำงานกับลักษณะบอลล์ในลูกกลิ้งเปลี่ยนทิศทาง และลักษณะบอลล์ของดรัมมอเตอร์ได้ และทำให้บังคับทิศทางการวิ่งของสายพานได้

ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า



การตรวจสอบวัดค่าแนวทแยงมุม

ระยะห่างระหว่างสายพานและแผ่นรองต้องไม่เกิน 3 มม.



ตำแหน่งของตัวสายพาน

9.3.2 ความตึงของตัวสายพาน

ความตึงของสายพานขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานในแต่ละงาน ท่านสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากแคตตาล็อกของผู้ผลิตสายพาน หรือโปรดติดต่อ Interroll

ข้อควรระวัง

สายพานที่ถูกขึงตึงเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานสั้น การสึกของดรัมลูกปืน หรือการรั่วของน้ำมันหล่อลื่น

- ห้ามขึงสายพานให้ตึงเกินค่าที่ระบุโดยผู้ผลิตแนะนำหรือค่าที่ระบุในตารางผลิตภัณฑ์ของแคตตาล็อก
- ไม่ควรขึงสายพานลึงก์, สายพานเหล็ก, สายพานใยแก้วเคลือบเทฟลอน และสายพาน PU ที่ตัดรูป ด้วยความร้อน (โปรดอ่านคำแนะนำของผู้ผลิตสายพาน)


1. ปรับความตึงของสายพานด้วยการดึงและคลายสกรูที่เหมาะสมทั้งสองด้านของตัวจ่าย เพื่อให้แน่ใจว่าดรัมมอเตอร์อยู่ในมุมที่ถูกต้องกับกรอบตัวจ่ายและขนานกับลูกกลิ้งส่วนปลาย/ลูกกลิ้ง เปลี่ยนทิศทาง
2. ให้ทำการดึงสายพานให้ตึงเท่าที่ตัวของสายพานและกำลังจุดลากไปได้เท่านั้น

9.4 ความตึงของสายพาน

ในการคำนวณความตึงของสายพานต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

- ความยาวและความกว้างของสายพานจ่าย
- ประเภทสายพาน
- ความตึงของสายพานที่ต้องการสำหรับการขนส่ง
- ความยาวของสายพานที่ต้องการสำหรับการประกอบ (ความยาวของสายพานขณะที่ประกอบควร เท่ากับ 0.2 ถึง 0.5 % ของความยาวสายพานซึ่งขึ้นกับโหลด)
- ความตึงของสายพานที่ต้องการต้องไม่เกินความตึงของสายพานสูงสุด (TE) ของดรัมมอเตอร์

ข้อค่าของความตึงของสายพานและความยาวของสายพานได้จากผู้ผลิตสายพาน



ความตึงของสายพานที่ต้องการ T1 (บน) และ T2 (ล่าง) สามารถคำนวณได้จากข้อกำหนดของ DIN 22101 หรือ CEMA ตามข้อมูลของผู้ผลิตสายพาน สามารถระบุความตึงของสายพานที่แท้จริงได้ อย่างหายจากการวัดความยาวของสายพานระหว่างการวิ่ง


ความตึงของสายพานสูงสุดที่อนุญาต (TE) ของดรัมมอเตอร์แสดงไว้ในตารางของดรัมมอเตอร์ ประเภทสายพาน ความหนาของสายพาน และเส้นผ่านศูนย์กลางของดรัมมอเตอร์ต้องเป็นไปตามข้อมูล ของผู้ผลิตสายพาน เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัมมอเตอร์ที่เล็กเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ สายพานได้

ความตึงของสายพานที่มากเกินไปสามารถทำให้เกิดล้นลูกปืนของเฟลาและ/หรือส่วนประกอบภายในอื่นๆ ของดรัมมอเตอร์เสียหายและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์สั้นลง

9.4.1 การยึดตัวของสายพาน

ความตึงของสายพานเกิดจากแรงของสายพาน เมื่อยึดออกในทิศทางตามแนวยาว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของดรัมมอเตอร์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องวัดการยึดตัวของสายพานและแรงตึง สกิดของสายพาน ความตึงของสายพานที่วัดได้ต้องเท่ากับหรือต่ำกว่าค่าที่ระบุในตารางดรัมมอเตอร์ ของแคตตาล็อก

ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า



1 สายพานป้อน

3 รอก


2 ตรีมมอเตอร์

ด้วยระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งเปลี่ยนทิศทางและตรีม มอเตอร์ที่เพิ่มขึ้นทำให้สายพานมีขนาดความยาวเพิ่มขึ้น

9.4.2 รัศการยึดตัวของสายพาน

สามารถทำการยึดตัวของสายพานได้อย่างง่ายดายด้วยดรัมเมตร

1. ทำเครื่องหมายบนสายพานที่ไม่ได้ขึงไว้ทั้งสองตำแหน่งตรงกลาง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกของตรีมมอเตอร์และลูกกลิ้งเปลี่ยนทิศทางมีขนาดใหญ่ที่สุดจากลักษณะบอลล์
2. รัศระยะห่างระหว่างเครื่องหมายทั้งสองให้ขนานกับขอบสายพาน (Be0) ยิ่งระยะห่างระหว่าง เครื่องหมายทั้งสองมากขึ้นเท่าไร จะยิ่งคำนวณการยึดตัวของสายพานได้แม่นยำขึ้นเท่านั้น
3. ขึงสายพานแล้วจัดแนว
4. รัศระยะห่างระหว่างเครื่องหมายทั้งสอง (Be) อีกครั้ง ระยะห่างจะมากขึ้นเนื่องจากการยึดตัวของสายพาน



วัดการยืดตัวของสายพาน

9.4.3 การคำนวณการยืดตัวของสายพาน

จากการหาขนาดการยืดตัวทำให้สามารถคำนวณการยืดตัวของสายพานเป็น % ได้

$$B_{e\%} = \frac{B_e \cdot 100\%}{B_{e0}} - 100$$

สูตรสำหรับการคำนวณการยืดตัวของสายพานเป็น %

สำหรับการคำนวณการยืดตัวของสายพานจำเป็นต้องใช้ค่าต่อไปนี้:

- ความกว้างของสายพาน (BW)
- แรงสถิตต่อ มม. ของความกว้างสายพานที่การยืดตัว 1 % เป็น N/มม. (k1 %) (ค่าจะอยู่บนแผ่น ข้อมูลสำหรับสายพานหรือสามารถสอบถามจากผู้จำหน่ายสายพาน)

$$TE_{[static]} = BW \cdot k1\% \cdot B_{e\%} \cdot 2$$

สูตรสำหรับการคำนวณแรงตึงสถิตของสายพานในหน่วย N

ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

9.5 การเคลือบผิวดรัม

การเคลือบผิวดรัมในภายหลัง (เช่น การเคลือบผิวยาง) สามารถทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปของดรัม มอเตอร์ สำหรับดรัมมอเตอร์บางรุ่นอาจมีข้อจำกัดที่เกี่ยวกับความหนาของการเคลือบผิวดรัม

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการมีอุณหภูมิเกินกำหนด ควรที่จะทำการคลุมกำลังที่จำเป็นต้องใช้ด้วย 1.2



โปรดติดต่อ Interroll สำหรับประเภทและความหนาสูงสุดของการเคลือบผิวดรัม ในกรณีที่ต้องการ เคลือบผิว

9.6 ล้อเฟือง

สำหรับขับเคลื่อนสายพานแบบลิงก์ด้วยล้อเฟืองต้องติดตั้งจำนวนล้อเฟืองให้เพียงพอที่ทอดรัม เพื่อ รองรับสายพานและถ่ายเทแรงอย่างถูกต้อง ล้อเฟืองที่ขบกับสายพานต้องวางลอยอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการ ขยายตัวเนื่องจากความร้อนของสายพาน อนุญาตให้ยึดล้อเฟืองสำหรับการขับเคลื่อนสายพานเพียงล้อเดียว นอกจากนี้ยังสามารถขับเคลื่อนสายพานทางด้านข้างได้

ในการขับเคลื่อนสายพานด้วยล้อเฟืองแบบยึดกับที่ จำนวนของล้อเฟืองควรเป็นเลขคู่เพื่อจัดให้ล้อเฟืองที่ยึดกับ ที่อยู่ตรงกลางได้ ควรมีอย่างน้อยหนึ่งล้อเฟืองต่อความกว้างของสายพาน 100 มม. จำนวนล้อเฟืองต่ำ สุดควรเป็น 3 ชุดแรงจะส่งไปยังเหล็กสลิมนี่เชื่อมติดกับทอดรัม โดยปกติเหล็กสลิมนี่ควรสั้นกว่าความยาวทอล (SL) 50 มม.

ข้อควรระวัง

การชำรุดเสียหายของสายพาน

- ห้ามใช้ล้อเฟืองที่ยึดกับที่พร้อมกับการขับเคลื่อนสายพานด้านข้าง

9.7 ข้อควรระวังในการติดตั้งระบบไฟฟ้า



อันตราย

อันตรายถึงชีวิตขณะทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของดรัมมอเตอร์!

มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บถึงแก่ชีวิตเมื่อทำงานกับระบบไฟฟ้าหากมีคนสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีชีวิต

- มุ่งานติดตั้งไฟฟ้าที่ดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ก่อนติดตั้ง ถอด หรือเดินสายไฟดรัมมอเตอร์ ให้ปลดพลังงาน
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเชื่อมต่อเสมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรไฟฟ้าและวงจรควบคุมของมอเตอร์เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสายพานสำเลียงโลหะต่อสายดินอย่างเพียงพอ
- ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 5 ข้อ

ข้อควรระวัง

การชำรุดเสียหายของตรัมมอเตอร์จากการจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่ถูกต้อง

- ห้ามเชื่อมต่อตรัมมอเตอร์ AC กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า DC ที่สูงเกินไปและห้ามเชื่อมต่อตรัมมอเตอร์ DC กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC - การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
- ห้ามเชื่อมต่อตรัมมอเตอร์แบบซิงโครไนซ์ซีรีส์ DM กับไฟฟ้าบ้านโดยตรง ต้องใช้งานตรัมมอเตอร์ แบบซิงโครไนซ์ DM โดยผ่านเครื่องแปลงความถี่หรือตัวควบคุมมอเตอร์เซอร์โวที่เหมาะสม

9.8 การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของตรัมมอเตอร์

9.8.1 การเชื่อมต่อตรัมมอเตอร์ - ด้วยสายเคเบิล

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มอเตอร์ได้มีการติดตั้งเข้ากับแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องตามป้ายรุ่นที่ระบุเอาไว้แล้ว
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตรัมมอเตอร์ได้มีการติดตั้งสายดินด้วยสายเคเบิลสีเขียว-เหลืองอย่างถูกต้องแล้ว
3. เชื่อมต่อตรัมมอเตอร์ตามแผนผังวงจร

9.8.2 เชื่อมต่อตรัมมอเตอร์ - พร้อมปลั๊กต่อ

ข้อควรระวัง

ความเสียหายของมอเตอร์จากการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง

- ใช้สายเคเบิลดิ่งเดิมสำหรับปลั๊กต่อ
- ปกป้องเต้าเสียบในมอเตอร์และปลั๊กต่อสายเคเบิลจากวัตถุปนเปื้อน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แรงดันไฟที่จ่ายเข้าสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะที่แสดงไว้บนป้ายระบุรุ่นของ มอเตอร์
2. ถอดปลั๊กล๊อคออกจากมอเตอร์
3. ติดตั้งปลั๊กเชื่อมต่อในมอเตอร์ตามคู่มือการติดตั้งสายเคเบิล
4. เชื่อมต่อตรัมมอเตอร์ตามแผนผังการเชื่อมต่อ

9.8.3 เชื่อมต่อตรัมมอเตอร์ - กับกล่องขั้ว

ข้อควรระวัง

ความเสียหายของสายไฟภายในจากการเปลี่ยนแปลงที่กล่องขั้ว

- ห้ามไม่ให้แกะส่วนประกอบออก ทำการประกอบใหม่ หรือทำการตัดแปลงกล่องหนีบ

1. เปิดฝาปิดกล่องของกล่องขั้วออก
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เชื่อมต่อมอเตอร์กับระบบแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องตามที่ป้ายระบุรุ่นเอาไว้
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องขั้วของตรัมมอเตอร์ได้มีการติดตั้งสายดินอย่างถูกต้องแล้ว
4. เชื่อมต่อตรัมมอเตอร์ตามแผนผังการเชื่อมต่อ
5. ติดตั้งฝาปิดตัวเรือนและซิลิโคนกรู๊น ชันสกรูของฝาปิดตัวเรือนให้แน่นด้วยแรง 1.5 Nm เพื่อให้แน่ใจ ว่ากล่องขั้วไม่มีการรั่ว

ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

9.8.4 มอเตอร์แบบ 1 เฟส

หากจำเป็นต้องใช้แรงบิดเริ่มต้นที่ 100 % ควรเชื่อมต่อพร้อมมอเตอร์แบบ 1 เฟสกับตัวเก็บประจุเรียงงาน และเชื่อมต่อกับตัวเก็บประจุในการทำงานด้วย ในการทำงานโดยปราศจากตัวเก็บประจุเรียงงานจะทำให้ กำลังบิดเริ่มแรกลดลงต่ำกว่า 70 % จากค่าแรงบิดปกติที่ทาง Interroll ได้แจ้งไว้ในแคตตาล็อก

เชื่อมต่อตัวเก็บประจุสำหรับเริ่มทำงานตามแผนผังวงจร

9.8.5 อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ภายนอก

ต้องติดตั้งมอเตอร์ร่วมกับระบบป้องกันมอเตอร์ภายนอกที่เหมาะสม เช่น เบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์ หรือ เครื่องแปลงความถี่ที่มีฟังก์ชันป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมกับกระแส ไฟฟ้าปกติของมอเตอร์แต่ละชุด (ดูป้ายประเภท)

มอเตอร์แบบซิงโครไนซ์ของ Interroll อาจทำงานกับตัวแปลงความถี่ด้วยการควบคุมที่เหมาะสมสำหรับ มอเตอร์ซิงโครไนซ์แม่เหล็กถาวร (PMSM) เท่านั้น กระแสไฟฟ้าปกติที่ได้รับจะต้องไม่เกินข้อจำกัดในการทำงานที่ต่อเนื่อง การป้องกันมอเตอร์ในการระบายความร้อนขั้นพื้นฐาน มีสวิตช์ป้องกันความร้อนในตัว ซึ่งจะต้องได้รับการประเมินโดยตัวแปลงหรือตัวควบคุม

ในการใช้งานแบบไดนามิกที่นำไปสู่กระแสไฟฟ้าเกินจำนวนเล็กน้อยในช่วงสั้น ๆ จะต้องมีการป้องกันเพิ่มเติม เช่น ค่ากระแสลัดวงจร (I_{2t}) การป้องกันมอเตอร์และตรวจสอบความเร็วขั้นต่ำสามารถ เปิดใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ค่าสูงสุดสำหรับกระแสและแรงบิดจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ ไม่ว่าใน เวลาใด ๆ ก็ตาม

การป้องกันการรับกระแสเกินขนาดที่สมบูรณ์ของมอเตอร์ จะเกิดเฉพาะในกรณีนี้ที่นอกเหนือจากการ ประเมินของสวิตช์ป้องกันความร้อนที่กล่าวถึงข้างต้น ฟังก์ชันป้องกันในตัวแปลงความถี่หรือในตัว ควบคุมจะเปิดใช้งาน สำหรับการกำหนดพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง Interroll แนะนำให้ติดต่อผู้จำหน่ายหรือ ผู้ผลิตควบคุมตัวแปลงความถี่

พารามิเตอร์ต่อไปนี้ใช้กับมอเตอร์ซิงโครไนซ์ที่ติดตั้งในแอปพลิเคชัน Interroll (BM8465, BM8460, BM8461):

- สวิตช์ป้องกันความร้อน: เปิดใช้งาน
- ป้องกันการลุดตัน: เปิดใช้งาน ผ่านการตรวจสอบความเร็วต่ำสุด
- I²t: 25 A²s (400 V)
- I²t: 75 A²s (230 V)

P _N	U _N	I _N	I ₀	I _{max}	η	J _R	M _N	M ₀	M _{max}	R _M	L _{sd}	L _{sq}	k _e	T _e	k _{TN}	U _{SH}
W	V	A	A	A		kg x cm ²	Nm	Nm	Nm	Ω	mH	mH	V/krpm	ms	Nm/A	V
425	400	1,32	1,32	3,96	0,86	0,42	1,35	1,35	4,05	17,60	49,80	59,00	80,80	6,70	1,02	33
425	230	2,30	2,30	6,90	0,87	0,42	1,35	1,35	4,05	5,66	16,26	19,42	45,81	6,86	0,59	19

9.8.6 เครื่องป้องกันอุณหภูมิที่ติดตั้งเอาไว้ด้วย



ระวัง

การติดตั้งของมอเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ

อันตรายจากการถูกหนีบนิ้วมือ

- เชื่อมต่อสวิตช์ป้องกันความร้อนที่ติดตั้งไว้กับอุปกรณ์ควบคุมภายนอก เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายไป ยังมอเตอร์ทุกตัวในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินไป
- เมื่อสวิตช์ป้องกันความร้อนทำงานขึ้น ให้ทำการหาต้นตอที่ทำให้เกิดการมีความร้อนเกินขนาดเกิด ขึ้น แล้วทำการแก้ไขเสียก่อนที่จะทำการเปิดสวิตช์ให้กระแสไฟฟ้าเข้ามาเลี้ยงอีกครั้ง

โดยปกติกระแสไฟฟ้าเมื่อเริ่มทำงานสูงสุดของสวิตช์ป้องกันความร้อนจะเท่ากับ 2.5 A สำหรับตัวเลือก อื่นๆ โปรดติดต่อ Interroll

ต้องป้องกันมอเตอร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานด้วยระบบป้องกันภายนอกและการป้องกันอุณหภูมิ ภายในมอเตอร์จากโหลดที่สูงเกินไป เนื่องจากไม่สามารถรับภาระกันได้หากเครื่องยนต์ไม่ทำงานในกรณี ที่ไม่มีการป้องกัน

9.8.7 ตัวปรับสมดุลของความถี่

ดรัมมอเตอร์นี้สามารถทำงานร่วมกันกับตัวปรับสมดุลของความถี่ได้ โดยปกติเครื่องแปลงความถี่จาก Interroll จะถูกติดตั้งมาจากโรงงานและต้องทำการปรับพารามิเตอร์สำหรับดรัมมอเตอร์แต่ละชุดอีก สำหรับกรณีนี้ Interroll จะส่งคำแนะนำการกำหนดพารามิเตอร์มาให้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Interroll ในพื้นที่ของคุณ

- หากว่าไม่ได้ใช้ตัวปรับสมดุลของความถี่ของ Interroll จำเป็นที่จะต้องทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ของ ตัวปรับสมดุลของความถี่ตามข้อมูลของมอเตอร์ที่ได้ระบุไว้ในคู่มือ มอเตอร์ของ Interroll สามารถทำงานกับเครื่องแปลงความถี่ที่ไม่ใช่ของ Interroll ได้ แต่สามารถให้การสนับสนุนได้อย่าง จำกัดมากเท่านั้น
- ต้องทำการป้องกันความถี่เรโซแนนซ์ในสายไฟฟ้า เนื่องจากจะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสูงในมอเตอร์ ถ้าสายเคเบิลยาวเกินไป ตัวปรับสมดุลของความถี่อาจก่อให้เกิดความถี่เรโซแนนซ์สายไฟฟ้าระหว่าง ตัวปรับสมดุลของความถี่และมอเตอร์
- สำหรับการติดตั้งตัวปรับสมดุลของความถี่ที่เครื่องมอเตอร์ให้ใช้สายเคเบิลที่มีชนิด
- ให้ประกอบตัวกรองสัญญาณไซน์หรืออุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ไว้ หากว่าสายเคเบิลนั้นมีความ ยาวมากกว่า 10 เมตร หรือว่าตัวปรับสมดุลของความถี่นั้นต้องทำการควบคุมเครื่องมอเตอร์หลายๆ เครื่อง
- พิจารณาให้แน่ใจว่าตัวหุ้มสายไฟถูกต้องตามกฎหมายเทคนิคไฟฟ้าและข้อแนะนำของ EMV ให้ต่อ สายดิน
- คำนึงถึงเกณฑ์การติดตั้งของเครื่องแปลงความถี่ของผู้ผลิตเครื่องแปลงความถี่เสมอ

9.8.8 การล็อกป้องกันการถอยกลับ

ข้อควรระวัง

ความเสียหายของดรัมมอเตอร์ที่มีการล็อกป้องกันการถอยกลับเนื่องจากการเชื่อมต่อทิศทางหมุนที่ผิด

- ตรวจสอบฟิลด์ที่หมุนก่อนที่จะเชื่อมต่อดรัมมอเตอร์
- เชื่อมต่อดรัมมอเตอร์ตามแผนผังวงจร (โปรดดูหัวข้อ "แผนผังวงจร" ของแต่ละซีรีส์) ลูกศรที่ป้าย ระบุรุ่นของดรัมมอเตอร์แสดงทิศทางหมุนที่ถูกต้อง

ประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

9.8.9 ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า

ดรัมมอดเตอร์จะถูกจัดส่งพร้อมกับเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประกอบมาด้วย (ในกรณีที่ไม่มีเบรก 24 V DC อยู่ด้วย) ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นอุปกรณ์เสริมและต้องสั่งซื้อแยกต่างหากจากมอดเตอร์

เชื่อมต่อวงจรเรียงกระแสและเบรกตามแผนผังวงจร



อันตราย

อันตรายจากการบาดเจ็บระหว่างการใช้งานเบรกนิริภัย

ในการหยุดไหลดที่มีน้ำหนักมากอาจทำให้มอดเตอร์หมุนไปในทิศทางตรงข้ามโดยไม่ได้คาดคิดได้ ซึ่ง อาจทำให้ไหลดตกลงมาและโดนผู้คนหรือทำให้ผู้คนเสียชีวิต

- ไม่ติดตั้งเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเบรกนิริภัย
- หากจำเป็นต้องใช้เบรกนิริภัย ให้ติดตั้งระบบเบรกนิริภัยเพิ่มเติมที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง

การชำรุดเสียหายของดรัมมอดเตอร์และเบรกเมื่อทั้งมอดเตอร์และเบรกทำงานพร้อมกัน

- ติดตั้งวงจรควบคุมเพื่อไม่ให้มอดเตอร์และเบรกทำงานพร้อมกัน
- คำนึงถึงเวลาตอบสนองสำหรับการปิดและเปิดเบรก (สามารถมีค่าระหว่าง 0.4 และ 0.6 วินาที โดยขึ้นกับอุณหภูมิและความหนืดของน้ำมันหล่อลื่น)
- ให้ทำการเบรกเมื่อกระแสไฟฟ้าที่มาจากมอดเตอร์นั้นถูกตัดออกไปแล้ว
- ให้สตาร์ทมอดเตอร์เมื่อได้ทำการปลดเบรกออกแล้ว

ข้อควรระวัง

การชำรุดเสียหายของดรัมมอดเตอร์จากแรงบิดในการหยุดของเบรกที่น้อยเกินไป

แรงบิดในการหยุดของเบรกอาจน้อยเกินไปสำหรับแรงบิดปกติของขางมอดเตอร์

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงบิดในการหยุดของเบรกมีค่าที่เพียงพอ สอบถาม Interroll สำหรับแรงบิด ในการหยุดที่ต้องการ

สายเคเบิลควรที่จะสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเส้นผ่าศูนย์กลางของสายเคเบิลควรเป็นไปตามข้อ กำหนดของประเทศ/นานาชาติเพื่อที่แรงดันไฟฟ้าที่ส่งไปยังตัวปรับสมดุลเบียงเบนไม่เกินกว่า $\pm 2\%$ ของค่าของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด



หากติดตั้งดรัมมอดเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำกว่า $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น พิเศษ ในกรณีที่ไม่มีข้อสงสัยให้สอบถาม Interroll

เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเบรกสำหรับหยุดโดยเฉพาะ และไม่ควรถูกใช้ในการกำหนดตำแหน่งหรือจุดมอดเตอร์ การใช้งานด้านการกำหนดตำแหน่งควรใช้เครื่องแปลงความถี่ร่วมกับเอนโคเดอร์ที่ติดตั้งอยู่ในมอดเตอร์ การใช้งานด้านการจุดมอดเตอร์ควรใช้เครื่องแปลงความถี่

10 การเริ่มเปิดใช้งานและการปฏิบัติงาน

10.1 การตรวจสอบก่อนการเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก

ตรัมมอเตอร์นี้ได้มีการเติมน้ำมันหล่อลื่นในปริมาณที่ถูกต้องมาจากทางโรงงานไว้แล้วและสามารถที่จะ ทำการประกอบได้ทันที ก่อนการเริ่มทำการใช้งานเป็นครั้งแรกของตรัมมอเตอร์นี้ท่านก็จะต้องทำการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ป้ายรุ่นของมอเตอร์ในเวอร์ชันที่ได้ทำการส่งมานั้นถูกต้องตรงกัน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีตำแหน่งที่สัมผัสกันระหว่างวัตถุ ครอบสายพานขนส่ง และชิ้นส่วนที่หมุน หรือเคลื่อนที่
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรัมมอเตอร์และสายพานลำเลียงสามารถมีการเคลื่อนไหวได้โดยอิสระ
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานได้มีการตั้งความตึงที่ถูกต้องไว้ตามการแนะนำของ Interroll
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูทุกๆ ชิ้นได้มีการขันให้แน่นตามระเบียบวิธีการเฉพาะ
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การประสานงานกันระหว่างอินเตอร์เฟสกับส่วนการทำงานอื่นๆ จะไม่ทำให้เกิดพื้นที่ที่อาจทำให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้น
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเดินสายไฟตรัมมอเตอร์ถูกต้องและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟด้วยแรงดันไฟฟ้าที่ ถูกต้อง
8. ทำการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยทุกๆ อย่าง
9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดๆ อยู่ในเขตพื้นที่ที่อาจจะได้รับอันตราย
10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งกระแสไฟฟ้าปกติของมอเตอร์ให้กับระบบป้องกันมอเตอร์ภายนอกอย่างถูก ต้อง และ สวิตช์สามารถตัดการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ได้ทุกชั่วโมงในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ภายใต้งาน

10.2 การเริ่มเปิดใช้งานครั้งแรก

อนุญาตให้ใช้งานตรัมมอเตอร์ต่อเมื่อมีการติดตั้งที่ถูกตั้งและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ และมีอุปกรณ์ ป้องกันและการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับชิ้นส่วนที่หมุนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

10.3 ทำการตรวจสอบทุกๆ ครั้งก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบตรัมมอเตอร์ว่ามีความเสียหายที่มองเห็นได้หรือไม่
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีตำแหน่งที่สัมผัสกันระหว่างวัตถุ ครอบสายพานขนส่ง และชิ้นส่วนที่หมุน หรือเคลื่อนที่
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรัมมอเตอร์และสายพานลำเลียงสามารถมีการเคลื่อนไหวได้โดยอิสระ
4. ทำการตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยทุกๆ อย่าง
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดๆ อยู่ในเขตพื้นที่ที่อาจจะได้รับอันตราย
6. การวางของวัสดุลำเลียงให้ถูกจุดและเผื่อว่าง

การเริ่มเปิดใช้งานและการปฏิบัติงาน

10.4 คำเตือนการปฏิบัติงาน



คำเตือน

เสียงต่อการบาดเจ็บจากการสตาาร์ทรีมมอเตอร์โดยไม่คาดคิด!

ในกรณีที่มีความร้อนสูงเกิน เครื่องตัดความร้อนของดรัมมอเตอร์จะดับลง หลังจากเย็นลง เครื่องจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติและดรัมมอเตอร์จะเริ่มทำงาน นอกจากนี้ เบรกสามารถเปิดได้ด้วยการทำงานช่วงเวลา ซึ่งนำไปสู่การสตาาร์ทที่ไม่คาดคิด การสตาาร์ทรีมมอเตอร์โดยไม่คาดคิดอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเปิดดรัมมอเตอร์ได้หลังจากกดปุ่มตอบรับเท่านั้น
- เชื่อมต่อเบรกเกอร์วงจรความร้อนเป็นอนุกรมกับรีเลย์หรือคอนแทคเพื่อหยุดการจ่ายไฟอย่างปลอดภัย
- หากไม่มีการสตาาร์ทโดยตรง ให้ปิดดรัมมอเตอร์ทันที
- กำจัดข้อผิดพลาดก่อนที่จะเปิดเครื่องอีกครั้ง



คำเตือน

ชิ้นส่วนหมุนและสตาาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ!

อันตรายจากการหักนิ้ว

- ห้ามยื่นเข้าไประหว่างดรัมมอเตอร์กับสายพาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและอย่าถอดออก
- เก็บนิ้วมือ เส้นผม และเสื้อผ้าหลวมๆ ให้ห่างจากดรัมมอเตอร์และสายพาน
- มัดผม.
- เก็บนาฬิกา แหวน โซ่ เข็ม และเครื่องประดับที่คล้ายกันให้ห่างจากดรัมมอเตอร์และสายพาน

ข้อควรระวัง

การชำรุดเสียหายของดรัมมอเตอร์ในโหมดการทำงานถอยหลัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการหน่วงของเวลาระหว่างการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและการเคลื่อนที่ย้อนกลับ ก่อนที่จะให้มอเตอร์หมุนย้อนกลับจะต้องมีการหยุดนิ่งเสียก่อน

10.5 การปฏิบัติงาน



หากต้องการความเร็วที่แม่นยำ อาจต้องใช้เครื่องแปลงความถี่และ/หรือเอนโคเดอร์ ความเร็วปกติที่ระบุของมอเตอร์สามารถเบี่ยงเบนได้ $\pm 10\%$ ความเร็วสายพานที่ระบุบนป้ายประเภท เป็นความเร็วที่คำนวณที่เส้นผ่านศูนย์กลางดรัมขณะมีโหลดเต็มที่ แรงดันไฟฟ้าปกติ และความถี่ปกติ

10.6 วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุขัดข้อง

1. ให้ทำการหยุดดรัมมอเตอร์โดยทันทีและทำการป้องกันมิให้มีการเปิดเครื่องโดยไม่ตั้งใจได้
2. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ: ทำการปฐมพยาบาลโดยทันทีและให้ทำการกวดขันสัญญาณฉุกเฉิน
3. รายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
4. ให้ทำการแก้ไขเหตุขัดข้องโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญ
5. ทำการเปิดดรัมมอเตอร์ได้อีกครั้งหลังจากที่ได้มีการอนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

11 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

11.1 ข้อควรระวังในการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด



คำเตือน

อันตรายที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการปฏิบัติตนอย่างไม่ถูกต้องในการทำงานหรือจากการเปิดเดินเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ

- ดำเนินการบำรุงรักษาและทำความสะอาดได้โดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาต่างๆ ได้ในขณะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไปถึงเท่านั้น ดำเนินการป้องกัน การเปิด ตรวจจับมอเตอร์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
- ก่อนเปิดเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนหรือแขนขาอยู่ในพื้นที่อันตราย
- ดำเนินการตั้งป้ายระวังบอกไว้ซึ่งเขียนไว้ว่าในขณะที่กำลังทำการบำรุงรักษาอยู่



ระวัง

เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากพื้นผิวที่ร้อน!

ตรวจจับความร้อนขึ้นระหว่างการทำงาน จึงมีพื้นผิวร้อนแม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม การสัมผัสจะทำให้เกิดแผลไหม้

- ปล่อยให้เย็นลง
- สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

11.2 การเตรียมสำหรับการรักษาบำรุงและการทำความสะอาดด้วยมือ

1. ให้ทำการปิดสวิตช์ของระบบการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังดรัมมอเตอร์
2. ให้ทำการปิดสวิตช์หลัก (สวิตช์ใหญ่) เพื่อเป็นการปิดดรัมมอเตอร์
3. เปิดกล่องหัวหรือตัวแบ่งสัญญาณแล้วปลดสายเคเบิลออก
4. ติดป้ายพร้อมกับคำแนะนำการซ่อมบำรุงที่กล่องหัว

11.3 การตรวจซ่อมบำรุง

โดยปกติจะไม่ต้องบำรุงรักษาตัวดรัมมอเตอร์ของ Interroll และไม่ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษระหว่างอายุการใช้งานปกติ แต่แม้กระนั้น ก็จะต้องมีการตรวจเช็คเป็นช่วงๆ:

11.4 การตรวจสอบดรัมมอเตอร์

- ในทุกวัน วัน ต้องทำให้แน่ใจว่าดรัมมอเตอร์สามารถทำการหมุนได้โดยไม่มีแรงต้านใดๆ
- ทำการตรวจสอบดรัมมอเตอร์ทุกวัน โดยค้นหาความชำรุดเสียหายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
- ทุกวันต้องแน่ใจว่า ได้ปรับแนวของสายพานอย่างถูกต้อง อยู่ตรงกลางของดรัมมอเตอร์ และขนาน กับกรอบสายพาน แกะไขการปรับแนวตามความจำเป็น
- ตรวจสอบทุกสัปดาห์ให้แน่ใจว่า เฟลลอมอเตอร์และตัวยึดมีการขันอย่างแน่นหนาเข้ากับขอบล้อเสียง
- ตรวจสอบทุกสัปดาห์ให้แน่ใจว่า สายเคเบิล สายไฟฟ้าต่างๆ และปลั๊กอยู่ในสภาพที่ดีและเสียบติด อย่างแน่นหนา

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

11.5 เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นที่ดรัมมอเตอร์

โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น แต่อาจต้องทำการเปลี่ยนในกรณีพิเศษบางกรณี



คำเตือน

น้ำมันหล่อลื่นสามารถติดไฟได้ ทำให้พื้นลื่น และมีสารที่เป็นพิษ

อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

- ห้ามกลืนกินน้ำมันหล่อลื่น การกลืนกินอาจทำให้เกิดการคลื่นเหียน, อาเจียนและ/หรือท้องร่วงได้ ในกรณีทั่วไปแล้วไม่จำเป็นต้องรับการรักษาจากแพทย์ นอกจากกลืนกินเข้าไปเป็นปริมาณมาก อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์ในกรณีดังกล่าว
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา การสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานานหรือสัมผัสบ่อยๆ โดยไม่ได้ทำความสะอาดอย่างถูกวิธีอาจทำให้เกิดความผิดปกติของผิวหนังเช่นผิวหนังแห้งและผิวหนังอักเสบได้
- ชับน้ำมันหล่อลื่นที่หกให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นผิวที่ลื่น นอกจากนี้ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำมันหล่อลื่นไม่ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม กำจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ในการทำความสะอาดที่สกปรก เพื่อหลีกเลี่ยงการติดไฟและการเกิดเพลิงไหม้
- ดับไฟที่เกิดจากน้ำมันหล่อลื่นด้วยโฟม น้ำสเปรย์ หรือหมอกน้ำ แป้งเคมีที่แห้ง หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ ห้ามทำการดับด้วยการฉีดน้ำ ทำการสวมใส่ชุดป้องกันอย่างเหมาะสม รวมทั้ง ใส่หน้ากากออกซิเจนด้วย

ข้อควรระวัง

ความเสียหายของมอเตอร์อันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันหล่อลื่นผิดประเภท

- ระหว่างการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ให้ดูป้ายประเภทมอเตอร์หรือรายการประเภทน้ำมันหล่อลื่น
- ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีส่วนผสมเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้จำนวนของมอเตอร์หรือซีลป้องกันการรั่วต่างๆ เกิดความเสียหายขึ้นมาได้
- ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของกราไฟต์หรือโพลีดีนัมซิลิโคไฟต์ รวมทั้งน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ ที่มี สารที่นำไฟฟ้า

1. ถายน้ำมันหล่อลื่นออกและกำจัดให้เหมาะสมตามคำแนะนำ
2. เติมน้ำมันหล่อลื่นใหม่ในดรัมมอเตอร์ (ดูชนิดและปริมาณของน้ำมันหล่อลื่นได้จากป้ายชื่อ)

11.6 การทำความสะอาด



วัสดุที่ถูกสะสมอยู่บนดรัมมอเตอร์หรือทางด้านล่างของสายพานอาจสามารถทำให้เกิดการลื่นไหลของสายพานได้ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ นอกเหนือจากนั้นวัสดุที่ถูกสะสมอยู่บนระหว่างสายพาน และแผงกันหรือลูกกลิ้งจะสามารถทำให้เกิดการลดลงของความเร็วของสายพานและจะทำให้มีการใช้ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น การทำความสะอาดเป็นประจำจะเป็นการกีดกันให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงของพลังงาน ขับเคลื่อนและแนวการวางตัวอย่างถูกต้องของสายพาน

1. นำวัตถุแปลกปลอมออกจากดรัม
2. ไม่ใช่เครื่องมือทำความสะอาดที่แหลมคมในการทำความสะอาดดรัม

อุปกรณ์ทำความสะอาด:

- Acifoam VF10
- Easyfoam VF32,
- Divosan QC VT50,
- HD Plusfoam VF1

การใช้สารทำความสะอาดอื่นๆ:



อีลาสโตเมอร์ใน Interroll ดรัมมอเตอร์ผ่านการทดสอบด้วยสารทำความสะอาดสีชนิดที่ใช้กันทั่วไป และปลอดภัยที่จะใช้ที่ความเข้มข้นและเวลาสัมผัสที่แนะนำ หากใช้สารทำความสะอาดอื่นๆ โปรดติดต่อตัวแทน Diversey ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอคำแนะนำทางเทคนิค

11.6.1 ทำความสะอาดดรัมด้วยเครื่อง ทำความสะอาดแรงดันสูง

ดรัมมอเตอร์ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กไร้สนิมที่มีระดับการซีล IP66 หรือ IP69k จะเหมาะ สำหรับการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

ข้อควรระวัง

ซีลชำรุดอันเนื่องมาจากแรงดันสูงเกินไป

- อย่าฉีดไปที่ตำแหน่งของซีลเพลาสำหรับการทำความสะอาดเล็บรินหรือซีล
- เคลื่อนหัวฉีดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอผ่านดรัมมอเตอร์ทั้งหมด

โปรดระมัดระวังการใช้งานเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระยะห่างระหว่างหัวฉีดแรงดันสูงและดรัมมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 ซม.
- สังเกตอัตราการไหลสูงสุด 15 ลิตร/นาที
- ค่าแรงดันสูงสุดจากตารางด้านล่างสุด
- ให้ทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงที่ดรัมมอเตอร์ระหว่างการทำงานเท่านั้น เนื่องจากมีเข็มน้ำมันอาจเกิด การแทรกซึมของน้ำได้ หรือซีลอาจชำรุดเสียหายได้

ค่าสูงสุดสำหรับอุณหภูมิและแรงดันในการทำความสะอาดขึ้นอยู่กับชนิดซีล

ชนิดของซีล	อุณหภูมิสูงสุด	แรงดันน้ำสูงสุด	ข้อควรสังเกต
NBR +PTFE IP69K	80 °C	80 บาร์	สำหรับการใช้งานในที่เปียกและการใช้งาน ด้านอาหาร

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

11.6.2 การทำความสะอาดที่ถูกลักษณามัย

ข้อควรระวัง

อันตรายจากความเสี่ยงที่ดรัมมอเตอร์จากการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง

- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของกรดร่วมกับสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอรีน เนื่องจากก๊าซคลอรีนซึ่งเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นสามารถสร้างความเสียหายต่อเหล็กกล้าไร้สนิมและ ส่วนประกอบที่เป็นยางได้
- ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่เป็นกรดกับชิ้นส่วนอลูมิเนียมหรือชิ้นส่วนที่เคลือบสังกะสี
- หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงกว่า 55 °C เพื่อไม่ให้เกิดคราบขาวบนพื้นผิว ถ้าจัดจระบีที่อุณหภูมิต่ำและ ด้วยสารทำความสะอาดที่เหมาะสม
- หลีกเลี่ยงแรงดันน้ำที่สูงกว่า 20 บาร์ เพื่อไม่ให้เกิดละออง
- รักษาระยะห่างระหว่างหัวฉีดและพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด 30 ซม.
- ห้ามชี้หัวฉีดไปที่เลเบอร์ินท์และซีลโดยตรง

1. ล้างสิ่งสกปรกขนาดใหญ่หรือติดอย่างหลวมๆ
2. ทำความสะอาดด้วยน้ำ (20 บาร์, 55 °C)
3. จัดแนวหัวฉีดที่มุม 45° ไปทางด้านล่างที่พื้นผิว
4. เพื่อการทำมาสะอาดซีลอย่างสะอาดหมดจด ให้ทำความสะอาดน็อตและร่องต่างๆ ด้วยแปรง อ่อน
5. หากสกปรกมากให้ใช้แปรงอ่อนและ/หรือที่ขูดพลาสติกร่วมกับการฉีดน้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยสารที่เป็นด่างและเย็นหรือสารที่มีฤทธิ์เป็นกรดประมาณ 15 นาที
7. ล้างสารทำความสะอาดออกด้วยน้ำ (20 บาร์, 55 °C)
8. ซ้ำเช็ดด้วยสารที่เย็นประมาณ 10 นาที
9. ล้างออกด้วยน้ำ (20 บาร์, 55 °C)
10. หลังจากทำความสะอาดให้ตรวจสอบพื้นผิว น็อต และร่องอื่นๆ ว่ามีเศษติดค้างหรือไม่



สำหรับการสะสมของหินปูน เราแนะนำให้ใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรด 1 ถึง 4 ครั้งต่อเดือน หากสามารถทำความสะอาดด้วยคลอรีนได้ เราแนะนำให้ใช้สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เป็นด่าง ใน กรณีนี้ อาจมีขั้นตอนการฆ่าเชื้อโดยขึ้นกับระดับความสกปรก ดูใบรับรองที่สอดคล้องกันที่ www.interroll.com

12 รบทวนช่วยด้วย

12.1 คำเตือนการแก้ไข้ปัญหา



คำเตือน

Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Umgang oder unbeabsichtigte Motorstarts!

- ดำเนินการแก้ไข้ปัญหาเมื่อปิดเครื่องเท่านั้น ยึดตรัมมอเตอร์ไม่ให้เปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ก่อนเปิดเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนหรือแขนขาอยู่ในพื้นที่อันตราย



คำเตือน

เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากพื้นผิวที่ร้อน!

ตรัมมอเตอร์อาจร้อนขึ้นระหว่างการทำงาน จึงมีพื้นผิวร้อนแม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม การสัมผัสจะทำให้เกิดแผลไหม้

- ปล่อยให้ตรัมมอเตอร์เย็นลงตามอุณหภูมิแวดล้อมก่อนแก้ไข้ปัญหา
- สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

รบทวนช่วยด้วย

12.2 ตารางข้อผิดพลาด

ข้อขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
มอเตอร์ไม่เดินหรือเกิดการหยุดขึ้นในขณะที่กำลังทำงานอยู่	ไม่มีกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ
	การเชื่อมต่อไม่ถูกต้องหรือจุด เชื่อมต่อสายเคเบิลหลวม/ชำรุด	ตรวจสอบการเชื่อมต่อตามแผนผังวงจร ตรวจสอบว่าสายเคเบิลชำรุด หรือจุดเชื่อมต่อหลวมหรือไม่
	ความร้อนเกินขนาดของมอเตอร์	ให้ดูจากการขัดข้อง "การเกิดความร้อนของมอเตอร์ในขณะการทำงานตามปกติ"
	การทำงานเกินขนาดของมอเตอร์	กระแสไฟฟ้าหลักที่มาเลี้ยงเกิดการขาดลง ให้ทำการตรวจสอบสาเหตุของการทำงานเกินขนาดและทำการแก้ไข
	สวิตช์ควบคุมฉุกเฉินภายในเกิด การทำงานขึ้น/หยุดการทำงาน	ตรวจสอบว่ามีโวลตสูงเกินหรือความร้อนสูงเกินหรือไม่ หลังจากเย็นตัวลงแล้ว ให้ตรวจสอบระบบสายไฟของระบบป้องกันฉุกเฉินภายใน ให้ดูจากการขัดข้อง "การเกิดความร้อนของมอเตอร์ในขณะการทำงานตามปกติ"
	ระบบการป้องกันการทำงานเกิน ขนาดภายนอกเกิดการทำงานขึ้น/หยุดการทำงาน	ตรวจสอบว่ามีโวลตสูงเกินหรือความร้อนสูงเกินหรือไม่ ตรวจสอบ ระบบสายไฟและการทำงานของระบบป้องกันโวลตสูงเกินภายนอก ตรวจสอบว่าปรับกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ถูกต้องหรือไม่ในระบบ ป้องกันโวลตสูงเกินภายนอก
	เฟสขัดข้องเนื่องจากการพันสาย ไฟฟ้าของเครื่อง	เปลี่ยนตรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Interroll ในพื้นที่
	กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (ความผิด ปกติของจนวน)	เปลี่ยนตรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Interroll ในพื้นที่
	ไม่สามารถทำการเบรกได้	ตรวจสอบว่าเบรกทำงานหรือไม่ระหว่างเคลื่อนที่เข้ามาขณะที่เปิดเบรกโดยปกติจะได้ยินเสียงคลิกของเบรกในมอเตอร์ ต้องหมุนท้อตรัมด้วยมือหลังจากนั้น อาจหมุนมอเตอร์ได้งายหรือยากขึ้นกับอัตราทดรอบของเกียร์ ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการขาดของสายไฟของขดลวดเบรก หากการเชื่อมต่อและขดลวดเบรกเป็นปกติ ให้ตรวจสอบตัวแปลง ไฟฟ้ากระแสตรง
	การหมุนที่ผิดของการ ล็อกป้องกัน การถอยกลับ	ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันทีและหมุนตรัมด้วยมือ เพื่อตรวจสอบว่าล็อกป้องกันการถอยกลับมีความเสียหายทางกลไกแล้วหรือไม่ ตรวจสอบว่ามี การหมุนตามเข็มนาฬิกาที่จุดเชื่อมต่อ ดูให้แน่ใจว่าเดินสายไฟตามแผนผังการเชื่อมต่อ ด้วยการหมุนตามทิศทางเข็มนาฬิกา หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปล้อย และเปลี่ยน L1 และ L2

ข้อขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
มอเตอร์ไม่เดินหรือเกิดการหยุดขึ้นในขณะที่กำลังทำงานอยู่	ดรัมหรือสายพานล่าเสียงเกิดการ ดัดขัดขึ้น	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานและตัวดรัมมอเตอร์ไม่มีการดัดขัดและลูกกลิ้งและดรัมสามารถหมุนเองได้อย่างสะดวก หากว่าตัวดรัมมอเตอร์ไม่สามารถที่จะหมุนเองได้อย่างสะดวก อาจ จะเป็นไปได้ที่ระบบส่งแรงผ่านหรือระบบแกนวางเกิดการดัดขัดขึ้น ในกรณีนี้ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Interroll ในพื้นที่
	อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ / ความเหนียว แน่นของน้ำมันเครื่องที่มีมาก	ให้ติดตั้งเครื่องทำความร้อนหรือดรัมมอเตอร์ที่มีกำลังที่มากกว่า ในกรณีนี้ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Interroll ในพื้นที่
	มีการกีดขวางระบบส่งกำลังหรือ เป็นตำแหน่งที่การกีดขวาง	ตรวจสอบด้วยมือว่าหมุนดรัมได้อย่างอิสระหรือไม่ ในกรณีที่ไม่สามารถหมุนได้ ให้เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย Interroll ในพื้นที่
	การประกอบที่ผิดพลาด	ตรวจสอบว่าเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุสำหรับการเริ่มทำงานหรือไม่สำหรับมอเตอร์แบบเฟสเดียว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์ไม่ได้ขุดกับกรอบสายพานขนส่ง
มอเตอร์ทำงานแต่ว่าดรัมไม่หมุน	การสูญเสียกำลังแรงส่ง	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Interroll ในพื้นที่

รบกวนช่วยด้วย

ข้อขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เครื่องมอเตอร์เกิดความร้อนขึ้น ในขณะที่ทำงานตามปกติ	การทำงานเกินขนาดของดรัม มอเตอร์	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าปกติว่ามีไหลสูงเกินหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์ไม่ได้ชุดกับมอเตอร์สายพานขนส่ง
	อุณหภูมิแวดล้อมมีค่าสูงกว่า 40°C	ทำการตรวจสอบอุณหภูมิแวดล้อม ถ้าหากว่าอุณหภูมิแวดล้อมสูงเกินไป ให้ทำการติดตั้งเครื่องทำความเย็น ติดต่อดิวแทนจำหน่าย Interroll ในพื้นที่
	เมื่อเกิดมีเครื่องยนต์ดับ/การติด เครื่องที่บ่อยครั้งหรือมากเกินไป	ตรวจสอบว่าจำนวนการหยุด/เริ่มเหมาะสมกับข้อมูลจำเพาะของดรัมมอเตอร์ และลดตัวเลขนี้ตามความจำเป็น ให้ทำการติดตั้งตัวปรับความถี่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมอเตอร์ สำหรับมอเตอร์แบบไม่ซิงโครไนซ์ 1 และ 3 เฟส ซีรีส์ DM จะต้องเดินเครื่องระบบ start-and-stop เป็นเวลานานกว่า 0.5 วินาที สามารถปรับช่วงเวลานี้ได้โดยใช้เครื่องแปลงความถี่ สำหรับระยะ เวลาที่สั้นลง ต้องใช้มอเตอร์แบบซิงโครไนซ์ของซีรีส์ DM ติดต่อดิวแทนจำหน่าย Interroll ในพื้นที่
	การดึงให้ตึงของสายพานมีมาก เกินไป	ตรวจสอบความตึงของสายพานและลดลงตามความจำเป็น
	เครื่องมอเตอร์ไม่เหมาะสมสำหรับ การใช้งานของแอปพลิเคชันนี้	ตรวจสอบว่าการใช้งานเหมาะสมกับข้อมูลจำเพาะของดรัมมอเตอร์หรือไม่ ในการทำงานกับสายพานแบบตอกกันหรือไม่ สายพานให้ติดตั้ง มอเตอร์แบบลดกำลังรุ่นพิเศษ
	ฝาครอบหนาเกินไป	เปลี่ยนฝาครอบหรือติดต่อดิวแทนจำหน่าย Interroll ในพื้นที่
ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง	ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ สำหรับมอเตอร์ 1 เฟส ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ตัวเก็บประจุสำหรับเริ่มทำงานหรือตัวเก็บประจุสำหรับการทำงานที่ถูกต้อง หรือ ไม่ สำหรับมอเตอร์แบบ 3 เฟส ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเฟสที่หาย ไป
	การตั้งค่าปรับความถี่ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครื่องแปลงความถี่เหมาะสมกับข้อมูลเฉพาะของดรัมมอเตอร์ และเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น
	มีเสียงดังขึ้นที่ดรัมมอเตอร์ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานตามปกติอยู่	การตั้งค่าปรับความถี่ไม่ถูกต้อง
	มอเตอร์มีการติดตั้งที่หลวม	ตรวจสอบแท่นรองมอเตอร์ ค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของเพลลา และสกรูยึด
	สายพานตึงเกินไป	ตรวจสอบความตึงของสายพานและลดลงตามความจำเป็น
	โปรไฟล์ที่ผิด/ไม่ถูกต้องระหว่างดรัมและสายพาน	ให้แน่ใจว่า สายพานและโปรไฟล์ของดรัมเข้ากันได้พอดีและกำลังเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง หากจำเป็นให้ทำการเปลี่ยน ค่านึงถึงวิธีการติดตั้งของผู้ผลิตสายพาน
ติดตั้งดรัมมอเตอร์ผิด	ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งของหมายเลขลำดับการผลิต	
สายไฟฟ้าด้านนอกไม่สามารถใช้ งานได้	ตรวจสอบปลั๊ก ตรวจสอบเครือข่ายของกระแสไฟฟ้า	

ข้อขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
ดรัมมอเดอร์สั้นมาก	การตั้งค่าปรับความถี่ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครื่องแปลงความถี่เหมาะสมกับข้อมูลเฉพาะของดรัมมอเดอร์ และเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น
	มอเดอร์มีการติดตั้งที่หลวม	ตรวจสอบแท่นรองมอเดอร์ ค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของเพลลา และสกรูยึด
	ดรัมมอเดอร์หมุนไม่เป็นวงกลม	ตรวจสอบว่าข้อมูลเฉพาะของดรัมมอเดอร์มีการปรับสมดุลแบบสถิตหรือไดนามิกหรือไม่ แล้วทำการปรับแต่ง โดยธรรมชาติแล้วมอเดอร์แบบเฟสเดียวมักจะทำงานไม่เรียบสมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงมีเสียงดังกว่าและมีการสั่นมากกว่ามอเดอร์แบบสามเฟส
ดรัมมอเดอร์สามารถเดินได้แต่มี การหยุดเป็นระยะๆ	ดรัมมอเดอร์/สายพานถูกบล็อกใน บางเวลาหรือถูกบล็อกบางส่วน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานและตัวดรัมมอเดอร์ไม่มีการติดขัด และลูกกลิ้งและดรัมสามารถหมุนเองได้อย่างสะดวก
	เสียบปลั๊กผิดหรือว่าปลั๊กสาย เคเบิลหลวม	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
	ระบบส่งแรงผ่านชำรุด	ตรวจสอบด้วยมือว่าหมุนดรัมได้อย่างอิสระหรือไม่ ในกรณีที่ไม่สามารถหมุนได้ ให้เปลี่ยนดรัมมอเดอร์หรือติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย Interroll ในพื้นที่
	กระแสไฟฟ้าที่มาเลี้ยงไม่ถูกต้อง หรือมีการผิดพลาด	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ โดยเครื่องมือเครื่องชนิด 1 เฟส: ตรวจสอบตัวเก็บประจุ
ดรัมมอเดอร์/สายพานทำงานช้ากว่าที่กำหนด	ส่งข้อ/จัดส่งมอเดอร์ที่มีรอบการ หมุนไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะและค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของดรัมมอเดอร์ เปลี่ยนดรัมมอเดอร์หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Interroll ในพื้นที่
	ดรัมมอเดอร์/สายพานถูกบล็อกใน บางเวลาหรือถูกบล็อกบางส่วน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานและตัวดรัมมอเดอร์ไม่มีการติดขัด และลูกกลิ้งและดรัมสามารถหมุนเองได้อย่างสะดวก
	การตั้งค่าปรับความถี่ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครื่องแปลงความถี่เหมาะสมกับข้อมูลเฉพาะของดรัมมอเดอร์ และเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น
	สายพานเคลื่อนออกจากตำแหน่ง	ดูการขัดข้อง "สายพานเลื่อนออกจากดรัมมอเดอร์"
ดรัมมอเดอร์/สายพานทำงานช้ากว่าที่กำหนด	ฝาครอบเลื่อนไหลไปบนดรัม	ตรวจสอบสถานะของฝาครอบและยึดฝาครอบกับดรัม ให้ทำการเปลี่ยนฝาครอบ ให้ใช้ทรายฟันหรือขัดให้เกิดความฝืดบน พื้นผิวด้านบนของดรัม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะทำให้ฝาครอบเกาะยึด ได้ดีขึ้น
	การใช้มอเดอร์ 60 Hz ในระบบ ไฟฟ้า 50 Hz	ตรวจสอบว่าข้อมูลจำเพาะและค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของมอเดอร์เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ เปลี่ยนดรัมมอเดอร์หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Interroll ใน พื้นที่

รบกวนช่วยด้วย

ข้อขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
ดรัมมอเตอร์เดินเร็วกว่าที่ระบุไว้	สิ่งข้อ/จัดส่งมอเตอร์ที่มีรอบการหมุนไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะและค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของดรัมมอเตอร์ เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Interroll ในพื้นที่
	การตั้งค่าปรับความถี่ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าการปรับตั้งค่าเครื่องแปลงความถี่เหมาะสมกับข้อมูลเฉพาะของดรัมมอเตอร์ และเปลี่ยนแปลงตามความเป็น
	การใช้มอเตอร์ 50 Hz ในระบบ ไฟฟ้า 60 Hz	ตรวจสอบว่าข้อมูลจำเพาะและค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของมอเตอร์เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้า/ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Interroll ใน พื้นที่
	ความหนาฝาคอบยางทำให้ ความเร็วของสายพานเพิ่มขึ้นจาก ค่าความเร็วของเครื่องที่ตั้งไว้	ให้วัดความหนาของฝาคอบยางและตรวจสอบว่า ได้ให้ความระมัดระวังค่าดังกล่าวในการเลือกความเร็วของดรัมมอเตอร์หรือไม่ และได้มีการคิดคำนวณไว้แล้ว ให้ลดความหนาของฝาคอบยางลง หรือทำการติดตั้งตัวตั้งปรับ ความถี่ หรือให้ทำการติดตั้งดรัมมอเตอร์ตัวใหม่ที่มีความเร็ว น้อย กว่า
ขดลวดมอเตอร์: หายไปหนึ่งเฟส	जनवनใช้งานไม่ได้/ทำงานเกิน ขนาด	ตรวจสอบการขาดของสายไฟ กระแสไฟฟ้า และความต้านทานของขดลวดแต่ละเฟส เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Interroll ใน พื้นที่
ขดลวดมอเตอร์: หายไปสองเฟส	กระแสไฟที่ขาดในเฟสตัวหนึ่งที เป็นตัวการทำให้อีกสองเฟสทำงานเกินขนาด/แยกขาดออกจากกัน	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟทุกเฟส ตรวจสอบการขาดของสายไฟ กระแสไฟฟ้า และความต้านทานของขดลวดแต่ละเฟส เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Interroll ใน พื้นที่
ขดลวดมอเตอร์: หายไปสามเฟส	เครื่องมอเตอร์ทำงานเกินขนาด/ ตอปลักสายไฟฟ้าไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ ตรวจสอบการขาดของสายไฟ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน ของขดลวดแต่ละเฟส เปลี่ยนดรัมมอเตอร์หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Interroll ใน พื้นที่

ข้อขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
สายพานเคลื่อนออกจากตำแหน่งไปบนดรัมมอเตอร์	สายพานเกิดการติดขัด	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานและตัวดรัมมอเตอร์ไม่มีการติดขัด และลูกกลิ้งและดรัมสามารถหมุนเองได้อย่างสะดวก
	มีแรงต้านทานน้อยเกินไประหว่างดรัมมอเตอร์และสายพาน	ตรวจสอบสถานะและแรงดันไฟฟ้าของสายพาน ตรวจสอบสถานะของดรัมหรือฝาครอบ ตรวจสอบว่ามีน้ำมันหล่อลื่นหรือจาระบีระหว่างสายพานและดรัม มอเตอร์หรือไม่
	แรงเสียดทานที่สูงเกินไประหว่างสายพานและตัวยึด/แผ่นรอง	ตรวจสอบด้านล่างของสายพานและแผ่นรองว่ามีสิ่งสกปรก / สิ่งติดอยู่บนพื้นผิวหรือไม่ ตรวจสอบว่าน้ำมันเข้าไประหว่างสายพานและแผ่นรองและเกิด การดูด/ดึงหรือไม่
	ความตึงของสายพานมีน้อยเกินไป	ตรวจสอบสถานะของสายพานและซิงหรือทำให้สั้นลง
	โปรไฟล์ของดรัมสำหรับสายพาน แบบแบนน้อยเกินไปหรือไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายพานและโปรไฟล์ดรัม/เฟืองของดรัมอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระยะความสูง และความตึงของสายพานตรง ตามที่ผู้ผลิตได้ทำการระบุไว้
	น้ำมันเครื่อง วัสดุหล่อลื่น หรือ จาระบีระหว่างสายพานและดรัม ของดรัมมอเตอร์	นำน้ำมันเครื่อง จาระบี หรือวัสดุหล่อลื่นที่มีมากเกินไปออกให้ ทำการตรวจสอบระบบการทำงานของระบบทำความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องให้เรียบร้อย
	เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งเริ่มต้น/ ลูกกลิ้งส่วนปลาย/ลูกกลิ้งเปลี่ยนทิศทางเล็กเกินไปสำหรับสายพาน หรือไม่	ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางดรัมที่เล็กที่สุดสำหรับสายพาน ขอบมิด/ลูกกลิ้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กอาจมีแรงเสียดทานสูงและทำให้เกิดความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่สูง
สายพานแดงไปทีดรัมมอเตอร์	ฝาครอบเลื่อนไหลไปบนดรัม	ตรวจสอบสถานะของฝาครอบและยึดฝาครอบกับดรัม ให้ทำการเปลี่ยนฝาครอบ ให้ใช้ทรายพ่นหรือขัดให้เกิดความฝืดบน พื้นผิวด้านบนของดรัม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะทำให้ฝาครอบเกาะยึด ได้ดีขึ้น
	เกิดการติดขัดของสายพาน หรือเกิดการสะสมของวัสดุบนบริเวณ ดรัม	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานและตัวดรัมไม่มีการติดขัด และลูกกลิ้งและดรัมสามารถหมุนเองได้อย่างสะดวก ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายพาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์ดึงสายพานไม่ไขกดยสายพาน
	การต่อเส้นสายพานที่ไม่ดี หรือ ชำรุด เกิดการเสียดสีมากเกินไประหว่างสายพานและแผงกันโลหะ	ตรวจสอบความตึงและสถานะของสายพานและสถานะของฝาครอบ
	เส้นสายพานตัวส่งเกิดหลวมขึ้น หรือชำรุด	ตรวจสอบการเคลื่อนของสายพานและการปรับสายพาน
	ฝาครอบ/โปรไฟล์โซ่ที่ผิดสำหรับ สายพานแบบลิงก์	ดูการขัดข้อง "สายพานเลื่อนออกจากดรัมมอเตอร์"

รบกวนช่วยด้วย

ข้อขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
มีน้ำมันเครื่องซึมออกมาจากซีลเพลลา	ซีลเพลลาสึกหรอ	ตรวจสอบว่ามีวัสดุ/เงื่อนงายที่มีสารเคมีหรือมีคมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ ตรวจสอบอายุการใช้งานของซีล
	ซีลเพลลาชำรุด	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีเศษของการปนทราย วัสดุสะสม หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ติดอยู่ที่ซีล
	แผ่นฝาปิดเกิดการชำรุด/สึกหรอ	ตรวจสอบว่าสายพานตึงเกินไปหรือมีไหลตมมากเกินไปหรือไม่ ตรวจสอบว่าน้ำหรือสารเคมีซึมเข้าไปหรือไม่
น้ำมันหล่อลื่นหกที่สายเคเบิล/กล่องหัว	ช่องเสียบปลั๊กของสายเคเบิล หลวม เกิดการชำรุดขึ้นที่ภายในของซีลสำหรับสายเคเบิล	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ช่องเสียบปลั๊กของสายเคเบิลและซีลต่างๆ นั้นแน่นสนิทและจะไม่ถูกรบกวนจากความร้อนเกินควร หรือจากสารเคมี
	ช่องเสียบปลั๊กของสายเคเบิล หลวม ซีลบริเวณกล่องหนีบเกิดการชำรุด	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ช่องเสียบปลั๊กของสายเคเบิลและเครื่องกันรั่วต่างๆ ตรงบริเวณกล่องหนีบนั้นแน่นสนิทและจะไม่ถูกรบกวนจากความร้อนเกินควร หรือจากสารเคมี
น้ำมันหล่อลื่นหกที่ดรัม/ฝาปิดส่วนปลาย	ฝาปิดส่วนปลายในดรัม หลวม	ตรวจสอบวาระหว่างดรัมและตัวเรือนส่วนปลายมีช่องว่างหรือไม่ ตรวจสอบว่าสายพานตึงเกินไปหรือรับแรงกระแทกหรือไม่
	ฝาปิดส่วนปลาย/ซีลดรัมชำรุด	ตรวจสอบว่าสายพานร้อนเกินไป ตึงเกินไป หรือรับแรงกระแทกหรือไม่

ข้อขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
ไม่ได้ทำการปรับแต่งสายพานให้ถูกต้อง/สายพานวิ่งไม่ตรง	การสะสมของวัสดุที่ดรัมมอเตอร์/ ลูกกลิ้ง/ สายพาน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานและตัวดรัมไม่มีการติดขัด และลูกกลิ้งและดรัมสามารถหมุนเองได้อย่างสะดวก ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายพาน
	เกิดการสะสมของวัสดุที่ลูกกลิ้ง	ตรวจสอบว่าวัสดุหลุดออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางการทำความสะอาดทำงานถูกต้อง
	การยึดติดของสายพานไม่ดีหรือ ชำรุด	ตรวจสอบสถานะของสายพานและการเชื่อมต่อของสายพาน
	ความตึงของสายพานอีกด้านหนึ่ง มีมากกว่า	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความตึงของสายพานมีความเท่าเทียมกัน ทั้ง สองด้าน ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อไอร์แลนด์ของสายพานขนานกันหรือไม่
	ปรับลูกกลิ้งด้านบน/ด้านล่างไม่ถูก ต้อง	ตรวจสอบการปรับลูกกลิ้งรองรับและลูกกลิ้งถอยหลัง
	ปรับลูกกลิ้งเริ่มต้น/ลูกกลิ้งส่วน ปลาย/ลูกกลิ้งระหว่างกลางไม่ถูก ต้อง	ตรวจสอบการปรับแต่งดรัมมอเตอร์และลูกกลิ้ง
	กล่องภาชนะที่ทำการนำส่งมีการ ปรับแต่งที่ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล่องภาชนะที่ทำการนำส่งนั้นอยู่ในมุมที่ถูกต้องทั้งความยาวแนวขนานและแนวตรง
	การนำส่งสินค้าของอีกด้านหนึ่ง	ตรวจสอบแรงหรือแรงเสียดทานที่จุดส่งมอบ
	ห้ามมิให้โปรไฟล์ของตัวสายพาน และโปรไฟล์ของดรัมเข้ากันได้และมีการเชื่อมต่อกันและการจูนอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรไฟล์ของสายพานและโปรไฟล์ของดรัมเข้ากันได้และมีการเชื่อมต่อกันและการจูนอย่างถูกต้อง
ความหนูนและความโค้งออกของดรัมมีน้อยเกินไปสำหรับสายพาน	ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของสายพาน / ดรัมมอเตอร์	
น้ำมันเครื่องมีสีเปลี่ยนไป - มีอนุชิ้นส่วนของเมทัลลิกสีเงิน	การสึกหรอของฟันเฟืองหรือแบริง	ตรวจสอบสถานะของดรัมลูกปืนและซีล ตรวจสอบว่ามีไหลตสูงเกินหรือไม่
น้ำมันเครื่องมีสีเปลี่ยนไป - เปลี่ยนเป็นสีขาว	เกิดการปนเปื้อนจากน้ำหรือของ เหลวอื่นๆ	ตรวจสอบสถานะของซีลและความสกปรกจากน้ำ/ของเหลวเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันเครื่องมีสีเปลี่ยนไป - เปลี่ยนเป็นสีดำ	อุณหภูมิในการทำงานสูงเกินขนาด ทำงานเกินขนาด ไม่ได้มีการติดตั้งตัวสายพาน	ตรวจสอบว่าการใช้งาน / เงื่อนไขการใช้งานเหมาะสมกับข้อมูล จำเพาะของดรัมมอเตอร์หรือไม่ ตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลตสูงเกินหรืออุณหภูมิแวดล้อมสูงเกินไปหรือไม่

รบกวนช่วยด้วย

ข้อขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
สายเคเบิล/กล่อง ตัวขารุดหรือ เสีย หาย	การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง ของ ลูกค้ำหรือความเสีย หายที่เกิดขึ้น ระหว่างการ ติดตั้ง	ตรวจสอบชนิดของความเสียหายและสาเหตุที่เป็นไปได้ ทำการ เปลี่ยนกล่องตัว
	ความเสียหายที่เกิดขึ้น ระหว่างการขนส่ง	ตรวจสอบชนิดของความเสียหายและสาเหตุที่เป็นไปได้ ทำการ เปลี่ยนกล่องตัว
ดรัมลูกปืนฝาปิด หล่นลงมา	ทำงานเกินขนาด	ตรวจสอบว่าโหลดเหมาะสมกับการใช้งานตามข้อมูลจำเพาะของด รัมมอเตอร์หรือไม่
	การโดนกระแทกบ่อยครั้ง	ตรวจสอบว่าโหลดเหมาะสมกับการใช้งานตามข้อมูลจำเพาะของด รัมมอเตอร์หรือไม่
	การดึงให้ตึงของสายพาน มีมาก เกินไป	ตรวจสอบว่าสายพานตึงเกินไปหรือไม่ การดึงให้ตึงของสายพาน หากจำเป็นให้ทำการหย่อนลง
	การหล่อลื่นมีน้อยเกินไป	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นและการติดตั้งของดรัมมอเตอร์ สำหรับการติดตั้งในแนวตั้งหรือเมื่อมอเตอร์เอียงมากกว่า 5° ให้ ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์ของดรัมมอเตอร์
	การใช้งานเกินหรือการ ปรับแต่งที่ ไม่ถูกต้องของ เพลลา	ตรวจสอบว่าขันสกรูแน่นหรือไม่และปรับกรอบหรือแทนรอง มอเตอร์ไม่ถูกต้องหรือไม่
	แหวนซีลเพลลาเสียหาย/ สึก	ตรวจสอบความสกปรกภายนอก ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Interroll ในพื้นที่
	ตัวแกนต่างๆ บนตัวเพลลา มีการขัน หลวมหรือขัน แน่นเกินไป	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Interroll ในพื้นที่
ระบบส่งกำลังไม่ ทำงาน	โหลดสูงเกิน/โหลด กระแทกหรือการสึกปกติ	ตรวจสอบว่าโหลดเหมาะสมกับการใช้งานตามข้อมูลจำเพาะของด รัมมอเตอร์หรือไม่ ตรวจสอบอายุการใช้งาน
ดรัมลูกปืนโรเตอร์ สึก/ไม่ทำงาน	การหล่อลื่นมีน้อยเกินไป	ตรวจสอบว่าชนิดของน้ำมันหล่อลื่นและระดับน้ำมันหล่อลื่นถูกต้อง
ตัวแกนหมุน สึกหรอ หรือพื้น เพื่อง หัก	การปิด/เปิดเครื่องที่มาก เกินควร หรือบ่อยครั้ง การ โหลดเพื่อเดิน เครื่อง สูงเกิน	ตรวจสอบว่าโหลดเหมาะสมกับการใช้งานตามข้อมูลจำเพาะของด รัมมอเตอร์หรือไม่ ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น จำนวนการหยุด/เริ่มสูงสุด และแรงบิด ขณะเริ่มทำงานที่อนุญาต ใช้เครื่องแปลงความถี่ที่มีช่วงเริ่มและ หยุด (0.5 วินาทีหรือ มากกว่า)
ล้อเฟืองสึกหรือ เฟือง/สลักหัก	เริ่มการทำงานภายใต้ โหลดที่สูง	ตรวจสอบว่าการใช้งานและโหลดเหมาะสมกับข้อมูลจำเพาะของด รัมมอเตอร์
	เกินและ/หรือโหลด กระแทกหรือมี การบล็อกล	ตรวจสอบว่ามีกรบล็อกลหรือไม่ ใช้เครื่องแปลงความถี่ที่มีช่วงเริ่ม และหยุด (0.5 วินาทีหรือ มากกว่า)

ข้อขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เก็ยระหว่างกลางและดัลบ์ ลูกปืนสึก/ไม่ทำงาน	การหลลลนน้อยเกินไปหรือเกิด การสึกหรอขึ้นที่ตัวเครื่องส่งแรง หรือที่ตัวแกน	ตรวจสอบระดับน้ำมันหลลลน ตรวจสอบอายุการใช้งานและค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของ เดือยดัลบ์ลูกปืนและตัวขับเคลื่อน/เพลลา ใช้เครื่องแปลงความถี่ที่มีช่วงเริ่มและหยุด (0.5 วินาทีหรือ มากกว่า)
การหยุดทำงานเป็นบางครั้งหรือ ทุกครั้งของระบบเบรกและตัวเครื่องปรับความสมดุล	การติดตั้งระบบแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ ถูกต้อง	ให้ทำการตรวจสอบว่า ได้ทำการติดตั้งตัวเครื่องปรับความสมดุลที่ถูกต้องแล้วและมีการใช้งานของแรงดันขาเข้า (V/Ph/Hz) ที่ถูก ต้อง
	ต่อสายปลั๊กไม่ถูกต้อง	ห้ามเชื่อมต่อวงจรเรียงกระแสกับเครื่องแปลงความถี่เป็นอันขาด ให้ทำการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งระบบเบรกตรงตามแบบฉบับของวิธีการติดตั้งในแผนภาพการเชื่อมต่อ
	มีการปกป้องไม่เพียงพอต่อการ ป้องกันแรงดันไฟฟ้าภายนอกที่มาจากเคเบิลและอุปกรณ์ภายนอก	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคเบิลทุกๆ เส้นระหว่างระบบเบรก ตัวเครื่องปรับความสมดุล และระบบส่งแรงดันไฟฟ้า ได้มาตรฐานตามคำแนะนำของ IEC ในการปกป้องและมีสายดิน
การหยุดทำงานเป็นบางครั้งหรือ ทุกครั้งของระบบเบรกและตัวเครื่องปรับความสมดุล	แรงดันไฟฟ้าตกอันเนื่องมาจาก สายเคเบิลยาวเกินไป	ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าตกลงในสายเคเบิลที่มีขนาดยาวหรือไม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าตัดของสายเคเบิลเป็นไปตามข้อ กําหนดของ IEC หรือไม่
	มีการเปิด/เปิดเครื่องที่มากเกินควร	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกําหนดจำเพาะสำหรับระบบเบรกและตัวเครื่องปรับความสมดุลตรงตามข้อกําหนดของแอปพลิเคชัน
	การติดตั้งตัวเครื่องปรับความ สมดุลไม่ถูกต้อง	ติดต่อ Interroll เราจะบอกให้ท่านทราบถึงความเหมาะสมของระบบเบรกและการเลือกใช้ตัวเครื่องปรับความสมดุลที่ถูกต้อง
	แรงดันไฟฟ้าเกินขนาด/ การดูดซึ้ม กลับเมื่อได้มีการติดตั้งตัวเครื่อง ปรับความสมดุลของจุดสตาร์ทของ มอเตอร์	สายพานล่าเสี่ยงขาเข้าที่มีระยะเพิ่มสูงขึ้นสามารถที่จะเป็นสาเหตุ ทำให้เกิดการโอเวอร์โหลดของมอเตอร์ขึ้นได้ และจะทำให้เกิดการ สะสมกลับเมื่อมีการติดตั้งจุดสตาร์ทของมอเตอร์ที่มีแรงดันไฟฟ้าเอา ไว้แล้ว
การเปิดสวิตซ์ขาของระบบเบรกและตัวเครื่องปรับความสมดุล	การลัดวงจรของสายพันไฟฟ้า ระบบเบรก	ตรวจสอบการขาดของขดลวดและวงจรเรียงกระแส
	การเลือกใช้ระบบเบรกที่ไม่ถูก ต้อง/ตัวเครื่องปรับความสมดุลที่ไม่ ถูกต้องหรือข้อกําหนดจำเพาะที่ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกําหนดจำเพาะสำหรับระบบเบรกและตัวเครื่องปรับความสมดุลตรงตามข้อกําหนดของแอปพลิเคชัน
การเปิดสวิตซ์ขาของระบบเบรกและตัวเครื่องปรับความสมดุล	อุณหภูมิของสภาวะแวดล้อมต่ำเกินไป หรือน้ำมันเครื่องมีความ เหนียวแน่นมากเกินไป	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความเหนียวแน่นของน้ำมันเครื่องมีความเหมาะสมกับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม ในกรณีที่ไม่เหมาะสม ให้เติมน้ำมันหลลลนที่มีความหนืดที่ถูกต้องใหม่ ทำการติดตั้งเครื่องทำความร้อนหรือทำการติดตั้งมอเตอร์ที่มีกำลัง แรงกว่า ในกรณีนี้ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Interroll ในพื้นที่

รบกวนช่วยด้วย

ข้อขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เอนโค้ดเดอร์ไม่ทำงาน (เป็นบางครั้ง)	ปลั๊กไม่ถูกต้องหรือหลวม/ ปลั๊กสาย เคเบิลชำรุด	ตรวจสอบแผนผังวงจรและตรวจเช็คสายเคเบิลชำรุดหรือจุดเชื่อมต่อหลวมหรือไม่
	ความล้มเหลวทาง อิเล็กทรอนิกส์ ของระบบ การกักเก็บพลังงาน	ผู้ที่ค้นหาข้อผิดพลาดควรที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
	ข้อผิดพลาดหรือความล้ม เหลวของ เอนโค้ดเดอร์	ผู้ที่ค้นหาข้อผิดพลาดควรที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
	ข้อผิดพลาดที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือที่ตัวขับ	ผู้ที่ค้นหาข้อผิดพลาดควรที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

13 การหยุดทำงานและการดูแลขั้นสุดท้าย

- การกำหนัดนำมันเครื่องให้ปฏิบัติตามเอกสารการกำหนัดของผู้ผลิตมอเตอร
- เพื่อแบ่งเบาภาระของสิ่งแวดล้อมให้ทิ้งบรจจกัณษัในถึงขยะสำหรับรีไซเคิล

13.1 การหยุดทำงานของเครื่องจักร



ระวัง

อันตรายที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องในการทำงาน

- ไม่มีการทำงานของเครื่องจักร อนุญาตให้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเป็นผู้ดำเนินการ
- ปลอຍให้ดรัมมอเตอรเย็นลงจนถึงอุณหภูมิจนถึงแวดล้อม
- ปิดการทำงานของดรัมมอเตอรกับในสถานะที่ไม่มีการจ่ายไฟเท่านั้น ล็อคดรัมมอเตอรเพื่อไม่ให้เปิด เครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจ

1. ดำเนินการแยกสายเคเบิลของมอเตอรจากแหล่งไฟฟ้าและระบบควบคุมของมอเตอรออกจากกัน
2. คลายสายพาน
3. ทำการถอดแวงยึดจากตัวของมอเตอรออกไป
4. ถอดดรัมมอเตอรออกจากกรอบสายพาน



สำหรับรุ่นของปลั๊ก จะมีการทำเครื่องหมายที่ข้อความด้านบนพื้นที่สำคัญ 3 จาก 6 ตำแหน่ง

13.2 การดูแลขั้นสุดท้าย

โดยหลักการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนัดผลิตภัณท์อย่างมีอาชีพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด WEEE 2012/19/EU ในกฎหมายระดับประเทศ

หรือ Interroll เสนอที่จะนำผลิตภัณท์กลับคืนมา

ติดต่อ:

www.interroll.com

ปฏิบัติตามข้อบ่งชี้เฉพาะของอุตสาหกรรมและท้องถิ่นสำหรับการกำหนัดดรัมมอเตอรและบรจจกัณษั

ภาคผนวก

14 ภาคผนวก

14.1 สารบัญคําย่อ

ข้อมูลทางไฟฟ้า

P_N หน่วย kW	กำลังปกติเป็นกิโลวัตต์
n_p	จำนวนขั้ว
n_N หน่วย รอบ/นาที	ความเร็วปกติของโรเตอร์ หน่วยรอบต่อนาที
f_N หน่วย Hz	ความถี่ปกติ หน่วย เฮิรตซ์
U_N หน่วย V	แรงดันไฟฟ้าปกติ หน่วย โวลต์
I_N' หน่วย A	กระแสไฟฟ้าปกติ หน่วย แอมแปร์
I_0 หน่วย A	กระแสไฟฟ้าหยุดนิ่ง หน่วย แอมแปร์
I_{max} หน่วย A	กระแสไฟฟ้าสูงสุด หน่วย แอมแปร์
$\cos \varphi$	พาวเวอร์แฟกเตอร์
η	ประสิทธิภาพ
J_R หน่วย kgcm^2	แรงเฉื่อยของโรเตอร์
I_s/I_N	สัดส่วนระหว่างกระแสไฟฟ้าเริ่มต้นต่อกระแสไฟฟ้าปกติ
M_s/M_N	สัดส่วนระหว่างแรงบิดเริ่มต้นและแรงบิดปกติ
M_p/M_N	สัดส่วนระหว่างแรงบิดอิมพัลส์และแรงบิดปกติ
M_B/M_N	สัดส่วนระหว่างแรงบิดพลิกและแรงบิดปกติ
M_N หน่วย Nm	แรงบิดปกติของโรเตอร์ หน่วย นิวตันเมตร
M_0 หน่วย Nm	แรงบิดหยุดนิ่ง หน่วย นิวตันเมตร
M_{max} หน่วย Nm	แรงบิดสูงสุด หน่วย นิวตันเมตร
R_{th} หน่วย Ω	ความต้านทานของสาย หน่วย โอห์ม
R_p หน่วย Ω	ความต้านทานเฟสต่อเฟสในหน่วยโอห์ม
R_A หน่วย Ω	ความต้านทานของสายของขดลวดช่วย หน่วย โอห์ม
L_{sd} หน่วย mH	การนำไฟฟ้าของเพลลา d หน่วย มิลลิเฮนรี
L_{sq} หน่วย mH	การนำไฟฟ้าของเพลลา q หน่วย มิลลิเฮนรี
L_{sm} หน่วย mH	การนำไฟฟ้าเฉลี่ย หน่วย มิลลิเฮนรี
k_e หน่วย V/krpm	แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำของมอเตอร์
T_e หน่วย ms	ค่าคงที่เวลาทางไฟฟ้า หน่วย มิลลิวินาที
k_{TN} หน่วย Nm/A	ค่าคงที่แรงบิด หน่วย นิวตันเมตรต่อแอมแปร์
U_{SH} หน่วย V	แรงดันไฟฟ้าการทำความร้อน หน่วย โวลต์
$U_{SH \text{ delta}}$ หน่วย V	แรงดันไฟฟ้าการทำความร้อนหยุดนิ่งในวงจรเดลต้า หน่วย โวลต์

$U_{SH\ star}$ หน่วย V	แรงดันไฟฟ้าการทำความร้อนหยุดนิ่งในวงจรสตาร์ หน่วย โวลต์
U_{SH} ~ หน่วย V	แรงดันไฟฟ้าการทำความร้อนในหนึ่งเฟส หน่วย โวลต์
C_r หน่วย μF	ตัวเก็บประจุสำหรับการทำงาน (1~) / ตัวเก็บประจุ Steinmetz (3~) หน่วย ไมโครฟารัด

แผนผังการเชื่อมต่อ

1~	มอเตอร์แบบหนึ่งเฟส
3~	มอเตอร์แบบสามเฟส
B1	อินพุตเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า
B2	เอาต์พุตเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า
BR	ระบบเบรก (ที่มีให้เลือก)
Cos -	สัญญาณโคไซน์ 0
Cos +	สัญญาณโคไซน์ +
Cr	ตัวเก็บประจุสำหรับการทำงาน
Cs	ตัวเก็บประจุเริ่มงาน (Start Capacitor)
FC	ตัวปรับสมดุลของความถี่
L1	เฟส 1
L2	เฟส 2
L3	เฟส 3
N	สายนิวทรัล
NC	ไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ
RC	การต่ออนุกรมของความต้านทานและตัวเก็บประจุ
Ref -	สัญญาณอ้างอิง 0
Ref +	สัญญาณอ้างอิง +
Sin -	สัญญาณไซน์ 0
Sin +	สัญญาณไซน์ +
T1	อินพุตเทอร์มิสเตอร์
T2	เอาต์พุตเทอร์มิสเตอร์
TC	การป้องกันอุณหภูมิ
U1	อินพุตสายขดลวด 1
U2	เอาต์พุตสายขดลวด 1
V1	อินพุตสายขดลวด 2
V2	เอาต์พุตสายขดลวด 2

ภาคผนวก

W1	อินพุตสายขดลวด 3
W2	เอาต์พุตสายขดลวด 3
Z1	อินพุตของขดลวดช่วย มอเตอร์ 1 เฟส
Z2	เอาต์พุตของขดลวดช่วย มอเตอร์ 1 เฟส

รหัสสี

รหัสสีของสายเคเบิลในแผนผังวงจร:

bk: สีดำ	gn: สีเขียว	pk: สีชมพู	wh: สีขาว
bn: สีน้ำตาล	gy: สีเทา	rd: สีแดง	ye: สีเหลือง
bu: สีน้ำตาล	or: สีส้ม	vi/vt: สีม่วง	ye/gn: สีเหลือง/เขียว
() : สีทดแทน			

14.2 คำแปลคำประกาศความสอดคล้องดั้งเดิม (CE)

คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป

คำสั่ง EMC 2014/30/EU

ระเบียบ RoHS 2011/65/EU

ผู้ผลิตขอประกาศ

INTERROLL (Suzhou) Co. LTD.
NO. 16 Huipu Road
Jiangsu Province, P. R. China
Zip code: 215126

ขอประกาศว่า "เครื่องไมโครม"

- ดรัมมอเดอร์ DM 0080; DM 0113; DM 0138; DM 0165; DM 0217

การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเครื่องหมาย CE ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่กล่าวถึงข้างต้น

รายการมาตรฐานที่กลมกลืนกันที่ใช้:

EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2018
EN IEC 63000:2018

ประกาศจัดตั้งบริษัท

คำสั่งเครื่องจักร EC 2006/42/EC

นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น ผู้ผลิตประกาศ:

ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยของภาคผนวก 1 แล้ว (1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.9, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.6.1, 1.6.4, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.4.2). เอกสารทางเทคนิคพิเศษตามภาคผนวก VII B ได้ถูกสร้างขึ้นและจะถูกลงไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหากจำเป็น.

การว่าจ้างเครื่องจักรที่ไม่สมบูรณ์เป็นสิ่งต้องห้ามจนกว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนด
เครื่อง/ระบบทั้งหมดที่ติดตั้งได้รับการประกาศตามข้อกำหนดด้านเครื่องจักรของ EC

INSPIRED BY EFFICIENCY

TH | 07/2023 | Version 3.3